



Meuva B.V.

5.1.2e

Veilingweg 48

2651 BE BERKEL & RODENRIJS

Over de opdrachtgever

Referentie klant 17.1172

Referentienummer
werkplan 17.1172

Aannemer ter plaatse Meuva B.V.

Aannemer contactpersoon
ter plaatse 5.1.2e

Onderzoeksgegevens

Onderzoek VISUELE INSPECTIE (buitensituatie)
Type onderzoek Visuele inspectie na asbestverwijdering conform NEN-2990
Type sanering Klasse 2
Doel onderzoek Door middel van een visuele inspectie bepalen of het gebied zonder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen kan worden betreden.
Datum inspectie 23-02-2018
Adres Hollandiaweg 11, Nijmegen



Rapportnummer
VBU-TNY-INS-
18-00005710-SL

Datum rapportage
23-02-2018

Dossiernummer
laboratorium
DOS-18-00004576-SL

Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Projectnummer
directievoerder

Opsteller
TNY

Pagina
1 van 17

Conclusie onderzoek: Op grond van de resultaten ten tijde van de visuele inspectie en het eventueel aanvullend asbestonderzoek en/of luchtmetingen, mag de onderzochte ruimte/saneringsgebied conform artikel 4.51a van het arbeidsomstandighedenbesluit **WEL** zonder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen betreden worden.

Omschrijving ruimte/saneringsgebied Het betreft een inspectie gebied van de transporttunnel op 5 spots.
Aankomsttijd op locatie Zie schets.
Aankomsttijd op locatie 09:15 uur
Vertrektijd op locatie 12:00 uur
Wachturen 00:00 uur
Inspectietijd 00:50 uur
Uitvoerend analist 5.1.2e
Opmerkingen Het betreft 5 stukken in de transporttunnel, die vrij gemaakt worden zodat de constructie kan worden los gekoppeld en er op een veilige locatie verder kan worden gesaneerd.

Sanering

Aanleiding sanering **Renovatie**
Vooronderzoek door **Van Santen Advies**

Rapportnummer **P17186.1 versie 2**

Locatie/bouwdeel	Toepassing	Hechtgebonden	Percentage	Asbestsoort	Bronnummer
Transporttunnel, wanden/plafond	Plaatmateriaal	Ja	30-60%	Chrysotiel	Lot 8 bron 1

Saneringsmethode

Niet in containment

Oppervlakttes saneringsgebied (m²) **450**

Rapportnummer
VBU-TNY-INS-
18-00005710-SL

Datum rapportage
23-02-2018

Dossiernummer
laboratorium
DOS-18-00004576-SL

Weersomstandigheden

Wind	Hevige regenval	Plassen water	Vochtig
Geen	Nee	Nee	Nee

Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Projectnummer
directievoerder

Opsteller
TNY

Pagina
2 van 17

Visuele inspectie

Segment 1

Foto 1



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Overzicht van de tunnel over het water heen.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

Rapportnummer
VBU-TNY-INS-
18-00005710-SL

Datum rapportage
23-02-2018

Dossiernummer
laboratorium
DQS-18-00004576-SL

Foto 2



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Overzicht van de schuine tunnel

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Projectnummer
directievoerder

Opsteller
TNY

Pagina
3 van 17

Foto 3



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

De deco wagen staat opgesteld voor het trappenhuis.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

Foto 4



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Op 5 punten is de tunnel asbest vrij gemaakt zodat de staal constructie door gesneden kan worden om de tunnel op een andere locatie veilig op de grond gesaneerd kan worden.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

.

Rapportnummer
VBU-TNY-INS-
18-00005710-SL

Datum rapportage
23-02-2018

Dossiernummer
laboratorium
DOS-18-00004576-SL

Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Projectnummer
directievoerder

Opsteller
TNY

Pagina
4 van 17

Foto 5



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Vanuit het trappenhuis de tunnel over het water heen in.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

..

Foto 6



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Overzicht van het eerste vak over het water, op de vloer en over de lopenden band is folie gelegd. De constructie is zwart van de steenkool en is nagenoeg niet te reinigen.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

Achter met tape, stucloop en/of folie afgeplakte delen en/of oppervlakte is geen inspectie mogelijk en valt daarom ook buiten het inspectiegebied, tenzij anders beschreven.

Foto 7



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Er is gekeken of er geen losse delen in de constructie liggen. De constructie zal op de grond gereinigd en gesaneerd worden.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

Rapportnummer
VBU-TNY-INS-
18-00005710-SL

Datum rapportage
23-02-2018

Dossiernummer
laboratorium
DOS-18-00004576-SL


Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Projectnummer
directievoerder

Opsteller
TNY

Pagina
5 van 17

Foto 8



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Overzicht van de tunnel over het water heen.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

Foto 9



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Er is gekeken of er geen losse delen in de constructie liggen. De constructie zal op de grond gereinigd en gesaneerd worden.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

Foto 10



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):
Foto door de tunnel heen.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

Rapportnummer
VBU-TNY-INS-
18-00005710-SL

Datum rapportage
23-02-2018

Dossiernummer
laboratorium
DQS-18-00004576-SL

Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Projectnummer
directievoerder

Opsteller
TNY

Pagina
6 van 17

Foto 11



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):
Er is gekeken of er geen losse delen in de constructie liggen. De constructie zal op de grond gereinigd en gesaneerd worden.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

Doordat er naast de gesaneerde plekken nog asbesthoudende platen achterblijven is er een kans door onzorgvuldigheid op herbesmetting in het geïnspecteerd gebied.

Foto 12



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):
Er is gekeken of er geen losse delen in de constructie liggen. De constructie zal op de grond gereinigd en gesaneerd worden.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

Foto 13



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Er is gekeken of er geen losse delen in de constructie liggen. De constructie zal op de grond gereinigd en gesaneerd worden.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

In ruwe oppervlakte, poreuze ondergronden, naden en kieren is alleen beperkte inspectie mogelijk.

Rapportnummer
VBU-TNY-INS-
18-00005710-SL

Datum rapportage
23-02-2018

Dossiernummer
laboratorium
DOS-18-00004576-SL


Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Projectnummer
directievoerder

Opsteller
TNY

Pagina
7 van 17

Foto 14



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Op de vloer en over de lopende band ligt op alle 5 de plekken folie.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

Achter met tape, stucloop en/of folie afgeplakte delen en/of oppervlakte is geen inspectie mogelijk en valt daarom ook buiten het inspectiegebied, tenzij anders beschreven.

Foto 15



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Er is gekeken of er geen losse delen in de constructie liggen. De constructie zal op de grond gereinigd en gesaneerd worden.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

Foto 16



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):
Er is gekeken of er geen losse delen in de constructie liggen. De constructie zal op de grond gereinigd en gesaneerd worden.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

Rapportnummer
VBU-TNY-INS-
18-00005710-SL

Datum rapportage
23-02-2018

Dossiernummer
laboratorium
DOS-18-00004576-SL

Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Projectnummer
directievoerder

Opsteller
TNY

Pagina
8 van 17


Foto 17



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):
Overzicht door de schuine tunnel heen.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

Foto 18



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):
Er is gekeken of er geen losse delen in de constructie liggen. De constructie zal op de grond gereinigd en gesaneerd worden.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

Foto 19



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Er is gekeken of er geen losse delen in de constructie liggen. De constructie zal op de grond gereinigd en gesaneerd worden.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

.

Rapportnummer
VBU-TNY-INS-
18-00005710-SL

Datum rapportage
23-02-2018

Dossiernummer
laboratorium
DOS-18-00004576-SL

Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Projectnummer
directievoerder

Opsteller
TNY

Pagina
9 van 17

Foto 20



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Er is gekeken of er geen losse delen in de constructie liggen. De constructie zal op de grond gereinigd en gesaneerd worden.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

.

Foto 21




Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Het trappenhuis is gemaakt van open staal.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

.

Foto 22



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

De vuile ruimte is meegenomen in de visuele inspectie. In het inspectiegebied zijn geen asbest verdachte materialen en/of vezels waargenomen.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

.

Resultaten visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

De aan de visuele inspectie onderworpen ruimte/saneringsgebied voldoen op het moment van de controle wel aan de in de NEN 2990 gestelde criteria voor de visuele inspectie als onderdeel van de eindcontrole na asbestverwijdering.

Rapportnummer
VBU-TNY-INS-
18-00005710-SL

Datum rapportage
23-02-2018

Dossiernummer
laboratorium
DOS-18-00004576-SL

Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Projectnummer
directievoerder

Opsteller
TNY

Pagina
10 van 17



Situatieschets 1



Rapportnummer
VBU-TNY-INS-
18-00005710-SL

Datum rapportage
23-02-2018

Dossiernummer
laboratorium
DOS-18-00004576-SL

Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Projectnummer
directievoerder

Legenda:



Afval/
Transitsluis 2/3 traps



Deco-Unit
2/3 traps



Deuropening



Afvalzak/
Verpakt Asbest




Begroeiing



Boom



Brandhaard



ODM
(onderdrukmaschine)



Raam



Foliewand



Straat



Toilet



Noordpijl Indicatie



Vloerluik



Water/Sloot



Steiger



Vaste trap



Ladder



Afvalcontainer



Pomp/Meetpunt



Pomp/Meetpunt
omgevingsluchtmeting



Kleefmonster



GPS punt



Fotomoment



Containmentgrens



Segmentgrens




Inspectiegebied /
afgelint gebied

Opsteller
TNY

Pagina
11 van 17

Situatieschets 2



Rapportnummer
VBU-TNY-INS-
18-00005710-SL

Datum rapportage
23-02-2018

Dossiernummer
laboratorium
DQS-18-00004576-SL

Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Projectnummer
directievoerder

Legenda:


Afval/ Transitsluis 2/3 traps	Deco-Unit 2/3 traps	Deuropening	Afvalzak/ Verpakt Asbest	Begroeiing	Boom	Brandhaard	ODM (onderdrukmaschine)
Raam	Foliewand	Straat	Toilet	Noordpijl Indicatie	Vloerluik	Water/Sloot	Steiger
Vaste trap	Ladder	Afvallcontainer	Pomp/Meetpunt	Pomp/Meetpunt omgevingsluchtmeting	Kleefmonster	GPS punt	Nr.
Containmentgrens	Segmentgrens	Inspectiegebied / afgelint gebied					

Opsteller
TNY

Pagina
12 van 17



Situatieschets 3



Rapportnummer
VBU-TNY-INS-
18-00005710-SL

Datum rapportage
23-02-2018

Dossiernummer
laboratorium
DOS-18-00004576-SL

Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Projectnummer
directievoerder

Legenda:



Afval/
Transitsluis 2/3 traps



Deco-Unit
2/3 traps



Deuropening



Afvalzak/
Verpakt Asbest




Begroeiing



Boom



Brandhaard



ODM
(onderdrukmaschine)



Raam



Foliewand



Straat



Toilet



Noordpijl Indicatie



Vloerluik



Water/Sloot



Steiger



Vaste trap



Ladder



Afvalcontainer



Pomp/Meetpunt



Pomp/Meetpunt
omgevingsluchtmeting



Kleefmonster



GPS punt



Fotomoment



Containmentgrens



Segmentgrens




Inspectiegebied /
afgelint gebied

Opsteller
TNY

Pagina
13 van 17

Situatieschets 4



Rapportnummer
VBU-TNY-INS-
18-00005710-SL


Datum rapportage
23-02-2018

Dossiernummer
laboratorium
DOS-18-00004576-SL

Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Projectnummer
directievoerder

Legenda:



Opsteller
TNY

Pagina
14 van 17



Aanvullend asbestonderzoek

- ☒ Geen
☐ Materiaal/stof
☐ Luchtmeting(en)
☐ Anders, namelijk:

Rapportnummer M

Rapportnummer L

(Deel) conclusies

Totaalconclusie

Op grond van de resultaten ten tijde van de visuele inspectie en het eventueel aanvullend asbestonderzoek en/of luchtmetingen, mag de onderzochte ruimte/saneringsgebied conform artikel 4.51a van het arbeidsomstandighedenbesluit WEL zonder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen betreden worden.

Rapportnummer
VBU-TNY-INS-
18-00005710-SL

Aanvullende informatie aangaande dit rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze informatie kan uitsluitend via de opdrachtgever van SGS Search Laboratorium B.V. worden opgevraagd.

Datum rapportage
23-02-2018

Op het moment van de visuele inspectie is alles geïnspecteerd binnen het beschreven inspectiegebied wat waarneembaar is met het blote oog. Daarbij moet rekening gehouden worden met algemene beperkingen zoals ruwe oppervlaktes, gaten, kieren, afdichtingen, etc. Dit is afhankelijk van de ontstane situatie na asbestverwijdering.

5.1.2e

laboratorium

DQS-18-00004576-SL

Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van SGS Search Laboratorium B.V.

De ondertekening van dit rapport wordt automatisch gegenereerd.

Projectnummer
laboratorium

PSL-18-00000136-SL

Getekend te: Nijmegen

Namens de opdrachtgever

Namens de opdrachtnemer

Technisch verantwoordelijk

Datum: vrijdag

23 februari 2018

5.1.2e

SGS Search Laboratorium B.V.

SGS Search Laboratorium B.V.

Contactpersoon ter plaatse

5.1.2e

Analist

Hoofd Laboratorium

Projectnummer
directievoerder

Handtekening:

5.1.2e

Opsteller
TNYPagina
15 van 17



Uitleg rapportages algemeen

Het rapportnummer is een uniek nummer. Aan de hand van dit nummer kunnen vragen worden gesteld en eventueel extra rapporten worden opgevraagd door de opdrachtgever.

Alleen aan de opdrachtgever of door de opdrachtgever aangewezen partij zal informatie worden verstrekt omtrent het resultaat van het uitgevoerde onderzoek. Onder "referentie werkplan" wordt verwezen naar het unieke kenmerk van het werkplan van de saneerder. Dit werkplan moet conform de eis in de SC 530 (procescertificaat voor algemeen asbestverwijderen) op de asbestsaneringslocatie aanwezig zijn. Het dossiernummer van SGS Search Laboratorium B.V. is een uniek nummer dat door SGS Search Laboratorium B.V. voorafgaand aan de uitvoering van iedere opdracht wordt aangemaakt.

Het is mogelijk dat de werkzaamheden van SGS Search Laboratorium B.V. een onderdeel vormen van een project waarbij een directievoerder voor de asbestsanering betrokken is. In dat geval wordt bij "projectnummer directievoerder" het voor dat project geldende kenmerk ingevoerd.

Belangrijke normering/toetsingskader

Toetsingscriterium "Eindcontrole na asbestsanering"

Bepaling (visuele inspectie, monsterneming en analyse) uitgevoerd volgens vigerende norm die plaatsvindt na beroepsmatige sloop van asbest in een containment of afgeschermd ruimte, om vast te stellen of er visueel geen asbesthoudend restmateriaal meer in de ruimte aanwezig is van de gesaneerde toepassing zoals mondeling toegelicht door de DTA en zoals vastgelegd in het werkplan, en/of de vezelconcentratie in de lucht zich beneden de wettelijke toetswaarde ($<0,01$ vezels/cm³ lucht, gedefinieerd als de bovengrens van de 95% betrouwbaarheidsinterval) bevindt. Indien niet in containment of afgeschermd ruimte asbest is verwijderd (buitenlocaties) geldt de visuele inspectie als eindcontrole.

In beide gevallen kan het toegestaan zijn dat op de betreffende locatie ook na sanering asbesthoudende materialen aanwezig blijven.

Een positief resultaat van een eindcontrole betekent dat de ruimte zonder persoonlijke beschermingsmiddelen betreden kan worden. Een eindcontrole na asbestsanering heeft niet als doel vast te stellen of de onderzocht locatie (bijv. containment), danwel haar omgeving vrij is van asbest.

Grenswaardeniveau (Arbo-wetgeving)

Dit is slechts een bestuurlijke waarde die nooit overschreden mag worden. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen concentraties asbest enerzijds en Crocidoliet anderzijds, zodat er één wettelijke grenswaarde wordt gebruikt.

De concentratie is vastgesteld op 0,01 vezels/cm³, berekend over een referentieperiode van 8 uur. De grenswaarde voor Chrysotiel asbest is per 1 juli 2014 gesteld op 2000 asbestvezels/m³, echter wordt als toetswaarde nog steeds 10000 asbestvezels/m³ gebruikt. De grenswaarde voor Amfibool is aangepast naar 2000 asbestvezels/m³. Dit betekent overigens niet dat er geen maatregelen hoeven te worden genomen als de grenswaarden niet overschreden wordt; de blootstelling aan asbest moet namelijk altijd zo laag mogelijk zijn. Dit impliceert dat te allen tijde maatregelen genomen moeten worden die blootstelling aan asbest voorkomen, dan wel zo veel mogelijk beperken.

Grenswaardeniveau (Milieuwetgeving)

De grenswaarde voor binnenklimaat is binnen de milieuwetgeving (nog) niet vastgesteld. Vooralsnog wordt in de milieuwetgeving het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) en het Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR) gehanteerd. Het MTR en het Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR) gehanteerd. Het MTR is vastgesteld op 100.000 vezelequivalenten per kubieke meter lucht, het VR op 1000 vezelequivalenten per kubieke meter lucht. Voor het gebied tussen het MTR en VR geldt het ALARA principe ('As Low As Reasonably Achievable'). De grenswaarde voor Chrysotiel asbest is per 1 juli 2014 gesteld op 2000 asbestvezels/m³. De grenswaarde voor Amfibool is aangepast naar 2000 asbestvezels/m³.

Bij het toetsen aan deze normen dient onderzoek door middel van Scanning Elektronen Microscopie (SEM) te worden uitgevoerd, omdat het risico van de verschillende asbestsoorten wordt meegewogen in de berekening van het aantal vezelequivalenten. De noodzakelijke informatie over de asbestsoort kan alleen middels SEM worden bepaald. Aan de amfibole asbestsoorten wordt een wegingsfactor 10 toegekend.

Aanvullende uitleg analysetechnieken

Scanning Elektronen Microscopie in combinatie met röntgenmicro-analyse (SEM-EDX)

SEM/EDX is een methode die onder andere wordt ingezet voor de detectie en identificatie van asbestvezels worden gekarakteriseerd op grond van morfologische kenmerken en elementensamenstelling. Daarnaast kunnen vezeltellingen worden uitgevoerd op goud gecoate filters, waarbij op een aantal willekeurig over het oppervlak gekozen beeldvelden de aanwezige vezels worden geteld, gemeten en geïdentificeerd.

Optische microscopie

Met optische microscopie kunnen vezeltellingen worden uitgevoerd op cellulose filters, waarbij op een aantal willekeurig over het oppervlak gekozen beeldvelden de aanwezige vezels worden geteld. Met deze techniek worden alle vezels die de afmetingen van schadelijke vezel hebben meegeteld. Het is hierbij niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen asbest en andersoortige vezels.

Schadelijke vezel

Vezels vormen een gevaar voor de gezondheid als ze bepaalde afmetingen hebben. Het gaat om vezels die langer zijn dan $CO^5 \mu m$ en dunner dan $CO^3 \mu m$ met een lengte:diameter verhouding groter dan 3:1

Dit rapport is met de grootst mogelijk zorg met inachtneming van alle relevante regelgeving opgesteld. Dit rapport is exclusief bestemd voor de opdrachtgever, derden kunnen daaraan geen rechten ontleen. Het opstellen van het rapport geldt voor ons als een inspanningsverplichting, van welke inspanning wij ons maximaal hebben gekwet. Mochten er onverhoopt fouten in voorkomen, dan kunnen wij ter zake geen meer of andere aansprakelijkheid aanvaarden dan in onze algemene voorwaarden staat vermeld.

Vermenigvuldiging of publicatie van dit rapport mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van SGS Search Laboratorium B.V.

SGS Search Laboratorium B.V. is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder nrs. L238 en I137. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven

Rapportnummer
VBU-TNY-INS-
18-00005710-SL

Datum rapportage
23-02-2018

Dossiernummer
laboratorium
DQS-18-00004576-SL

Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Projectnummer
directievoerder

Opsteller
TNY

Pagina
16 van 17



Algemene disclaimer

Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle opdrachten en documenten uitgevoerd en uitgegeven op basis van onze algemene voorwaarden. De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings- en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden.

Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van SGS op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. SGS is enkel aansprakelijk ten aanzien van haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortvloeiend uit de handelsdocumenten. Vermenigvuldiging of publicatie van dit document mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van SGS gebeuren. Het aanbrengen van aanpassingen en/of toevoegingen aan dit document is exclusief voorbehouden aan SGS. Elke niet door SGS toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.

Ondanks de zorgvuldigheid die betracht wordt, is SGS niet aansprakelijk voor schade, welke dan ook, als gevolg van onjuistheden in of problemen veroorzaakt door, (elektronische) communicatie.

Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Indien u als niet geadresseerde dit rapport ontvangt, wordt u verzocht de afzender hier direct omtrent te informeren en het document te vernietigen.

Rapportnummer

VBV-TNY-INS-
18-00005710-SL

Datum rapportage

23-02-2018

Dossiernummer

laboratorium
DOS-18-00004576-SL

Projectnummer

laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Projectnummer

directievoerder

Opsteller

TNY

Pagina

17 van 17