

Rapportage “Eindcontrole na asbestverwijdering”

Conform NEN 2990:2012 en “Interim-regeling eindcontrole na een asbestsanering in risicoklasse 2A” (VISUELE INSPECTIE)

Opdrachtgever : Brown and Mason B.V.
Mr. Teldersstraat 7
6842 CT Arnhem

Onze referentie : 22.003473/0 Ref. klant : C2002

Datum onderzoek : 28-2-2022

Locatie : Terrein Centrale Gelderland Nijmegen

Adres : Hollandiaweg 11

Plaats : Nijmegen

Projectgegevens					
Geldig inv. rapport aanwezig?	Ja	Inv. uitgevoerd door	Van Santen Advies		nr. 201413.4 & 202101120-V2
Werkplan aanwezig?	Ja	Omvang insp. gebied	690 m²	Afwijkend insp. gebied?	Nee
Risicoklasse (SMART)	2	Aantal kleefmonsters	0	Resultaat akkoord?	n.v.t.
Betreft een kruipruimte?	Nee	Aantal grondmonsters	0	Resultaat akkoord?	n.v.t.
RV kruipruimte in %	n.v.t.				
Omschrijving inspectie gebied	Het betreft zone 6, lot 3A/B Electrofiltergebouw NW10/nw20				

Gesaneerde bronnen volgens werkplan / inv. rapport / mededelingen DTA					
Bron	Verwijderd materiaal	Hoeveelheid	Soort asbest % (m/m)	Bevestiging	HB?
3.1	Pakking (warmtebrug)	200 m ²	Chrysotiel 30-60	Geklemd	nee
5	Pakking	45 stuks	Chrysotiel 30-60	Geklemd	nee

Resultaten visuele inspectie / opmerkingen / beperkingen		
Randvoorwaarden inspectie	Ja Nee N.v.t.	Toelichting
folie verwijderd in aanwezigheid inspecteur	Nee	
inspectiegebied >250 m ²	Ja	
gebied geschikt voor inspectie	Ja	
inspectiegebied voldoende verlicht	Ja	Middels daglicht en zaklamp.
transitroute van toepassing en geïnspecteerd	N.v.t.	
beplating voorgeboord (conform werkplan)	N.v.t.	
losse obstakels/verpakt afval	Nee	
inspectiegebied is droog	Ja	
alle locaties goed bereikbaar	Ja	Middels een verreiker.
naden en kieren doorgehaald	Ja	Daar waar nodig.
er blijven HB bronnen achter	Nee	
tot ca. 5 meter vanaf bouwwerk of constructie	Ja	
zwerfasbest buiten inspectiegebied	Nee	
ruwe oppervlakten aanwezig	Ja	Metalen beugels.
glovebag of couveusezak van toepassing	Nee	
spijker-, niet gaten uitgeboord	N.v.t.	
schroefgaten aanwezig en uitgeboord	N.v.t.	
toplaag ondergrond geïnspecteerd (5 cm)	Ja	
rachelwerk verwijderd	N.v.t.	
puin binnen/buiten inspectiegebied	Ja	Diverse bronnen buiten het werkgebied.
betreft een calamiteit conform hoofdstuk 7.4	Nee	
betreft een inspectie conform hoofdstuk 7.7	Nee	

Opdrachtgever : Brown and Mason B.V.
Onze referentie : 22.003473/0
Adres : Hollandiaweg 11

Datum : 28-2-2022
Ref. opdrachtgever : C2002
Plaats : Nijmegen

Bevindingen visuele inspectie																
Begin visuele inspectie		14:00		Einde visuele inspectie		15:00		Totaal		60		minuten				
Segmenten	Bouwdelen	Naden, kieren, gaten	Wanden, muren, ruw metselwerk	Vaste vloer, harde ondergrond	Toplaag zachte ondergrond	Leningen, flenzen, kabelgoot	Inventaris	Vensterbank, plinten, kozijnen, deuren	Dakconstructie metaal of hout	Begroeiing of struiken	Balkon, bordes of galerij	(Ro)lsteiger, hoogwerker of trap	Regenafvoer, goot, dakrand	Schroefgaten	Vuile ruimte douchesluis	
	1	V	V	V	V	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	V	Nvt	Nvt	V	
	2	V	V	V	V	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	V	Nvt	Nvt	Nvt	
	3	V	V	V	V	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	V	Nvt	Nvt	Nvt	
Verklaring gebruikte afkortingen																
V	In orde bevonden								HB	Hechtgebonden						
V(+2)	In orde bevonden na aanvullend schoonmaak								AFG	Afgeplakt (inspectie niet mogelijk)						
A	Afgekeurd vanwege het aantreffen van asbestverdachte restanten, stof e.d.								N.v.t.	Niet van toepassing						
Conclusie visuele inspectie																
Visueel akkoord? JA Conform de criteria gesteld in hoofdstuk 7 van NEN 2990:2012.																
Toelichting Eventuele beperking bij de inspectie worden toegelicht bij de opmerkingen / beperkingen onder de eindconclusie.																

Eindconclusie						
Aan de hand van de bevindingen van de visuele inspectie kan worden geconcludeerd dat het geïnspecteerde gebied WEL voldoet aan de eisen zoals beschreven in Art. 4.51a van het Arbeidsomstandighedenbesluit.						
Toelichting zie opmerkingen/beperkingen voordat vervolgwerkzaamheden gaan plaatsvinden. In geval van een inspectie na calamiteit (brand of asbest verontreiniging) conform hoofdstuk 7.4, dan is sprake van een tijdelijke vrijgave van het inspectiegebied. Na het volledig opruimen van het terrein dient een volledige eindinspectie plaats te vinden. Détect Milieu Services B.V. is niet verantwoordelijk voor het initiatief hierin. De opdrachtgever is hiervan op de hoogte gebracht.						
Opmerkingen / beperkingen						
Het betreft hier een vrijgave van pakkingen van rookgasafvoerkanelen en het maaiveld bij het electrofiltergebouw NW10/nw20 aan de Hollandiaweg 11 in Nijmegen. De gesaneerde bron (bron:3.1) zat op de zijanten van de elementen. Na de sanering blijven er ruwe stalen elementen achter. Een gedeelte van het maaiveld was betegeld, hieronder is uitgesloten van inspectie. Het maaiveld is na inspectie in orde bevonden, al bestaat de kans wel op herbesmetting van het gebied omdat er nog toepassingen aanwezig zijn rondom het vrijgegeven deel. Toegang tot het inspectie gebied is via een mobiele deco-unit die opgesteld staat voor het inspectiegebied.						
Inspecteur	5.1.2e		Paraaf	5.1.2e	Datum	28-2-2022
Namens	Brown and Mason B.V. 5.1.2e		Paraaf	5.1.2e		
Alle resultaten en waarnemingen zijn naar waarheid ingevuld. Project gerelateerde gegevens zijn verstrekt door de opdrachtgever. De door Détect Milieu Services B.V. uitgevoerde verrichtingen zijn geaccrediteerd door de RvA en geregistreerd onder Inspectie I 268 (website www.rva.nl).						

The diagram is a detailed site plan of the Electrofiltergebouw NW10/nw20. It shows a complex layout of rooms and corridors. Key features include:

- Dimensions:**
 - Overall width: Ca 40m
 - Segment 1 height: Ca 6m
 - Segment 2 height: Ca 50m
 - Segment 3 height: Ca 5m
- Segments:** The plan is divided into three horizontal segments labeled seg1, seg2, and seg3.
- Rooms and Corridors:**
 - Rooms are labeled with letters V, D, and S.
 - Corridors and rooms are labeled with 'f' followed by a number (f1 through f22).
 - A central white rectangular area is labeled "lot 3A/B Electrofiltergebouw NW10/nw20".
- Other Features:**
 - A dashed yellow line outlines a specific area within the plan.
 - A large white rectangular area is located at the bottom of the plan.

Opdrachtgever : Brown and Mason B.V.
Onze referentie : 22.003473/0
Adres : Hollandiaweg 11

Datum : 28-2-2022
Ref. opdrachtgever : C2002
Plaats : Nijmegen

Fotoreportage



F1: Opstelling deco-unit.




F2: Plaats verwijderde bron.



F3: Plaats verwijderde bron.



F4: Plaats verwijderde bron.




F5: Plaats verwijderde bron.




F6: Plaats verwijderde bron.

Opdrachtgever : Brown and Mason B.V.
Onze referentie : 22.003473/0
Adres : Hollandiaweg 11


Datum : 28-2-2022
Ref. opdrachtgever : C2002
Plaats : Nijmegen




F7: Plaats verwijderde bron.




F8: Plaats verwijderde bron.




F9: Plaats verwijderde bron.



F10: Plaats verwijderde bron.




F11: Plaats verwijderde bron.



F12: Plaats verwijderde bron.

Opdrachtgever : Brown and Mason B.V.
Onze referentie : 22.003473/0
Adres : Hollandiaweg 11


Datum : 28-2-2022
Ref. opdrachtgever : C2002
Plaats : Nijmegen




F13: Plaats verwijderde bron.




F14: Plaats verwijderde bron.



F15: Plaats verwijderde bron.



F16: Plaats verwijderde bron.




F17: Plaats verwijderde bron.




F18: Plaats verwijderde bron.

Opdrachtgever : Brown and Mason B.V.
Onze referentie : 22.003473/0
Adres : Hollandiaweg 11

Datum : 28-2-2022
Ref. opdrachtgever : C2002
Plaats : Nijmegen



F19: Plaats verwijderde bron.



F20: Plaats verwijderde bron.



F21: Plaats verwijderde bron.



F22: Plaats verwijderde bron.