

RPS analyse bv

E analyse@RPS.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 710

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 750

RPS rapportnummer 21-057289_01 Datum inspectie 16-4-2021
RPS projectnummer 2104-1824 Datum rapportage 19-4-2021
RPS monsternummer 21-057289

Adres projectlocatie	Hollandiaweg 11, Nijmegen	Naam inspecteur	5.1.2e
Omschrijving inspectiegebied	Centrale Gelderland 13: zone 6, lot ROI.	Aanwezig op locatie vanaf	07:00
Projectnummer opdrachtgever	2021230	Aanwezig op locatie tot	12:30
Doelstelling	Visuele inspectie	Aantal luchtpompen	0
Conform NEN2990:2012	Ja	Aantal goudfilters	0
Aard van sanering	Buitensanering	Aantal kleefmonsters	0
Naam DTA/opdrachtgever	5.1.2e	Aantal grondmonsters	0
		Aantal materiaalmonsters	0

Materiaal	Broncode	Hoeveelheid	Bouwdeel	Soort asbest en percentage	Hechtgeb.	Bevestiging	Risicoklasse
Restanten	Bronnr 8	700 m2	Zone 6, lot ROI	Chrysotiel, 30 - 60%	Slecht	Los	2

Algemene opmerkingen betreffende het project

Geen opmerkingen.

Conclusie

Op het moment van de eindcontrole kan geconcludeerd worden dat het omschreven inspectiegebied voldoet aan de eisen zoals gesteld in NEN 2990:2012.

Naam DTA/opdrachtgever:

5.1.2e

5.1.2e

Meting uitgevoerd door:

5.1.2e

5.1.2e

Projectdocumentatie:

Werkplannummer	2021230
Inventarisatiebureau	Van Santen Advies
Inventarisatierapportnummer + versie	201413.4
Referentie sloopmelding/omgevingsvergunning	OD40 / W.Z20.106796.01 / D200898992
Melding CI/gemeente/Inspectie SZW	16-4-2021
Conform	Inventarisatierapport, werkplan en DTA
Opmerkingen projectdocumentatie	Geen opmerkingen.

Inspectiegebied:

Grootte inspectiegebied m ²	Ca. 922
Inhoud containment m ³	-
Decontaminatie-unit of -sluis aanwezig?	Ja
Werkt de decontaminatie-unit/-sluis naar behoren?	Ja
Inspectiegebied juist afgezet?	Ja
Inspectiegebied voldoende verlicht?	Ja
Deugdelijke materialen/machines voor werken op hoogte aanwezig?	N.v.t.



Decontaminatie unit



Inspectiegebied Containment



Voorraanzicht pand terrein

Resultaten visuele inspectie:

Totale inspectietijd (min)	140
Starttijd inspectie	08:00
Luchtvochtigheid containment (%)	-
Luchtvochtigheid omliggende ruimte(s) (%)	-

Visuele beperkingen/uitsluitingen

In naden en kieren van bouw- en constructiedelen zoals (constructie centrale, betonnen fundering, puin) en tussen de bestrating is slechts een beperkte visuele inspectie mogelijk. Slechts de bovenzijde van zand en grind is visueel te inspecteren. Onder container dubbel verpakt en in sommige delen van de centrale is geen visuele inspectie mogelijk.

Achterblijvende asbestverdachte/-houdende materialen in en/of rondom containment/inspectiegebied

In het inspectie gebied blijft een wand met asbesthoudend stelmateriaal aanwezig. Ook blijven er conform het inventarisatierapport diverse asbesthoudende bronnen in de centrale aanwezig.

Opmerkingen betreffende de visuele inspectie

-
De vuile ruimte van de decontaminatie-unit maakt deel uit van het inspectiegebied.

**Segment 1
Gedeelte van zone 6, lot ROI**

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten (Bronnr 8)	In orde na schoonmaak	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Verwijderd uit zone 6, lot ROI.

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Direct in orde bevonden	Graafmachines. Deco-unit.
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	In orde na schoonmaak	
Machines, installaties	Direct in orde bevonden	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Direct in orde bevonden	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Direct in orde bevonden	

Segment 2
Gedeelte van zone 6, lot ROI

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten (Bronnr 8)	In orde na schoonmaak	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Verwijderd uit zone 6, lot ROI.

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Direct in orde bevonden	Geen opmerkingen.
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	In orde na schoonmaak	
Machines, installaties	Direct in orde bevonden	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Direct in orde bevonden	

Segment 3
Gedeelte van zone 6, lot ROI

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten (Bronnr 8)	In orde na schoonmaak	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Verwijderd uit zone 6, lot ROI.

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Direct in orde bevonden	Container dubbel verpakt afval.
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	In orde na schoonmaak	
Machines, installaties	Direct in orde bevonden	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Direct in orde bevonden	

Segment 4
Gedeelte van zone 6, lot ROI

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten (Bronnr 8)	In orde na schoonmaak	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Verwijderd uit zone 6, lot ROI.

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Direct in orde bevonden	Geen opmerkingen.
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	In orde na schoonmaak	
Machines, installaties	Direct in orde bevonden	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Direct in orde bevonden	



Foto 1: graafmachines.



Foto 2: restanten verwijderd uit zone 6, lot ROI.



Foto 3: restanten verwijderd uit zone 6, lot ROI.



Foto 4: restanten verwijderd uit zone 6, lot ROI.



Foto 5: restanten verwijderd uit zone 6, lot ROI, container dubbel verpakt afval.



Foto 6: restanten verwijderd uit zone 6, lot ROI.



Foto 7: restanten verwijderd uit zone 6, lot ROI.



Foto 8: restanten verwijderd uit zone 6, lot ROI.



Foto 9: restanten verwijderd uit zone 6, lot ROI.



Foto 10: restanten verwijderd uit zone 6, lot ROI.




Foto 11: restanten verwijderd uit zone 6, lot ROI.




Foto 12: restanten verwijderd uit zone 6, lot ROI.



Foto 13: in het inspectie gebied blijft een wand met asbesthoudend stelmateriaal aanwezig.

Situatieschets 1 - 1



Zone 6, lot ROI

- | | |
|--|--------------------------------------|
| ■ Containment / inspectiegebied | ■ B6 Restanten verwijderd ca. 700 m2 |
| ● Pompen | ■ R1 Stelmateriaal blijft aanwezig |
| ● Kleefmonsters | |
| ● Grondmonsters | |
| ↙ Fotonummer en -richting | |
| ■ Foliewanden en/of afgeplakte inboedel/materialen | |
| ■ Verpakt afval/- opslag | |
| --- Transitroute | |
| Afzetting | |

Projectnummer: 2104-1824
Monsternummer: 21-057289
Locatie: Hollandiaweg 11, Nijmegen