

**To:** [redacted] 5.1.2e [redacted]@inspectieszw.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted]@inspectieszw.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted]@odrn.nl];  
[redacted] 5.1.2e [redacted]@engie.com]; [redacted] 5.1.2e [redacted]@engie.com]  
**Cc:** [redacted] 5.1.2e [redacted]@schotte.com]; [redacted] 5.1.2e [redacted]@meuvabv.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted]@meuvabv.nl]; [redacted] 5.1.2e  
[redacted] 5.1.2e [redacted]@schotte.com]; [redacted] 5.1.2e [redacted]@kam-adviseur.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted]info@avbt.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted]@meuva.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted]@meuva.nl]  
**From:** [redacted] 5.1.2e  
**Sent:** Thur 11/7/2019 11:26:37 AM  
**Subject:** Afwijkende werkmethode asbestverwijdering ROI  
**Received:** Thur 11/7/2019 11:26:37 AM

Heren,  
Misschien ten overvloede maar in het plan is niet benoemd of aangegeven dat het deel beschreven in werkplan sloop restant ROI in een stappenplan fase 2 welke omgetrokken wordt volgens de uitgevoerde asbestinventarisaties geen asbest bevat. Het bovenliggende leidingdeel bevat asbesttoepassingen en wordt afgehesen zoals beschreven. Het onderste deel bevat geen asbesttoepassingen en valt daardoor buiten de afwijkende werkmethode en is derhalve niet in de stukken beschreven. Langs deze weg het verzoek om bovenstaande mee te nemen in de beoordeling van het geheel. Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,



[redacted] 5.1.2e  
**Projectleider**  
T +31 (0) 180 [redacted] 5.1.2e  
M +31 (0) 6 [redacted] 5.1.2e

E [redacted] 5.1.2e @schotte.com  
W [www.schotte.com](http://www.schotte.com)  
**Schotte B.V.**  
De Vijf Boeken 7, 2911 BL Nieuwerkerk aan den IJssel  
Postbus 118, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel