

Van: [redacted]@odrn.nl>

Verzonden: 02-04-2021 13:50

Aan: [redacted]@odrn.nl>

Onderwerp: RE: Wijziging asbestinventarisatie Fase 4

[redacted] zie onderstaande tekst

Moet ik nog wat opnemen over het nog steeds ontbreken van de naam en vestigingslocatie van de gecertificeerde asbestverwijderaar of heb ik nog andere aanvullende zaken.

Ik hoor het graag van je

Hoi [redacted]

Naar aanleiding van de onderstaande email met het aangepaste rapport heb ik wat vragen en ook wat opmerkingen.

Met betrekking tot bron 6 wordt in de bronbladen het volgende aangegeven:

De bron betreft textielband achter de casing van de kanalen binnen de ROI. Wegens de ongewijzigde situatie en

het gevaar van loskomende beplating wordt aangaande deze toepassing verwezen naar de asbestinventarisatie

van Prins Milieu Consultancy met kenmerk 17006-1 d.d. 7 maart 2017. Hierin is vermeldt dat het textielband als

warmtebrug is toegepast bij de diverse kanaaldelen, maar niet consequent aanwezig is, mede door onderhoud

en/of vervanging van kanaaldelen. Omdat de toepassing onder de casing aanwezig is en daardoor niet visueel

waarneembaar, wordt de voorlopige hoeveelheid geraamd op circa 400 m1. De locaties op de plattegronden waar

de toepassing is aangegeven, zijn mogelijke locaties op basis van hetgeen aangegeven in de rapportage van

5.1.2e

De verklaring in de onderstaande email “het gegeven dat een deel van het asbestkoord wel omsloten is en dus in RK1 verwijderd kan worden” en allee een aangepaste SMART-uitdraai. Vind ik, ook gezien de bovenstaande tekst bij bron 6, een beetje te kort door de bocht.

Wie en hoe heeft men vastgesteld dat het koord in bepaalde delen geheel omsloten is? Indien dit door een DIA van Van Santen vastgesteld is moet dit ook herleidbaar in het rapport opgenomen te zijn... in de huidige rapportages is hierover niets te vinden wat dit bevestigt. Op basis van de huidige informatie kan ik alleen maar stellen dat dit voor u een aannamen is.

Ander punt is dat ik niet snap waarom men nu het asbestinventarisatierapport op dit punt herziet terwijl direct na de blowdown er opnieuw geïnventariseerd moet worden. Dit is namelijk een voorwaarde mbt de afwijkende werkwijze (artikel 37 procedure) die vanuit I-SZW en de ODRN vanaf het begin af aan gesteld is. Pas dan kan namelijk definitief gesteld worden of toepassingen in RK1 of RK2(a) gesaneerd kunnen worden.

Over de correspondentie vanuit Engie richting de inspectie SZW of de ODRN wil ik je graag vragen te zorgen dat deze aan beide wordt verzonden of dat minimaal deze in de CC wordt meegenomen. Ik zie dat deze mailing en bijlage namelijk niet verzonden is aan de inspectie SZW. Dit geldt trouwens ook andersom. Van de correspondentie mbt de ROI en de artikel 37 procedure richting de Inspectie SZW ontvangen wij graag ook een cc. Vanuit de inspectie SZW kreeg recent een email doorgestuurd die alleen aan hun gericht was. Hierdoor weet ik niet of de stukken die de inspectie-SZW van jullie ontvangen heeft hetzelfde zijn als de stukken die de ODRN in het bezit zijn.

Graag ontvang ik van je een (dossier)overzicht van de definitieve stukken die nu ter beoordeling liggen bij de Inspectie SZW zodat ik deze kan vergelijken met de stukken die ons bezit zijn.

Met vriendelijke groet,



Toeziethouder | Asbestdeskundige
bereikbaar op di/wo/do/vr

Mariëburg 75, 6511 PS Nijmegen | Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen

☎ 024- [redacted] | ✉ [redacted]@odrn.nl | 🌐 www.odregionijmegen.nl




Aangesloten bij:



N.B.

Alle per e-mail verzonden stukken die horen bij een vergunning, moet u ook via de reguliere weg indienen. Dit is per post of via het Omgevingsloket online.



Van: [redacted] [redacted]@engie.com>

Verzonden: dinsdag 30 maart 2021 15:04

Aan: [redacted] [redacted]@odrn.nl>

Onderwerp: Wijziging asbestinventarisatie Fase 4

Hallo [redacted]

In de bijlage vind je de gewijzigde asbestinventarisatie van fase 4.

De wijziging betreft bron 6 pag. 72, opsplitsing van bron 6 in RK1 en RK2 verwijdering.

De reden van wijziging is het gegeven dat een deel van het asbestkoord wel omsloten is en dus in RK1 verwijderd kan worden, zie SMART pag 72.

Hopende je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet, kind regards, bien à vous,

[Redacted signature]

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Generation Europe BU

European Maintenance Support EMS

[Redacted email]@engie.com

Tel : +31 88 [Redacted phone]

GSM : +31 6 [Redacted phone]



European

Maintenane

Support



engie.com

Grote Voort 291, 8041 BL Zwolle
Postbus 10087, 8000 GB Zwolle

Please consider the environment before printing this document.

ENGIE Mail Disclaimer: <http://www.engie.com/disclaimer/>