

Aangetekend en per e-mail: [REDACTED]@odra.nl
Aan Omgevingsdienst Regio Arnhem
Postbus 3066
6802 DB ARNHEM

[REDACTED]
Advocaat

Advocaten en notarissen
Beethovenplein 10
Postbus 75640
1070 AP Amsterdam
Nederland
T +31 20 546 01 39
F +31 20 546 07 10
[REDACTED]@stibbe.com
www.stibbe.com

Onze ref.
AC/JY- 1040441
Uw ref.
ODRA21HB0199
Datum
20 april 2021

ZIENSWIJZE

inzake uw voornemen tot oplegging van een last onder dwangsom met kenmerk ODRA21HB0199

Geachte [REDACTED]

Hierbij brengen wij als advocaat en gemachtigde tijdig een zienswijze naar voren namens Smurfit Kappa Parenco B.V. (hierna te noemen: "**SKP**"). Deze zienswijze is gericht tegen uw brief d.d. 25 maart 2021, met kenmerk ODRA21HB0199 (hierna: het "**voornemen**"). In deze brief hebt u het voornemen geuit om een last onder dwangsom op te leggen in verband met vermeende overtredingen van artikel 13 van de Wet bodembescherming ("**Wbb**") en de voorschriften uit de revisievergunning d.d. 15 september 2009 en de veranderingsvergunning d.d. 5 maart 2019. Hierbij treft u een kopie van dit voornemen aan (**bijlage 1**).

U heeft SKP bij e-mail van 1 april 2021 in de gelegenheid gesteld om tot en met 20 april 2021 een zienswijze in te dienen.

1. ZIENSWIJZE

1.1. Geen grondslag voor of aanleiding tot een last onder dwangsom in verband met overtreding artikel 13 van de Wet bodembescherming

- (1) In uw voornemen stelt u dat artikel 13 van de Wbb wordt overtreden. Uw toezichthouders hebben bij de AWZI meerdere lekkages naar de bodem aangetroffen en geconstateerd dat de tankvloer van de dieselolietank niet vloeistofdicht is.
- (2) Artikel 13 van de Wbb luidt als volgt:

"Ieder die op of in de bodem handelingen verricht als bedoeld in de artikelen 6 tot en met 11 en die

weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen de bodem kan worden verontreinigd of aangetast, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, teneinde die verontreiniging of aantasting te voorkomen, dan wel indien die verontreiniging of aantasting zich voordoet, de verontreiniging of de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Indien de verontreiniging of aantasting het gevolg is van een ongewoon voorval, worden de maatregelen onverwijld genomen."

- (3) Hieronder zal SKP uiteenzetten dat een grondslag voor (en aanleiding tot) handhaving op grond van artikel 13 Wbb ontbreekt.
- (4) SKP stelt voorop dat zij de lekkages bij de AWZI en bij de dieselolietank zeer serieus neemt. SKP heeft conform artikel 13 Wbb alle noodzakelijke maatregelen getroffen om verontreiniging ongedaan te maken, te voorkomen en te beperken. Zo heeft SKP na constatering actie ondernomen om de lekkages van de AWZI naar de bodem te stoppen. Dit geeft u ook terecht aan in het voornemen en in het voornemen met kenmerk ODRA21HB0200. Ook zijn maatregelen getroffen om bodemverontreiniging te voorkomen.
- (5) Meer concreet heeft SKP ten aanzien van de lekkages bij de AWZI de volgende actie ondernomen:
 - De lekkage op de chemicaliën-losplaats bij de AWZI is verholpen met het herstel van de vloestofdichte vloer die op 9 maart 2021 is gecertificeerd (**bijlage 2**). Hiermee heeft SKP zo snel mogelijk na de constatering de lekkage ongedaan gemaakt.
 - De lekkage in de opslagtank en het leidingwerk is na constatering op de kortst mogelijke termijn verholpen, hetgeen blijkt uit de updates die telkens per e-mail aan uw dienst zijn teruggekoppeld.
 - De afgelopen jaren heeft SKP meerdere zaken geprobeerd om lekkages in het beluchtingsbassin-zuid te voorkomen (zoals volgt uit het bijgevoegde document "Diverse acties AWZ", **bijlage 3**). Naar aanleiding van de constatering van de meest recente lekkage wordt nu gewerkt aan de plaatsing van een RVS-goot onder de lekkende voeg die is aangesloten op het procesriool. Deze actie is ook aan uw dienst teruggekoppeld op 18 maart jl.
 - Een lekkende grondleiding en een kapotte flens zijn op 17 maart 2021 gerepareerd, hetgeen aan uw dienst is teruggekoppeld.
 - Er zijn op 17 maart 2021 bodemonsters genomen door TAUW die momenteel worden geanalyseerd. De resultaten hiervan worden direct na ontvangst met uw dienst teruggekoppeld.
- (6) SKP heeft verder de kitnaden van de gehele lekdichte vloer de dieselolietank direct na de geconstateerde lekkage hersteld en aan uw dienst teruggekoppeld op 5 maart jl. Er is na uw constatering overigens geen lekkage meer geconstateerd waardoor SKP vermoedt dat de door

u aangetroffen dieselolie een gevolg is geweest van onregelmatigheden bij het tanken naar aanleiding waarvan maatregelen zijn getroffen. De lekdichte vloer is als gezegd opnieuw gecertificeerd (**bijlage 2**). In verband met de aangetroffen dieselolie in de grond wordt in opdracht van SKP aanvullend bodem- en grondwateronderzoek verricht door TAUW. De uitkomsten van dit onderzoek zal SKP aan uw dienst mededelen.

- (7) Gelet op het bovenstaande meent SKP dat zij naar aanleiding van de aangetroffen lekkages tijdig alle maatregelen in het werk heeft gesteld en stelt om de bodemverontreiniging ongedaan te maken, te voorkomen en zo veel mogelijk te beperken. Om die reden heeft SKP op de juiste wijze invulling gegeven aan de zorgplicht van artikel 13 van de Wbb en bestaat geen grond om een last onder dwangsom op te leggen.

1.2. Geen overtreding van de vergunningvoorschriften

- (8) In uw voornemen stelt u dat SKP niet voldoet aan voorschrift 8.4.2 van haar revisievergunning d.d. 15 september 2009 en voorschrift 1.1.1 van de veranderingsvergunning d.d. 5 maart 2019. Op 21 februari 2021 hebben uw toezichthouders vastgesteld dat een leiding en een afsluiter van de ureum-tank niet vloeistofdicht zijn. Voorts hebben uw toezichthouders vastgesteld dat leidingen en appendages van de natronloogtank niet vloeistofdicht zijn. Zij hebben tot slot een kleine lekkage aan een afsluiter van deze tank geconstateerd die volgens u tot op heden nog niet is verholpen.
- (9) SKP wijst u erop dat de maatregelen die u in het voornemen voorschrijft al door SKP zijn getroffen. SKP heeft dat ook aan uw dienst medegedeeld. Bij de natronloogtank zijn bovendien geen lekkages aangetroffen. Op dit moment doen de door u geconstateerde overtredingen zich niet voor.
- (10) Aanvullend merkt SKP op dat zij streeft naar continue verbeteringen. Zo treft SKP in samenwerking met externe deskundigen permanente maatregelen. Het gaat daarbij om een verdere intensivering van het onderhoudsprogramma.
- (11) Naar de mening van SKP is gelet op bovenstaande geen sprake van een gevaar op herhaling van de door u geconstateerde overtredingen.¹ Aanleiding tot het opleggen van een last onder dwangsom ontbreekt dan ook eveneens voor zover het betreft de naleving van genoemde vergunningvoorschriften.

2. CONCLUSIE

Gelet op het vorenstaande verzoek ik u namens SKP om af te zien van uw voornemen tot oplegging van een last onder dwangsom

¹ In welk geval een last onder dwangsom niet op zijn plaats is, vgl. ABRvS 24 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1955 en Vermeer e.a., *De last onder dwangsom*, Deventer: Kluwer 2016, par. 2.3.2.

Stibbe

Hoogachtend,

[Redacted]


[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Bijlagen

Bijlage 1



Omgevingsdienst Regio Arnhem

Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

AANTEKENEN

Smurfit Kappa Parenco B.V.
Postbus 1
6870 AA Renkum

Onderwerp:

Voornemen last onder dwangsom

Datum
25 maart 2021

Pagina
1 van 9

Ons kenmerk
ODRA21HB0199

Behandeld door
[REDACTED]

Geachte directie,

Op 22 februari en 3 maart 2021 bezocht de toezichthouder [REDACTED] van Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) uw bedrijf aan de adres Veerweg 1 in Renkum. Bij dit bezoek constateerde hij onder andere dat u niet voldoet aan de voorschriften om te voorkomen dat er een (ernstige) bodemverontreiniging ontstaat. Daarom zijn wij van plan om u een last onder dwangsom op te leggen. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Proces tot nu toe

- Op 22 februari en 3 maart 2021 bezocht de toezichthouder uw bedrijf voor een milieucontrole.
- Op 16 maart 2021 ontvingen wij van uw adviseur een e-mail dat er onderzoek is uitgevoerd ter plaatse van de dieseltankplaats bij uw bedrijf. Hierbij is een leiding beschadigd geraakt die niet op hun tekeningen stond.

Door uw adviseur wordt voorgesteld om de verontreiniging rondom de tankplaats in beeld te brengen in grond en grondwater, af te perken en uiteindelijk aan te pakken op een natuurlijk moment; waarschijnlijk na beëindiging van de activiteit. Eventueel kunnen we op basis van de onderzoeksresultaten zo nodig voorstellen dat we periodiek controleren of de verontreiniging zich verspreidt.

Voornemen last onder dwangsom

Door onze toezichthouder zijn overtredingen geconstateerd. Daarom zijn wij van plan om u lasten onder dwangsommen op te leggen. Dat betekent dat u per keer dat de overtreding plaatsvindt een dwangsom verbeurt. Wij zijn van plan om:

1. Overtreding artikel 13 Wet bodembescherming:
 - a. u een last onder dwangsom op te leggen waarbij wij verwachten dat u maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, teneinde verdere bodemverontreinigingen of aantastingen bij de AWZI en tankplaats voor dieselolie te voorkomen.

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbultensingel 53
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 377 16 00
[REDACTED]@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

Ook dient u de verontreiniging en/of aantasting van de bodem en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken.

- b. u de tijd te geven tot **1 juli 2021** om de overtreding te beëindigen en herhaling van de overtreding te voorkomen;
- c. de hoogte van de dwangsom te bepalen op **€ 1.000,-- per constatering** dat u de last, zoals genoemd onder 1a overtreedt, met een **maximum van € 5.000,--**.

Datum
25 maart 2021

Pagina
2 van 9

Ons kenmerk
ODRA21HB0199

2. Overtreding artikel 2.3 aanhef en onder a. van de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo)

- a. u een last onder dwangsom op te leggen waarbij wij verwachten dat u de overtredingen van voorschrift 1.1.1 van de veranderingsvergunning van 5 maart 2019 in samenhang met artikel 2.3 aanhef en onder a. van de Wabo ongedaan maakt en voorkomt dat deze overtredingen opnieuw plaatsvinden..
- b. u de tijd te geven tot **1 mei 2021** om de overtreding te beëindigen en herhaling van de overtreding te voorkomen;
- c. de hoogte van de dwangsom te bepalen op **€ 5.000,-- per constatering** dat u de last, zoals genoemd onder 2a overtreedt, met een **maximum van € 25.000,--**;

3. Overtreding artikel 2.3 aanhef en onder a. van de (Wabo

- a. u een last onder dwangsom op te leggen waarbij wij verwachten dat u de overtredingen van voorschrift 8.4.2 van de revisievergunning in samenhang met artikel 2.3 aanhef en onder a. Wabovan 15 september 2009 ongedaan maakt en voorkomt dat deze overtredingen opnieuw plaatsvinden;
- b. u de tijd te geven tot **1 mei 2021** om de overtreding te beëindigen en herhaling van de overtreding te voorkomen;
- c. de hoogte van de dwangsom te bepalen op **€ 5.000,-- per constatering** dat u de last, zoals genoemd onder 2a overtreedt, met een **maximum van € 25.000,--**.

Resultaten (laatste) controle

De toezichthouder constateerde de volgende overtredingen:

- 1. *u voldoet niet aan Artikel 13 Wet bodembescherming;*

Tijdens het bezoek van 21 februari 2021 zijn bij de AWZI meerdere lekkages naar de bodem aangetroffen. Ongezuiverd afvalwater komt hierdoor in de bodem en tast hiermee de bodem aan.

Tevens is tijdens het bezoek van 3 maart 2021 geconstateerd dat de tankvloer van de dieselolietank niet vloeistofdicht is. Er lekt dieselolie via de vloer naar de bodem, gezien de kitnaad tussen de vloer en de afvoerput geheel losgelaten heeft. Onder de kitnaad, op de zandbodem, is zintuigelijk dieselolie aangetroffen.

Inmiddels zijn door uw bedrijf de volgende maatregelen getroffen:

- onder het aangezette beton van beluchtingsbassin-zuid zijn lekbakken geplaatst, waardoor geen verdere lekkages meer plaatsvinden naar de bodem;
- er wordt onderzocht hoe het beton van beluchtingsbassin-zuid gerepareerd kan worden;
- de lekkage tussen nabezinker 1 en beluchtingsbassin-noord werd veroorzaakt door een kapotte flens en leiding in de grond. Verdere lozing naar de bodem is gestopt. De kapotte flens is op 17 maart 2021 gerepareerd;

Tevens heeft Tauw op 10 maart 2021 vastgesteld dat de bodem onder de dieseltankplaats daadwerkelijk verontreinigd is met dieselolie. De onderzoeksgegevens zijn nog niet gerapporteerd.

2. u voldoet niet aan voorschrift 8.4.2 van de revisievergunning van 15 september 2009

Volgens artikel 8.4.2 van de revisievergunning moeten een tank, leidingen en appendages blijvend vloeistofdicht zijn en zodanig zijn geconstrueerd en worden onderhouden dat het optimaal veilig functioneren van alle onderdelen gewaarborgd is. Ze moeten bestand zijn tegen de druk en temperatuur welke hierin optreden en het medium waarvoor ze bestemd zijn.

Op 21 februari 2021 is vastgesteld dat een leiding en een afsluiter van de ureum-tank niet vloeistofdicht zijn.

3. u voldoet niet aan voorschrift 1.1.1 van de veranderingsvergunning van 5 maart 2019

In de veranderingsvergunning van 5 maart 2019 opgenomen voorschrift staat vermeld dat een tank - voor wat betreft constructie, installatie, tankinstallatie in bedrijf, keuring, controle, onderhoud, registratie, documentatie en veiligheids- en beheersmaatregelen - moet voldoen aan de volgende voorschriften van PGS 3.

In voorschrift 3.1.2 van PGS 31 staat vermeld dat het vrijkomen van gevaarlijke stoffen door morsen of lekkage moet worden voorkomen. In voorschrift 5.3.6 van PGS 31 staat vermeld dat de gehele tankinstallatie met toebehoren in goede staat van onderhoud moet verkeren.

Op 21 februari 2021 is vastgesteld dat leidingen en appendages van de natronloogtank niet vloeistofdicht zijn.

Bovenop de natronloogtank is een kleine lekkage aan een afsluiter aangetroffen. Natronloog is daardoor langs de tankwand gelekt. Op de tank zijn absorptiedoeken gelegd, maar de lekkage is tot op heden niet verholpen.

4. u voldoet niet aan artikel 2.3 onder a van de Wabo

Volgens artikel 2.3 aanhef en onder a. Wabo is het verboden om te handelen in strijd met een voorschrift van een omgevingsvergunning dat

betrekking heeft op activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e. Wabo.

Op 21 februari 2021 is geconstateerd dat u niet voldoet aan voorschrift 8.4.2 van de revisievergunning van 15 september 2009 en voorschrift 1.1.1 van de veranderingsvergunning van 5 maart 2019.

Datum
25 maart 2021

Pagina
4 van 9

Ons kenmerk
ODRA21HB0199

De relevante wetsartikelen vindt u in de bijlage

Wat verwachten wij van u?

Het is belangrijk dat u aan alle voorschriften voldoet. Zo voorkomt u namelijk dat u een dwangsom verbeurd. Ook voorkomt u schade aan het milieu. Er zijn aantal maatregelen nodig om aan alle voorschriften te voldoen:

1. Maatregelen artikel 13 Wet bodembescherming

- a. U moet bodemonderzoeken verrichten bij de AWZI en de tankvloer van de dieselolietank. De onderzoeksresultaten dienen aan de ODRA toegestuurd te worden ter beoordeling.
- b. In overleg met de ODRA dient vervolgens bepaald te worden welke vervolgacties door u ondernomen dienen te worden.

2. Maatregelen overtreding artikel 2.1 eerste lid, aanhef en onder e. Wabo

- c. U moet er voor zorgen dat de leidingen en appendages van de ureumtank vloeistofdicht en veilig gemaakt worden.
- d. U moet maatregelen treffen om het vrijkomen van gevaarlijke stoffen door morsen of lekkage (in de toekomst) te voorkomen.
- e. U moet u de gelekte vloeistof opgeruimd te worden, waardoor de natronloogtank met toebehoren weer in goede staat van onderhoud gaat verkeren.

Wilt u reageren?

U kunt uw mening over de situatie aan ons laten weten. Dat heet een zienswijze. U kunt een brief sturen naar [redacted]@odra.nl. Vermeld wel uw zaaknummer. Zorg dat uw zienswijze op tijd binnen is, in ieder geval **voor 6 april 2021**. Op die manier kunnen we uw mening meenemen bij het nemen van een definitief besluit. U ontvangt daarover van ons een brief.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met [redacted]. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (026) [redacted] of per e-mail via [redacted]@odra.nl. Wilt u de documenten zoveel mogelijk digitaal opsturen? Dit is milieuvriendelijker en efficiënter. Dit kan via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Mevrouw A.M. Prent
Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- Relevante wetsartikelen

Datum
25 maart 2021

Pagina
5 van 9

Ons kenmerk
ODRA21HB0199

Bijlage: bevoegdheid tot handhaving/beginselplicht handhaving

Datum
25 maart 2021

Bevoegdheid tot handhaving

Wij hebben op grond van artikel 5.2, eerste lid, van de Wabo en artikel 18.1b van de Wet milieubeheer de taak zorg te dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving van de bepalingen die bij of krachtens de Wabo en Wet milieubeheer gelden.

Pagina
6 van 9

Ons kenmerk
ODRA21HB0199

Daarnaast zijn wij op grond van artikel 122 Provinciewet in samenhang met artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bevoegd tot het opleggen van een last onder dwangsom om de overtredingen van de Wabo op te heffen.

Beginselplicht tot handhaven en belangenafweging

Het college heeft op grond van artikel 5.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de taak zorg te dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving van de bepalingen die bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor u gelden.

Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is gebleken dat slechts onder bijzondere omstandigheden van het college mag worden gevraagd niet handhavend op te treden. Zo'n situatie doet zich voor als er concreet zicht op legalisatie bestaat of sprake is van overmacht. Daarnaast kan het college afzien van handhaving als uit een belangenafweging blijkt dat handhavend optreden onevenredig zwaar de belangen van de overtreder schaadt in verhouding tot het te beschermen belang. Omdat in uw situatie geen sprake is van bijzondere omstandigheden, zijn er geen redenen om van handhaving af te zien.

WETTELIJK KADER

Wet bodembescherming:

Volgens artikel 13 is een ieder die op of in de bodem handelingen verricht als bedoeld in de artikelen 6 tot en met 11 en die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen de bodem kan worden verontreinigd of aangetast, verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, teneinde die verontreiniging of aantasting te voorkomen, dan wel indien die verontreiniging of aantasting zich voordoet, de verontreiniging of de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Indien de verontreiniging of aantasting het gevolg is van een ongewoon voorval, worden de maatregelen onverwijld genomen.

Wet algemene bepaling omgevingsrecht

Volgens artikel 2.1 lid 1 onder e is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:

- 1°. het oprichten,
- 2°. het veranderen of veranderen van de werking of
- 3°. het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk,

Volgens artikel 2.3 onder a is het verboden om te handelen in strijd met een voorschrift van een omgevingsvergunning dat betrekking heeft op activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e.

Datum
25 maart 2021

Pagina
7 van 9

Ons kenmerk
ODRA21HB0199

Revisievergunning van 15 september 2009

Volgens voorschrift 8.4.2 van 2009 moeten een tank, leidingen en appendages blijvend vloeistofdicht zijn en zodanig zijn geconstrueerd en worden onderhouden dat het optimaal veilig functioneren van alle onderdelen gewaarborgd is. Ze moeten bestand zijn tegen de druk en temperatuur welke hierin optreden en het medium waarvoor ze bestemd zijn.

Veranderingsvergunning van 5 maart 2019

Volgens voorschrift 1.1.1 moet een tank - voor wat betreft constructie, installatie, tankinstallatie in bedrijf, keuring, controle, onderhoud, registratie, documentatie en veiligheids- en beheersmaatregelen - moet voldoen aan de volgende voorschriften van PGS 31: 2018 (versie 1.1, 10-2018): 2.2.1, 2.2.4 t/m 2.2.8, 2.2.11, 2.2.15 t/m 2.2.17, 2.2.19 t/m 2.2.23, 2.2.26, 2.2.27, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.6 t/m 3.2.8, 3.2.12 t/m 3.2.30, 3.2.32, 5.2.1 t/m 5.2.3, 5.3.1, 5.3.6, 5.3.7, 5.4.2 t/m 5.4.4, 5.6.1 t/m 5.6.3, 5.7.1, 5.8.1, 6.2.1, 6.2.3, 6.4.6, 6.7.1 t/m 6.7.4, 6.8.1 en 6.8.3.

In voorschrift 3.1.2 van PGS 31 staat vermeld dat het vrijkomen van gevaarlijke stoffen door morsen of lekkage moet worden voorkomen.

In voorschrift 5.3.6 van PGS 31 staat vermeld dat de gehele tankinstallatie met toebehoren in goede staat van onderhoud moet verkeren.

VERGUNDE SITUATIE

De vigerende omgevingsvergunningen zijn:

Datum	Kenmerk	Betreft
15-09-09	2006-015337 /MPM6605	Revisievergunning
12-07-11	2011-010270 /MPM22858	Omzetten NTA code voor vers hout naar Euralcode Het optimaliseren van de brandstofvoorbereiding door middel van zeven van biomassa
09-11-11	2011-010270 /MPM23507	Ambtshalve wijziging met betrekking tot de acceptatie van bepaalde biomassastromen
18-06-12	2012-010249 /MPM25252	Milieuneutraal veranderen, inzetten van getorrificeerde biomassa
13-12-13	2013-7003 /MPM27045	Wijzigen emissie-eisen/uitbreiding Euralcodes wervelbedoven K62
14-11-14	00021019	Wijzigen gevels aanbrengen luifel herinrichting oude papierloods tgv plaatsing sorteerinstallatie

18-06-14	2014-05-06734	Emissieduur K81
27-03-15	00022630	Uitbreiden papierproductie, verplaatsen oud papier sorteeractiviteiten Reparco naar het terrein van Parenco
27-01-16	19529808	Milieu neutrale wijziging - Uitbreiding anaerobe waterzuivering met gas

Datum
25 maart 2021

Pagina
8 van 9

Ons kenmerk
ODRA21HB0199

Van toepassing zijnde algemeen geldende regels: Activiteitenbesluit Milieubeheer, Activiteitenregeling Milieubeheer, Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen, Bouwbesluit 2012.

BELEID

In ons 12 juli 2016 vastgestelde "Beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving fysieke leefomgeving" is opgenomen op welke wijze wij omgaan met geconstateerde overtredingen.

Na constatering van een overtreding wordt op hoofdlijnen bepaald of legalisatie mogelijk is, door bijvoorbeeld een melding of (wijziging van de) vergunning. De uitkomst hiervan bepaalt niet zozeer of er wordt gesanctioneerd maar wel tot welk resultaat de handhavinginszetting moet leiden. Dit kan gericht zijn op het zorgen dat de situatie alsnog wordt vergund of wordt beëindigd.

In uw geval is er geen sprake van een mogelijkheid tot legalisatie.

Sanctiestrategie

De sanctiestrategie voorziet in een behoefte aan een passende sanctie bij iedere bevinding. Toezichthouders hanteren de sanctiestrategie bij iedere bevinding en maken daarbij gebruik van de in de strategie opgenomen interventies.

Omwille van rechtsgelijkheid waarborgt dit passend interveniëren en eenduidig optreden, dat wil zeggen: het in vergelijkbare zaken maken van vergelijkbare keuzes en het op vergelijkbare wijze kiezen en toepassen van sancties. Een passende sanctie wil zeggen dat de sanctie, gegeven de verzamelde feiten en de beoordeling van de aard en/of omstandigheden van de bevinding en de normadressaat, zo effectief en efficiënt mogelijk leidt tot spoedig herstel van de situatie naar de situatie van voor de bevinding. Daarnaast waarborgt de sanctie naleving van de wet en daagt bij aan het voorkomen van herhaling van de geconstateerde overtreding. Daar waar passend en nodig wordt de normadressaat gestraft om deze tot naleving te bewegen.

Uitgangspunt voor de Gelderse sanctiestrategie is, de Landelijke handhavingsstrategie. De sanctiestrategie bestaat uit vijf stappen:

1. positioneren bevinding in de interventiematrix;
2. bepalen verzwarende aspecten;
3. bepalen overleg over toepassing bestuurs- en of strafrecht;
4. optreden met de interventiematrix;
5. vastleggen.

Volgens de interventiematrix zijn de gevolgen van de overtredingen te kenmerken als '**Van belang**'. Uw gedrag wordt getypeerd als '**Onverschillig/reactief**'.

Verzwarende argumenten: Uw bedrijf heeft in het verleden ook te maken gehad met meerdere lekkages bij de AWZI.

Verzachtende argumenten: Naar aanleiding van de controlebezoeken heeft uw bedrijf inmiddels acties uitgezet om de overtreding ongedaan te maken.

Daardoor te typeren als **C3**. Hierdoor komen wij op:

Strafrecht: BSBm/PV

Bestuursrecht herstellend: Tijdelijk stilleggen, LOB, LOD, Verscherpt toezicht. Hierdoor is er geen ruimte om eerst te waarschuwen maar zijn wij genoodzaakt handhavend op te treden.

Bijlage 2

CO21.6871AV.84807-1.27

VERKLARING VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING

op basis van AS SIKB 6700 "Inspectie bodembeschermende voorzieningen"

Hierbij verklaart **ContrAll Inspectie B.V.** dat

Smurfit Kappa Parenco B.V.
Veerweg 1, 6871 AV Renkum

beschikt over een vloestofdichte voorziening ter plaatse van:

Chemicaliën losplaats AWZ,
exclusief de hierop aangesloten bedrijfsriolering

Deze verklaring is gebaseerd op een (her)inspectie, waarvan de resultaten zijn vastgelegd in een rapport met kenmerk **CTI2134.00** d.d. **9 maart 2021** dat één geheel vormt met deze verklaring.

De voorziening is als vloestofdicht beoordeeld d.d. **9 maart 2021**.

Voor de onder het Activiteitenbesluit (BARIM) vallende vloestofdichte voorzieningen is bepaald dat de voorziening:

- door (of namens) de houder van de voorziening ten minste eenmaal per jaar moet worden gecontroleerd;
- door een Deskundig Inspecteur binnen zes jaar, dus vóór **9 maart 2027** opnieuw moet worden geïnspecteerd en goedgekeurd.

Deze bepalingen gelden niet wanneer in specifieke wet- en regelgeving een andere frequentie is aangegeven of wanneer geen wet- en regelgeving van toepassing is.



Afgegeven door:

ContrAll Inspectie B.V.
Postbus 525
7300 AM Apeldoorn
055 - 578 13 50

Handtekening

Deskundig Inspecteur I

Inspectierapport

Inspectie bodembeschermende voorziening(-en)

Locatienaam : Smurfit Kappa Parenco B.V.
Adres : Veerweg 1
Plaats : 6871 AV Renkum
Rapportnummer : CTI21314.00
Revisie : 00
Rapportdatum : 9 maart 2021



1. Algemene gegevens

Opdrachtgever: Smurfit Kappa Parenco B.V.
[Redacted]
Veerweg 1
6871 AV Renkum

Opdrachtnemer: ContrAll Inspectie B.V.
Postbus 525
7300 AM Apeldoorn

Opdrachtdatum: 9 maart 2021

Inspectiedatum: 9 maart 2021 rapportdatum: 9 maart 2021

Herinspectiedatum: N.v.t.

Inspectiecriteria: AS SIKB 6700 (versie 3.0) inspectie bodembeschermende voorzieningen met bijbehorend protocol 6701 voor visuele inspectie.

Conclusie: De geïnspecteerde voorziening(-en) is/zijn als vloeistofdicht aangemerkt.

Inspectie uitgevoerd door: [Redacted]

Inspecteur verklaart dat de inspectie onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd.

Autorisatie rapportage: [Redacted]

2. Inleiding

Smurfit Kappa Parenco B.V. heeft ContrAll Inspectie B.V. opdracht verstrekt om de vloeistofdichtheid van de bodembeschermende voorziening(-en) te beoordelen op haar locatie te Renkum.

ContrAll Inspectie B.V. heeft vooraf de veiligheidsrisico's geïnterpreteerd en de resultaten daarvan de inspecteur medegedeeld. Aan de Inspecteur zijn persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar gesteld. Tezamen met de verstrekte instructies zijn de risico's beheersbaar. Bijzonderheden zijn niet van toepassing.

Er zijn geen wijzigingen geconstateerd tussen de werkelijke en vooraf geschetste situatie. Er is ook niet afgeweken van de oorspronkelijke opdracht.

De geïnspecteerde voorziening(-en) is/zijn nader omschreven op de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening.

ContrAll Inspectie B.V. is als type "A" inspectie-instelling geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie volgens criteria ISO/IEC 17020:2012 aangevuld met de bijbehorende Application ILAC-P15: 07/2016.

ContrAll Inspectie B.V. heeft de inspectie onder accreditatie uitgevoerd op basis van de inspectiecriteria. Het certificaat van accreditatie van ContrAll Inspectie B.V. en het hierbij behorende beeldmerk zijn uitsluitend van toepassing op de inspectiewerkzaamheden inclusief rapportage. ContrAll Inspectie B.V. is onafhankelijk van de opdrachtgever. De werkwijze volgt AS6700 en het van toepassing zijnde protocol. De resultaten van de inspectie zijn uitsluitend van toepassing op de geïnspecteerde voorziening(-en).

ContrAll Inspectie B.V. is in het kader van het Besluit bodemkwaliteit erkend voor het uitvoeren van periodieke inspecties van bodembeschermende voorzieningen volgens AS SIKB 6701 en 6703.

Onderhavig inspectierapport is opgesteld als eindrapportage. Indien dit inspectierapport is gebaseerd op een herinspectie dan is in hoofdstuk 1 de oorspronkelijke inspectiedatum aangegeven met bijbehorende rapportdatum. In voorkomend geval wordt dit (oorspronkelijke) rapport niet opnieuw verstrekt, maar als naslagwerk gebruikt in kader van reproduceerbaarheid. Dit inspectierapport mag alleen in zijn geheel én ongewijzigd worden gereproduceerd.

3. Inspectieresultaten

3.1 Inspectieresultaten visuele inspectie (protocol 6701)

In onderstaande tabel zijn de eindresultaten opgenomen van de geïnspecteerde voorziening(-en).

	Constructie	Doorvoeren en bevestigingspunten	Afschot	Voegafdichtingen	Lassen, (stort)naden en aansluitingen	Opmerking:
Omschrijving voorziening:						
chemicaliën losplaats AWZ (68 m ²)	V	V	V	V	V	

Toelichting: V = voldoet, X = voldoet niet, N = niet van toepassing

Geïnspecteerde laag en/of lagen die de bodembescherming moet (-en) borgen:

Cementgebonden constructie van prefab milieuplatten.

Gebruik c.q. omschrijving van het gebruik van de voorziening(-en):

Het gebruik van de voorziening is in bovenstaande tabel omschreven.

Geconstateerde onvolkomenheden:

Geen.

Overige inspectieresultaten:

Geen.

Algemene bevindingen:

Tijdens de inspectie is voldoende duidelijkheid verkregen over de vloeistofdichtheid van de voorziening. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

Bij de inspectie is de gehele voorziening geïnspecteerd. In geval van een herinspectie zijn alleen de eerder geconstateerde gebreken opnieuw geïnspecteerd. Er is bij de inspectie geen kritieke uitrusting gebruikt. Er zijn geen werkzaamheden uitbesteed.

De inspectie is onafhankelijk én onder toelaatbare druk uitgevoerd.

4. (Aanvullend) dossieronderzoek

Door beoordeling van dossierstukken kan aanvullende informatie worden verkregen. Het betreft informatie die van belang is om bij de inspectie te betrekken en te bepalen of de voorziening, nadat deze is geïnspecteerd (alsnog) kan voldoen aan de kwalificatie van vloeistofdichtheid.

(Aanvullend) dossieronderzoek is niet noodzakelijk.

5. Conclusie en aanbevelingen

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat de geïnspecteerde bodembeschermende voorziening momenteel voldoet aan de inspectiecriteria en in aanmerking komt voor een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening. De geïnspecteerde voorziening is in bijlage 1 vastgelegd op tekening en / of door middel van foto's.

Herstelwerkzaamheden zijn niet nodig evenals nader onderzoek niet noodzakelijk is.

Noot: Goedkeuring van de vloeistofdichtheid van de door onze geïnspecteerde voorziening of onderdelen daarvan houdt niet in dat wij aansprakelijk kunnen worden gesteld voor gevolgschade indien op enig moment na de inspectie een bodemverontreiniging ter plaatse van deze voorziening wordt geconstateerd.

Noot: Indien de bedrijfsriolering niet is geïnspecteerd wijzen wij u erop dat lekkages of niet goed functionerende bedrijfsrioleringen kunnen leiden tot een bodemverontreiniging. Indien u wenst kunnen wij u hierover nader informeren en zonodig een kostenopgave doen om de bedrijfsriolering te beoordelen.

Inspectietermijnen

Voor de onder het Activiteitenbesluit (BARIM) vallende voorzieningen is bepaald dat de voorziening:

- door (of namens) de houder van de voorziening ten minste eenmaal per jaar moet worden gecontroleerd;
- door een Deskundig Inspecteur binnen zes jaar opnieuw moet worden geïnspecteerd en goedgekeurd. Deze datum is vermeld op de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening.

Deze bepalingen gelden niet wanneer in specifieke wet- en regelgeving een andere frequentie is aangegeven of wanneer geen wet- en regelgeving van toepassing is.

Voor de jaarlijkse bedrijfsinterne controle door (of namens) de houder van de voorziening kan gebruik gemaakt worden van de controlelijst in bijlage 2.

Bijlage 1



Aanzicht chemicaliën losplaats AWZ (afmeting 14 x 6 m1)


Bijlage 2

Bedrijfsinterne controlelijst				
Controle uitgevoerd door: (naam)		Datum controle:		
Omschrijving voorziening:				
Nr. controlepunt	Resultaat	Herstelmaatregel		
	Ja / nee	actie	Gereed	
1. Oppervlak				
1.1.	Is in het oppervlak vloeistof ingedrongen (vlekken)?			
	Is vlekvorming wezenlijk toegenomen t.o.v. vorige controle?			
1.2	Zijn in het oppervlak vervormingen aanwezig?			
1.3	Is het oppervlak gescheurd?			
1.4	Zijn in het oppervlak mechanische beschadigingen aanwezig?			
1.5	Is het oppervlak aangetast door chemische invloeden?			
1.6	Bevinden zich losse delen in het oppervlak?			
1.7	Kunnen vloeistoffen van de voorziening aflopen? (Anders dan naar de daarvoor bedoelde afwateringspunten)			
2. Afdichtingen				
2.1	Ontbreken afdichtingen in vloer / verharding / wand?			
2.2	Ontbreken afdichtingen bij aansluiting op verticale bouwdelen?			
2.3	Zijn de afdichtingen aangetast door chemische invloeden?			
2.4	Zijn de afdichtingen losgelaten?			
2.5	Zijn de afdichtingen mechanisch beschadigd?			
2.6	Is t.p.v. afdichtingen craquelé of scheurvorming aanwezig?			
3. Bedrijfsierolering				
3.1	Vertonen de ontvangpunten gebreken?			
3.2	Zijn verzakkingen zichtbaar?			
3.3	Zijn de afvoeren verstopt?			
3.4	Vertoont de afscheidingsinstallatie gebreken?			
4. Algemene indruk				
4.1	Geeft het totaal beeld aanleiding tot nader onderzoek?			
4.2	Is het gebruik of de belasting van de voorziening gewijzigd?			
5. Bijzonderheden				
<p>Indien één van de vragen met "ja" wordt beantwoord, moet actie worden ondernomen. Gelieve hiervoor contact op te nemen met ContrAll Inspectie B.V. Telefoon 055-5781350 / [REDACTED]@contrall.nl / www.contrall.nl Op verzoek kan dit controleformulier digitaal worden toegezonden.</p>				

Bijlage 3

Diverse acties AWZ:


Mail van maintenance engineer over diverse acties:



Mbt **lekkage goot beluchting Zuid** het volgende.

Afgelopen jaren zijn meerdere initiatieven ontplooid ter afdichting van de geconstateerde lekkages op de beluchtingsbakken:

1. nieuwe dilatatievoegen en bitumen
2. dichtspuiten en injecteren
3. triflex matten, zie offerte en factuur:



HvT
HOLLAND VLOER TECHNIEK

Holland Vloer Techniek B.V. | Noordendijk 17 | 5075 NJ Tuijdijk, Eindhoven

Tel: 0599 473010 | Fax: 0599 472702 | BTW nr.: NL095533796 101

KvK Middel 2109799 | BIC: HVBK21 | IBAN: NL095533796 101

www.hollandvloer.nl | info@hollandvloer.nl

Smurfit Kappa Parengo B.V.
T.a.v. [redacted]
Veerweg 1
6871 AV Renkum

Tweede Edoëmond, 5 juni 2019
Ref: 2922-0506192

Geachte [redacted]

In vervolg op het onderhoud, dat wij met u mochten hebben inzake het afsluiten van een scheur in de betonnen wand van een put van beluchtingsbak zuid op het terrein van Parengo te Renkum, doen wij u hierbij onze offerte toekomen.

Te behandelen:

- Conform uw aanwys, opname en inspectie ter plaatse.
- Het betreft het aanbrengen van een Triflex Pro Detail afdicht over een scheur in een betonnen wand van beluchtingsbak zuid systeem aanbrengen op bovenzijde, binnenzijde en bodem.
- De betonnen wanden en bodem van deze kleine bak vertonen een constructieve scheur welke lekkage veroorzaakt. Lengte totaal ca. 5 m!
- De bak dient vooraf gereinigd en droog gemaakt te worden door opdrachtgever.
- Triflex Pro Detail is een snel aan te brengen systeem met zeer korte droogtijd om overlast tot een minimum te beperken.
- Indien noodzakelijk draagt opdrachtgever zorg voor aanvullende veiligheidsmaatregelen en een mangowacht o.l.d.


Advies:

- Het betonnen oppervlak slijt met diamantslijpen.
- Een primerlaag Triflex Cyl 276 aanbrengen.
- Een volle laag Triflex Pro Detail aanbrengen.
- In de nog kleverige laag een wapeningsvlies inbedden.
- Vervolgens nat in nat een sealaag Pro Detail aanbrengen.

Offerte:

Op basis van het hierboven omschreven advies kunnen wij u het leveren van de materialen en het uitvoeren van de werkzaamheden aanbieden voor:

Aanbrengen Pro Detail afdichting € 756,-
zie volgende pagina



HvT
HOLLAND VLOER TECHNIEK

Kunststofvloeren | Industriebloeren | Betonreparatie

Kelderafdichting | Betonconservatie | Injectoren

Tweede Edoëmond, 5 juni 2019
Ref: 2922-0506192

Opmerkingen:

- Cementgebonden ondergronden dienen minimaal 28 dagen oud te zijn. Maximaal restvochtpercentages in de ondergrond <4%, minimale druksterkte ondergrond 25 N/mm², minimale treksterkte 1,5 N/mm².
- Wachttijden ten gevolge van lekkages, veiligheidsvoorzieningen en onvoorziene gebeurtenissen buiten toedoen HVT zullen worden doorberekend op basis van nacalculatie.
- Water, elektro, opslag, toilet en schaftegelegenheden worden kosteloos door opdrachtgever verstrekt.
- Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden staat het te behandelen oppervlak geheel en uitsluitend ter beschikking van Holland Vloer Techniek.
- Uitvoering in 1 fase. Uitvoering in meerdere fasen kan kostenverhogend werken. Wij gaan uit van het gebruik van standaard kleuren.


Condities:

- Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. Facturering 50% aanneemsom bij opdracht, 25% aanneemsom bij start werkzaamheden, 25% aanneemsom naar rato werk en 5% aanneemsom bij gereedkomen werkzaamheden. (per tank)
- Prijs excl. 21% BTW.
- Offerte geldt tot 2 maanden na dagtekening.
- Uitvoering na schriftelijke opdracht.
- Uitvoering gedurende normale werkdagen op normale werkdagen.
- Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene voorwaarden zoals deze zijn gepubliceerd bij de Kamer van Koophandel te Middel. Een kopie van deze voorwaarden is als bijlage bij deze offerte gevoegd.

Wij gaan er vanuit u hiermee een passende aanbieding te doen en zien u reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Holland Vloer Techniek.



HvT
HOLLAND VLOER TECHNIEK

Holland Vloer Techniek B.V. | Noordendijk 17 | 5075 NJ Tuijdijk, Eindhoven

Tel: 0599 473010 | Fax: 0599 472702 | BTW nr.: NL095533796 101

KvK Middel 2109799 | BIC: HVBK21 | IBAN: NL095533796 101

www.hollandvloer.nl | info@hollandvloer.nl

Smurfit Kappa Parengo B.V.
T.a.v. Crediteuren administratie
Veerweg 1
6870 AA Renkum

Tot

Factuur

Debiteurnummer: 7234 | BTW nr.:

Factuurnummer: F10491

Factuurdatum: 14-10-2019

Omschrijving	Aantal	Tarief	Bedrag
Betreft: herstel omlaagrand nabeslinter en lekkage overloop beluchtingsbak zuid			
uw bestelnr: 4320333156 datum: 11-09-2019			
Conform onze offertes 2921-1109191 en 2922-1109192			
Berekening van de prijs pos 00010 0,30 pos 00020 1824698			5.1.2f
BTW 21%			5.1.2f
Totaal			
Betalingstermijn 30 dagen			
Uitente betaaldatum			
13-11-2019			

Omdat genoemde werkzaamheden tot op heden niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd,

wordt nu nog gekeken of dichtspuiten nog een optie is, anders wordt offerte gevraagd om een goot onder de scheur te plaatsen met afwatering op het procesriool (zie mail begin).

Wordt vervolgd.

Verder hieronder mail TAUW voor **bodemonderzoek** ter plekke van leidinglekage en lekkage goot. Planning voor bodembemonstering ingezet op volgende week (week 9):

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@tauw.com> Verzonden: wo 24-2-2021 23:25
Aan: [REDACTED] (PARENCO)
CC:
Onderwerp: Bodemonderzoek incidenten waterzuivering

Dag [REDACTED]

Vanmorgen spraken we over uit te voeren bodemonderzoek ter plaatse van twee plekken bij jullie waterzuivering. De handhaver van de ODRA heeft aangegeven dat, middels een bodemonderzoek, aangetoond moet worden dat de bodem niet aantoonbaar negatief beïnvloedt door een lekkende goot en een lekke leiding. Beide defecten worden overigens zo spoedig mogelijk verholpen door SK Parenco.

Ik stel het volgende voor:

Er is uitgegaan van de volgende onderzoeksstrategie uit de NEN 5740: Strategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (VEP)

Per locatie wordt onderzoek gedaan waarbij de resultaten vergeleken gaan worden met een te nemen referentiemonster. Dit referentiemonster wordt genomen op een plek op het terrein van Smurfit Kappa Parenco dat zeker niet is beïnvloed door één van de twee incidenten. Het analysepakket is op basis van de periodieke analyses van het effluent en in overleg met de ODRA (in het kader van eerder uitgevoerd vergelijkbaar bodemonderzoek) vastgesteld.

Aangezien er bij beide incidenten van bovenaf water op de bodem is gekomen, is de bovengrond de meest verdachte bodemlaag. Het onderzoek zal zich dan ook beperken tot alleen de bovengrond.

Daarnaast is onderzoek naar diepere bodemlagen en grondwater technisch gezien erg lastig vanwege de grote hoeveelheid ondergrondse infrastructuur (leidingen) op beide onderzoekslocaties.

Daarbij is de kans op het beschadigd raken van deze leidingen tijdens het veldwerk, met een veel groter incident tot gevolg, te groot.

In onderstaande tabel zijn de voorgestelde werkzaamheden samengevat.

	Incident 1	Incident 2	Referentie
Omschrijving			
Oppervlakte onderzoekslocatie	Circa 10 m ²	Circa 10 m ²	
Veldwerk			
Boring tot 0,5 m -mv	3	3	1
Chemische analyses			
Analysepakket grond ¹⁾	1	1	1

1) Stikstof-totaal, ammonium (als NH₄), fosfaat, sulfaat, CZV en Metalen (ijzer-totaal, arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), zuurgraad (pH) en droge stof

Rapportage en levertijd

De resultaten van het vooronderzoek en het verkennend onderzoek worden verwerkt in een rapport per incident, met duidelijke conclusies en adviezen. Als doorlooptijd moet u rekening houden met vier tot zes werkweken na opdrachtverlening. De definitieve planning wordt, na gunning, nader met u afgestemd.

Bij spoedige opdrachtverlening zouden de veldwerkzaamheden in week 9 of 10 van 2021 uitgevoerd kunnen worden.

Aanbevolen wordt om de onderzoeksopzet, voorafgaand aan de uitvoering, ter goedkeuring aan de ODRA voor te leggen.

Aanbiedingsprijs en betalingsregeling

Wij bieden u het project aan voor een prijs van EUR 3.750,00 exclusief BTW.













Een zal conform voorstel uitgevoerd worden en rapportage bodemonderzoek zal aan [REDACTED] (ODRA) toegestuurd worden

Hierna de diverse acties in SAP:

- Losplaats
- Lekken/zweten NaOH en Ureum
- Leiding lekkage tussen NBT1 en beluchting Zuid

Losplaats AWZ

Aanvraag

 OH-melding weergeven: Onderhoudsaanvraag			
Melding	20446638	M1	Chemicalienlosplaats AWZ niet ok 
Meldingsstatus	MINB OTOE 		
Order	1845923		
  			
Referentieobject			
Functieplaats	PA-3-ETP1-CM1-CQ1	AWZ Chemicaliën algemeen 	
Equipment		 	
Feiten			
Omschrijving	Chemicalienlosplaats AWZ niet ok		
<p>23.02.2021 12:10:44 centrale (CENTRALE) Tel. 31 317 361 549 XXX Chemicalienlosplaats AWZ voldoet niet aan de wet en regelgeving. Op verzoek van de ODRA dient dit voor 6 maart 2021 te zijn opgelost. Volgende punten dienen te worden aangepakt: a trottoirband voor de deuren is verzakt b links daarvan zit een scheur in de vloer c op meerdere plaatsen zit er tussen de trottoirbanden geen kit (alle vertikale naden dienen gekit te zijn)</p> 			
Basistermijnen			
		Prioriteit	Hoog 
Verantwoordelijkheden			
OH-plann.groep	003 / 2300	PM1 PM2	
Verantw.werkpl.	101 / 2300	Mechanisch WVB	
		Meldingsdatum	23.02.2021 11:34:48











Gepland werk voor week 9

PM_Correctief onderhoud ongepland 1845923 weerg									
Order		CORO 45923		Chemicalienlosplaats AWZ niet ok					
SysStatus		OPEN GMCP NABC VOCA							
<div>Kopgeg. Taken Componenten Kosten Objecten Extra geg. Standpl. P</div>									
Verantwoordelijke									
OH-pl.gr.		003 / 2300		PM1 PM2		Melding		20446638	
VerWerkpl.		101 / 2300		Mechanisch WVB		Kosten		0,00 EUR	
						OHPrestSrt		MEC Mechanisch	
						ToestTchSy		0 Buiten bedrijf	
Termijnen									
Basisstart		01.03.2021		Prioriteit		Hoog			
Basiseinde		05.03.2021		Revisie		WEEKD921		Gepland werk week 09 2021	
Referentieobject									
Functiepl.		PA-3-ETP1-CM1-CQ1		AWZ Chemicaliën algemeen					
Equipment									
Bouwgroep									
Eerste taak									
Taak		Chemicalienlosplaats AWZ niet ok				BerCd		Werk berekenen	
WrkPl/vest		101 / 2300		BestCode		PM01		Prest.srt M001	
Werkduur		0,0 H		Aantal		0		Taakduur 0,0 H	
Pers.nr.		0							


Na gereed zijn zullen foto's nagestuurd worden.

Lekken/zweten NaOH

Aanvraag

 OH-melding weergeven: Onderhoudsaanvraag			
			
Melding	20446640	M1	Natronloogtank heeft gelekt 
Meldingsstatus	MINB OTOE 		
Order	1845925		
			
Referentieobject			
Functieplaats	PA-3-ETP1-CM1-TA1	AWZ Natronloog DSULPH 	
Equipment	PA-06BV334	AWZ Natronloogtank DSULPH Afvoerlepe 	
Feiten			
Omschrijving	Natronloogtank heeft gelekt 		
<p>23.02.2021 12:23:42 centrale (CENTRALE) Tel. 31 317 361 549 XXX De koppeling van de klep en leiding heeft iets gelekt bij het vervangen van deze klep. Graag controleren of de koppeling echt dicht is en de natronloogresten op de tank en aan de tank verwijderen.</p>			
Basistermijnen			
		Prioriteit	Hoog 
Verantwoordelijkheden			
OH-plann.groep	001 / 2300	Centr/AWZ	
Verantw.werkpl.	180 / 2300	M Area monteur	
		Meldingsdatum	23.02.2021 12:21:13









Terugmelding, gereed

 OH-melding weergeven: Onderhoudsmelding			
Melding	51041100	M7	Natronloogtank heeft gelekt
Meldingsstatus	MINB OTOE		
Order	1845925		
Referentieobject			
Functieplaats	PA-3-ETP1-CM1-TA1...	AWZ Natronloog DSULPH	
Equipment	PA-06EV334	AWZ Natronloogtank DSULPH Afvoerlepel	
Feiten			
Omschrijving	Natronloogtank heeft gelekt		
25.02.2021 12:31:30 [REDACTED] Koppeling gecontroleerd, geen lekkage geconstateerd. Doekjes op de tank verwijderd.			
Verantwoordelijkheden			
OH-plann.groep	001 / 2300	Centr/AWZ	
Verantw.werkpl.	180 / 2300	M Area monteur	
Verantwoord. pe	23354516	[REDACTED]	
		Meldingsdatum	25.02.2021 12:28:34

Opm. Er was dus geen lekkage. Aanwezigheid van doeken was afkomstig van vervanging klep, maar verzuimd om deze op te ruimen.

Lekken/zweten ureum


Aanvraag

			
Melding	20446639	M1	Ureum installatie zweet
Meldingsstatus	MAFS OTOE		
Order	1845924		
			
Functieplaats	PA-3-ETP1-Q41-TA1...	AWZ Ureumtank	
Equipment			
			
Omschrijving	Ureum installatie zweet		
<p>23.02.2021 12:18:03 centrale (CENTRALE) Tel. 31 317 361 549 XXX De ureum installatie lekt een beetje op diverse plaatsen. ODRA heeft alleen opmerkingen gemaakt over de afsluiter in de retourleiding naar de tank. Er komt ook een beetje ureum uit de koppeling in de persleiding van de pomp. Ook de aansluiting van de manometer op het drukvatje lekt iets.</p>			
			
		Prioriteit	Hoog
			
OH-plann.groep	001 / 2300	Centr/AWZ	
Verantw.werkpl.	180 / 2300	M Area monteur	
		Meldingsdatum	23.02.2021 12:13:30

Terugmelding, gereed

OH-melding weergeven: Onderhoudsmelding			
Melding	51041078	M7	Ureum installatie zweet
Meldingsstatus	MAFS OTOE		
Order	1845924		
Referentieobject			
Functieplaats	PA-3-ETP1-CM1-TA1	AWZ Ureumtank	
Equipment			
Feiten			
Omschrijving	Ureum installatie zweet		
25.02.2021 09:26:11 [REDACTED] Manometer en afsluiter in overstortleiding vervangen en voorzien van afdichtings plug. Koppelingen in persleiding nagetrokken.			
Verantwoordelijkheden			
OH-plann.groep	001 / 2300	Centr/AWZ	
Verantw.werkpl.	180 / 2300	M Area monteur	
Verantwoord. pe	23354516	[REDACTED]	
Meldingsdatum		25.02.2021	09:25:00

Zie foto's voor -> na



Leiding lekkage tussen NBT1 en beluchting Zuid

Aanvraag

Melding	20446549 M1 Er komt water uit de grond
Meldingsstatus	MINB OTOE
Order	1845877
Referentieobject	
Functieplaats	PA-3-ETP1-PP2 AWZ NABEZINKING
Equipment	
Feiten	
Omschrijving	Er komt water uit de grond
<p>20.02.2021 10:42:51 centrale (CENTRALE) Tel. 31 317 361 549 XXX Onder de trap naar de beide telescooppijpen van Nabezinkers 1 en 2 komt vloeistof uit de grond. Lijkt lauw te zijn, verdenking gaat uit naar leidingwerk dan wel lekkage uit het gebouwtje van deze telescooppijpen. In het verleden is hier ook hetzelfde waargenomen, alleen is toen niets gevonden.</p>	
Basistermijnen	
Prioriteit	Medium
Verantwoordelijkheden	
OH-plann.groep	001 / 2300 Centr/AWZ
Verantw.werkpl.	101 / 2300 Mechanisch WVB
Meldingsdatum	20.02.2021 10:39:07

Gepland werk (week 9 ipv week 14, zie mail in begin)

PM_Correctief onderhoud gepland 1845877 weergeven

Order **CORP** **1845877** Opgraven leidingen.

SysStatus **OPEN GMCP NABC VOCA**

Kopgeg. Taken Componenten Kosten Objecten Extra geg. Standpl. P

Verantwoordelijke

OH-pl.gr. **001 / 2300** Centr/AWZ

VerWerkpl. **101** / 2300 Mechanisch WVB

Melding **20446549**

Kosten **0,00** EUR

OHPrestSrt **MEC** Mechanisch

ToestTchSy **1** In bedrijf

Termijnen

Basisstart **05.04.2021** Prioriteit **Medium**

Basiseinde **09.04.2021** Revisie **WEEK1421** Gepland werk week 14 2021

Referentieobject

Functiepl. **PA-3-ETP1-PP2** AWZ NABEZINKING

Equipment

Bouwgroep

Eerste taak

Taak **Er komt water uit de grond** BerCd **Werk berekenen**

WrkPl/vest **101** / 2300 BestCode **PM01** Prest.srt **M001** ☐ PHM

Werkduur **0,0** H Aantal **0** Taakduur **0,0** H ☐ Comp.

Pers.nr. **0**

Indien reparatie gereed dan zal dit nog gemeld worden.