





ALGEMEEN ID: 84486

Type	Calamiteit				
Weg	N785				
Hmp van	015.600	Hmp tot	015.600	Rijrichting	-
Nadere plaatsbepaling					
Datum	02/23/2022 	Tijd van	10:45 AM 	Tijd tot	05:00 PM 
Melder					
Status	Afgesloten				
Onderwerp					

REFERENTIE 1 16-02-2022

REFERENTIE 2 16-02-2022

0000000757

In blok algemeen, tijd van: moment van melding/aantreffen, tijd tot: moment van verlaten locatie

Tijdstip	11:00 AM
aanwezig	
Tijdstip	04:15 PM
rijbaan vrij	
Melder	VCNON
Soort	Overig, Ongeval
calamiteit	
Calamiteit	Ja
aangetroffen	
Omschrijvin	
Weersgesteld	Regen
Tempratuur	
(in °C)	
Berging	Berging gestart door politie



23-02-2020

Collega [redacted] is ook nog ter plaatse geweest om de situatie te beoordelen en te helpen met het opruimen! En voor de verzorging van het innerlijke mens!

23-02-2020

16:00 uur Trekker met tank klaar.

16:15 uur weg weer vrij.

Alles afgemeld bij de VC-NON en de coordinator.

23-02-2020

In de tussentijd de VC-NON en d3e calamiteiten Coordinator een update gegeven.

23-02-2020

Melding VC-NON water op de rijbaan.

Onderweg er naar toe belde de vc-non dat er om 10:10uur ook al een ongeval heeft plaats gevonden.

ter plaatse: Auto komend vanaf rheden is door de een diepe plas heen gereden.

De machtg over het stuur verloren en tot stilstand tegen een boom gekomen.

Hulpdiensten zij een behoorlijke tijd bezig geweest met het bevrijden van de bestuurder.

VKR besteld voor het afzetten van de rotonde bij 15,1 en de kruising bij 16,35.

Gemeente heeft hekjes geplaatst.

Het is nu nog even wachten op Loonbedrijf Derksen die het water weg gaat zuigen met een tank.

## SCHADEFORMULIER --

Registratie

84486

Laatste

02/21/2020



schouwdata

Gemeente

Rheden

Plaats

Velp

Straatnaam

N785

Bebouwd

☐

Ja

☒

Nee

Politie

rapport Nr.

Max.

80 Km/h

snelheid

Signaalhouder

Schadebureau

Status

Opgelost

## INZET AANNEMER 1 --

Aanvraag

Tractor incl. waterwagen

voor

Aangevraagd

01:35 PM



om

Aanwezig

02:20 PM



om

einde inzet

05:00 PM



om

Bijzonderhe

Volgens



Ja



Nee

afpraak

23-02-2020

Er is 120000 liter water weg gepompt.  
Dit moet voldoende zijn.

23-02-2020

Voor het wegpompen van het water.

## INZET AANNEMER 2 --

Aanvraag

voor

Aangevraagd

om

Aanwezig

om

einde inzet

om

Bijzonderhe

Volgens ☒ Ja ☐ Nee  
afspraak

## INZET AANNEMER 3 --

Aanvraag

voor

Aangevraagd

om

Aanwezig

om

einde inzet

om

Bijzonderhe

Volgens ☒ Ja ☐ Nee  
afspraak

## INZET MEDEWERKER (OUD, ALLEEN UREN EN KM) --

Aantal uren

Gereden

86

kilometers

## VERZENDLIJST --

Notificatie

(Calamiteit melden) Ruurlo

calamiteit

Steunpunt

Oosterhout

Steunpunt

Rumpt

Steunpunt

Ruurlo

Steunpunt

Stroe

Steunpunt

Warnsveld

Overige

medewerkers

Omschrijvin

Tk heren,  
Zwaar ongeval door veel water op onze weg.  
Op 11-03-20 schade dossier tbv CED toegevoegd  
13-03-20 Dagrapport toegevoegd.

schade

Boompaal

locatie

Locatie tak

Lengte (in

m)

Diameter

50

(in m)

Soort boom

Processieru

☐

Ja

☐

Nee

aanwezig

Zwam

☐

Ja

☒

Nee

aanwezig

Stamschot

☐

Ja

☒

Nee

aanwezig

Status

Opgelost



24-02-2020

Telefoon gehad van

Hij gaat de boom bekijken en stuurt de kostenstaat op.

23-02-2020

Mail gestuurd voor de kostenstaat.

23-02-2020

Schade boom is 70x90cm





## WATEROVERLAST --

Locatie	<input type="text" value="Verharding"/>
Lengte (in m)	<input type="text" value="15"/>
Breedte (in m)	<input type="text" value="7"/>
Mogelijke reden	<input type="text" value="Ontbreken sloot"/>
Tijdsduur overlast	<input type="text" value="Tussen 8 en 24 uur"/>
Status	<input type="text" value="Opgelost"/>



25-02-2020

Mail van [REDACTED] toegevoegd!

24-02-2020

Contact gehad met [REDACTED] hij gaat verder uitzoeken wat er eventueel zit en/of wat er eventueel moet komen op die locatie. Er staat nu een j20 met snelheidsbeperking 50 er de rijbaan van IMS deze blijft staan tot dat er een andere oplossing is. [REDACTED] gaat informeren waar we eventueel andere borden vandaan kunnen halen om de bebording van IMS te vervangen.

23-02-2020

Het water komt hier aardig van de bult af!  
Er moet hier wel een oplossing komen voor het regen water.

## Bijlages

[Wateroverlast N785.pdf](#)