

To: 5.1.2e | 5.1.2e [redacted]@gelderland.nl]
Cc: 5.1.2e | 5.1.2e [redacted]@odra.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Mon 11/25/2024 10:15:21 AM
Subject: Monitoring netwerk Doonweg
Received: Mon 11/25/2024 10:16:15 AM
[Monitoring netwerk Stortplaats Doonweg.pdf](#)

Beste 5.1.2e,

Op verzoek van 5.1.2e stuur ik je een overzicht van de peilbuizen bij Stort Doonweg. Zie bijlage!

In jouw email maak je een opmerking over de waterafvoer op de stortplaats. Je hebt ook twee foto's toegevoegd.

Omdat ik de foto's niet heel duidelijk vond heb ik afgelopen vrijdag contact opgenomen met Industriewater Eerbeek. Zij verzorgen het dagelijks toezicht op de stortplaats in opdracht van Stort Doonweg.

Zij hebben op woensdag 20 en donderdag 21 november de ringsloot geïnspecteerd. Zij bevestigen niet dat de ringsloot overloopt en de buffervijver overstort naar de overstort. Het peil zou nog circa 0,5 meter onder het niveau van de overstort staan.

Run-off van de stortplaats moet eerst de ringweg over om vervolgens in de ringsloot te worden opgevangen. Op sommige plaatsen ligt de ringsloot niet direct naast de ringweg, maar op grotere afstand. Als gevolg hiervan kan het zijn dat er op de ringweg en/of lokaal tussen de ringweg en de ringsloot plasvorming optreedt.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit bericht dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,



Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Airborne Tower
Eusebiusbuitensingel 75
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

5.1.2e

Medewerker Toezicht & Handhaving
Maandag t/m woensdag en vrijdag

+31(06) 5.1.2e

5.1.2e [redacted]@odra.nl

www.odregioarnhem.nl