

To: 5.1.2e 5.1.2e | Montea 5.1.2e @montea.com
Cc: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @odra.nl
From: 5.1.2e
Sent: Wed 4/24/2024 9:46:56 AM
Subject: RE: Voorboren Heiwerkzaamheden Intergamma
Received: Wed 4/24/2024 9:46:00 AM
[Stortplaats noord-wet hoek Intergamma 2.jpg](#)
[Locatie verontreiniging.JPG](#)
[Stortplaats noord-wet hoek Intergamma.jpg](#)

Hallo 5.1.2e,

Zoals vorige week ter plaatse is aangegeven moet op alle plaatsen waar door de Eco-filler geheid wordt voorgeboord worden. Voor de buitenzijde van het gebouw is dat dus niet nodig, want daar is geen ecofiller aanwezig.

Voor de vloeren en voor het funderingdeel dat in pandig is, moet de ecofiller wel verwijderd worden dmv voorboren, ook voor de toe te passen prefab-betonpalen.

Verder heb ik van 5.1.2e 5.1.2e ten aanzien een deel van de locatie meegekregen dat daar nog niet geheid kan worden, omdat daar een stortplaats is aangetroffen.

Onderstaand het advies van 5.1.2e:

“Zoals door 5.1.2e aan 5.1.2e en 5.1.2e telefonisch is medegedeeld, is de ambtelijke insteek om te gaan handhaven tegen de toepassing, echter zullen wij voorstellen bij Gedeputeerde Staten om de toepassing onder het gebouw van Tiel Noord (intergamma) niet te laten verwijderen. Dit in het kader van proportionaliteit. Handhaving zal worden opgestart en hierover ontvangen jullie spoedig bericht.

Ik begrijp dat jullie komende week starten met heien. Zoals eerder besproken moet je bij het heien rekening houden met de ECO-filler. Indien je dus door de ECO-filler heen gaat heien moet je maatregelen nemen om te voorkomen dat de ECO-filler vermengd wordt met de onderliggende bodem. Of dit dus de prefab palen zijn, of de HSP palen onder de vloer, maakt geen verschil. Dit is dus niet anders dan eerder besproken.

Verder hebben wij afgelopen donderdag een ronde gemaakt over het terrein. Wij hebben daar geconstateerd dat er op het meest noord-westelijke deel van fase 1, in de hoek van het toekomstige gebouw, ook nog een verontreiniging aanwezig is. Deze zit deels in de ECO-filler vermengd, en deels onder de toekomstige laaddocks. Indien je hier doorheen gaat heien moet je dus ook maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat je de verontreiniging niet naar de ondergrond verspreid.

Ik heb enkele foto's toegevoegd van de situatie en de locatie.”

Voor wat betreft de begeleiding van de heiwerkzaamheden kan contact worden opgenomen met 5.1.2e, die namens de ODRN toezicht houdt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e | 5.1.2e Vergunningen

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Mariënburg 75, 6511 PS Nijmegen | Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen

T 5.1.2e | E 5.1.2e @odrn.nl | www.odregionijmegen.nl



Aangesloten bij:

Omgevingsdienst NL

N.B.

Alle per e-mail verzonden stukken die horen bij een vergunning, moet u ook via de reguliere weg indienen.

Dit is per post of via het Omgevingsloket online.

Van: 5.1.2e 5.1.2e | Montea

Verzonden: dinsdag 23 april 2024 17:01

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: 5.1.2e

Beste 5.1.2e en 5.1.2e,

Echt heel fijn dat de ecofiller onder het gebouw van Intergamma mag blijven liggen en we met de bouw kunnen

Dit brengt mij tot de volgende vraag die ik aan jullie wil voorleggen om te voorkomen dat er straks bij de heiwerkzaamheden iets verkeerd gaat (zoals gisteren ook aan 5.1.2e medegedeeld starten we aanstaande maandag met de funderingswerkzaamheden voor de randbalken, hier ligt geen ecofiller).

Toen wij vorige week woensdag, 17 april, bij elkaar zaten was er gelijktijdig een heibespreking bezig in de keet met collega's van jullie van zowel de provincie als de gemeente Tiel. In dit overleg is ter sprake gekomen of er voorgeboord moest worden om vermenging van de ecofiller met de onderliggende bodem te voorkomen. Hierop is geantwoord door jullie collega's dat dit voor de prefab palen niet hoeft en dat ze voor de HSP palen geen uitspraak konden doen. Wij vragen ons af of dit klopt. Wij gingen er in ieder geval van uit dat we de HSP palen gingen voorboren om vermenging te voorkomen (zoals eerder toegelicht, voorboren, uitzuigen en aanvullen met schoon zand). De vraag is nu of we dit ook voor de prefab palen moeten doen?

Tot slot, beiden veel dank voor jullie inzet en constructieve houding, daar zijn we erg mee geholpen!


Fijne avond alvast,
5.1.2e 5.1.2e | Montea
5.1.2e 5.1.2e |     

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e

Mobile: 5.1.2e | Phone: 5.1.2e 1.2 5.1.2e 5.1.2e

Email: 5.1.2e @montea.com

 MONTEA | Entrada | Ellen Pankhurststraat 1c | 5032 MD Tilburg | 5.1.2e



This mail and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error please notify the sender immediately and then delete this email. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore is in no way liable for any errors or omissions in the content of this message, which may arise as a result of email transmission. If verification is required, please request a hard copy.

*Services performed on behalf of a BV