

HERCONTROLEVERSLAG MILIEU

ODRA24CO1684
Mineralz B.V.
Doesburgseweg 16D Zevenaar

Brief wordt verzonden vanuit de zaak controle 2024-3

Overig

Producten

Soort inspectie/product:	Controle complex bedrijf
Bevoegd gezag/klant:	Provincie PCH

Behandelaars

Toezichthouders:	5.1.2e en 5.1.2e
Collega(s) mee op controle:	
CT uitgevoerd door:	5.1.2e

Contactadressen

KVK-nummer:	09074050
Correspondentieadres waar moet die brief naartoe?	Mineralz B.V.
Postbus/Straatnaam + nummer:	Doesburgseweg 16D
Postcode:	6902 PN
Plaats:	Zevenaar
Rol contactpersoon in OW:	Verantwoordelijke (VER)
Naam contactpersoon	5.1.2e eerste contactpersoon)
Functie:	Site Manager
E-Mail:	5.1.2e .1.2e
Telefoonnummer:	5.1.2e
Ook aanwezig namens het bedrijf:	Zie verslag
Voorkeursmethode verzenden brief:	Post

Welke controles

Lopende trajecten en openstaande bezoeken

Datum vorige milieucontroles	12-08-2024 (13:00u – 15:00u) 03-09-2024 (10:30 – 12:00) 06-09-2024 (14:00u – 15:00u)
Bezoekdata	17-10-2024 (14:30u – 16:00u) 18-10-2024 (14:00u – 15:15u) 18-11-2024 (14.00 u – 16.00u)
Soort bezoek:	Controlerapport Milieu vervolg
Resultaat inspectietraject:	Overtredingen opgeheven
Overdracht handhaving noodzakelijk:	Nee
Brancheplan/toezichtplan (indien van toepassing):	Afval
Te controleren aspect(en) branche-/toezichtplan:	N.v.t.

Overtredingen

OVERTREDING 1 – Proefveld immobilisaat

Grondslag wet- en regelgeving

Artikel 2.2, eerste lid onder c, sub 1 en 2 van het Besluit activiteiten leefomgeving in samenhang met artikel 2.11, eerste lid onder a en tweede lid onder a, c en d van het Besluit activiteiten leefomgeving (specifieke zorgplicht).

Bevindingen

Het proefveld met immobilisaat is niet afdoende afgedekt en daardoor onderhevig aan slijtage en erosie. De vigerende versie van de BRL9322 schrijft in paragraaf 5.8 voor dat: *de producent dient in de verwerkingsinstructie tevens aan te geven, dat het immobilisaat niet bestand is tegen slijtage en erosie en daarom in de toepassing afgedekt dient te worden.*

Doordat het immobilisaat niet is afgedekt komt ongebonden sorteerzeefzand en bodemas vrij welke door verwaaiing en afspoeling van regenwater op de omliggende onverharde bodem terecht komt. Sorteerzeefzand en bodemas zijn uitlopende goederen volgens bijlage IVA van het Besluit activiteiten leefomgeving. Het vrijkomende sorteerzeefzand is wel gereinigd in de MRP. Ondanks deze reiniging bevat het sorteerzeefzand een te hoog sulfaat waardoor het niet toepasbaar is als een niet-vormgegeven bouwstof. Dit blijkt uit de beschikbare rapportages partijkeuringen (P2022-1963, d.d. 30-01-2023 en P2022-1964, d.d. 01-02-2023).

Maatregel

Al het ongebonden sorteerzeefzand en bodemas dient te worden verwijderd van het proefveld. Deze vrijgekomen uitlopende afvalstoffen dienen te worden opgeslagen op afdoende bodembeschermende voorzieningen volgens tabellen 3.1.1 of 3.1.3 (droog of nat stortgoed) volgens het Bb-cvm-, versie 2020-01.

Daarna dient het immobilisaat te worden afgedekt zodat deze permanent beschermd is tegen slijtage en erosie. Het afsputten met een bitumenlaag is geen permanente bescherming tegen slijtage en erosie.

Maatregel ODRA

Waarschuwingbrief en informeren BOA (strafrecht)

Hersteltermijn

Tot en met 31 oktober 2024

LHSO

Typering van gevolgen fysieke leefomgeving	2. Beperkt
Typering van het gedrag van de overtreder	B. Neutraal/onverschillig

LHSO motivatie

Tijdens het controlebezoek van 12 augustus 2024 stelt 5.1.2e zich op het standpunt dat het niet afgedekte immobilisaat niet beschadigd zolang het niet belast wordt. Uitdroging moet volgens 5.1.2e alleen worden voorkomen tijdens het uithardingsproces. Vervolgens besluit Mineralz zelf om op 14 augustus 2024 het immobilisaat opnieuw af te spuiten met een bitumenlaag.

Uit de controles van 3 en 6 september 2024 blijkt alleen dat deze bitumenlaag geen permanente bescherming biedt tegen de optredende slijtage en erosie. Ook heeft Mineralz het ongebonden sorteerzeefzand en bodemas niet verwijderd voorafgaand aan het afsputten met bitumen. Mineralz dacht dat het 'zo wel moet kunnen'.

Het ongebonden sorteerzeefzand en bodemas komt door verwaaiing en afspoeling van regenwater terecht op een onverharde bodem. Dit heeft nadelige gevolgen voor de bodem maar omdat de locatie Zweekhorst periodiek wordt gemonitord kan bij een eventuele grondwaterverontreiniging tijdig worden ingegrepen. De gevolgen voor de fysieke leefomgeving worden daarom ingeschaald als 'beperkt'.

Verzachtende/verzwarende argumenten: Niet van toepassing.

Hercontrole 17-10-2024

Op 17 oktober 2024 heb ik [5.1.2e] de locatie van het proefveld bezocht. Ik ben samen met [5.1.2e] (Mineralz) over het proefveld heen gelopen. Ik heb gezien dat het oppervlak van het proefveld is afgedekt met een asfaltverharding en de taluds grotendeels zijn afgedekt met menggranulaat. Aan de zuidzijde van het proefveld heb ik gezien dat de asfaltverharding is ingezaagd en betonnen blokken zijn geplaatst. Aan de oostzijde is een oprit aanwezig en ik heb langs de betonblokken en bij de oprit aan de zuidzijde gezien dat het FORZ-immobilisaat plaatselijk nog niet is afgedekt. Ook heb ik op deze delen nog brokken ongebonden bodemas en sorteerzeefzand gezien. Zie foto's 1 t/m 6 voor de controle van het proefveld immobilisaat. Tijdens mijn bezoek heb ik aan [5.1.2e] aangegeven dat deze delen nog moeten worden afgedekt en alle brokken ongebonden FORZ (bestaande uit bodemas en/of sorteerzeefzand) ter plaatse verwijderd moeten worden.

[5.1.2e] vertelt aan mij ook dat voorafgaand aan het aanbrengen van de asfaltverharding alle losse ongebonden FORZ (bestaande uit bodemas en/of sorteerzeefzand) en bitumen is verwijderd van proefveld. Deze afvalstoffen liggen nu opgeslagen in bigbags op depot 5 waar afdoende bodembeschermende voorzieningen aanwezig zijn. Samen met [5.1.2e] heb ik ook de opslag van deze bigbags bezocht (zie foto 7).

Hercontrole 18-10-2024

Op 18 oktober 2024 heb ik [5.1.2e] de locatie van het proefveld bezocht en ik heb gezien dat de oprit aan de oostzijde nu volledig is afgedekt met menggranulaat en/of zand (zie foto's 10 en 11). Aan de zuidzijde (langs de betonblokken) is het FORZ-immobilisaat nog niet volledig afgedekt. Daar zie ik, verspreid over het oppervlak nog brokken ongebonden FORZ (bestaande uit bodemas en/of sorteerzeefzand) liggen. Ik heb dit laten zien aan de aanwezige medewerker [5.1.2e] van Mineralz en dit ook aan [5.1.2e] vertelt.

Hercontrole 18-11-2024

Op 18 november 2024 heb ik [5.1.2e] samen met [5.1.2e] de locatie van het proefveld bezocht. Tijdens dit bezoek waren [5.1.2e] en [5.1.2e] ook aanwezig. Ik heb gezien dat het gehele proefveld met FORZ-immobilisaat nu afdoende is afgedekt met op het oppervlak een asfaltverharding en de taluds/randen met menggranulaat (zie foto's 12 en 13). De bigbags met vrijgekomen afvalstoffen liggen volgens [5.1.2e] nog opgeslagen op depot 5. De definitieve bestemming is hiervoor nog niet bekend.

Overtreding 1 (proefveld immobilisaat) is hiermee ongedaan gemaakt.

4 - 6

buiten verzoek

OVERTREDING 3 – afgiftemelding immobilisaat (LMA)

Grondslag wet- en regelgeving

Artikel 10.38, eerste lid onder d en e van de Wet milieubeheer

Bevindingen

In het LMA is een afgifte van in totaal 49.360,98 ton FORZ-immobilisaat aan Rouwmaat geregistreerd in 2023. Dit is alleen geregistreerd onder verschillende verwerkingsmethodes (B03, B05 en C03). Verwerkingsmethode B05 (inzetten als grondstof) en C03 (sorteren/scheiden) zijn onjuiste verwerkingsmethoden voor de afgifte van het immobilisaat.

Maatregel

De gehele afgifte van het immobilisaat dient alsnog gemeld te worden onder verwerkingsmethode B03.

Maatregel ODRA

Waarschuwingsbrief

Hersteltermijn

Tot en met 30 september 2024

LHSO

Typering van gevolgen fysieke leefomgeving	1. Vrijwel nihil
Typering van het gedrag van de overtreder	A. Goedwillend

LHSO motivatie

Het gedrag van de overtreder wordt ingeschaald als 'goedwillend'. 5.1.2e erkent dat het niet klopt en heeft de fouten proberen op te sporen. De gevolgen voor de fysieke leefomgeving worden ingeschaald als 'vrijwel nihil'.

Verzachtende/verzwarende argumenten: Niet van toepassing.

Hercontrole administratief 18-11-2024

Uit de gegevens van het LMA is gebleken dat de afgifte meldingen die in 2023 met verwerkingsmethoden B05 en C03 (totaal 39.462.280 kilo) opnieuw zijn gemeld met verwerkingsmethode B03.

Overtreding 3 (afgiftemeldingen immobilisaat) is hiermee ongedaan gemaakt.

8 - 8

buiten verzoek

FOTOVERSLAG

De volgende foto's heb ik 5.1.2e genomen op 17 oktober 2024 (tussen 14:30u en 16:00u) op het terrein van Mineralz Zweekhorst aan de Doesburgseweg 16D te Zevenaar.



Foto 1: oppervlak proefveld immobilisaat afgedekt met asfalt



Foto 2: oppervlak proefveld immobilisaat afgedekt met asfalt



Foto 3: taluds proefveld immobilisaat afgedekt met menggranulaat



Foto 4: oprit (oostzijde) niet afdoende afgedekt



Foto 5: oprit (oostzijde) niet afdoende afgedekt



Foto 6: ongebonden en/of niet afgedekte FORZ (bestaande uit bodemas en/of sorteerzeefzand) aan zuidzijde proefveld



Foto 7: ongebonden en/of niet afgedekte FORZ (bestaande uit bodemas en/of sorteerzeefzand) aan zuidzijde proefveld



Foto 8: opgeslagen verwijderd afval van proefveld

17 - 17

buiten verzoek

De volgende foto's heb ik 5.1.2e genomen op 18 oktober 2024 (tussen 14:00u en 15:15u) op het terrein van Mineralz Zweekhorst aan de Doesburgseweg 16D te Zevenaar.



Foto 10: oprit (oostzijde) afdoende afgedekt met menggranulaat en/of zand



Foto 11: oprit (oostzijde) afdoende afgedekt met menggranulaat en/of zand

De volgende foto's heb ik 5.1.2e genomen op 18 november 2024 (tussen 14:00u en 16:00u) op het terrein van Mineralz Zweekhorst aan de Doesburgseweg 16D te Zevenaar.



Foto 12: oprit (oostzijde) afdoende afgedekt met menggranulaat en/of zand




Foto 13: zuidzijde – rand langs betonblokken afdoende afgedekt

Opgemaakt op: woensdag 16 april 2025

Paraaf toezichthouders:

5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e@odra.nl
5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e