

To: 5.1.2e | 5.1.2e @gelderland.nl]
Cc: 5.1.2e | 5.1.2e @gelderland.nl]
From: 5.1.2e
Sent: 5.1.2e 2/20/2023 7:52:51 AM
Subject: FW: Bekendelle
Received: Mon 2/20/2023 7:53:57 AM

[Beheer- en Onderhoudsplan Bekendelle_def 27072022.pdf](#)
[Bijlage 4 BenO-plan Bekendelle kostentabel nieuwe situatie.pdf](#)
[Bijlage 5 Bekendelle beheerkaart.pdf](#)
[Bijlage 7 notitie 'Hout in de beek Bekendelle' eindversie 27-07-2022.pdf](#)

Hoi 5.1.2e, via 5.1.2e kreeg ik de vraag over de afspraken over beheer en onderhoud van de Bekendelle. Zie onderstaande info en bijlagen. Voor meer informatie kun je bij 5.1.2e terecht.

5.1.2e
Van: 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 17 februari 2023 10:21
Aan: 5.1.2e
Onderwerp: RE: Bekendelle

5.1.2e,
In het definitieve beheer- en onderhoudsplan (bijgevoegd) is dit vastgelegd, zie Par. 4.1.7 op pagina 15.
Voor de volledigheid heb ik bijlage 4 (kostentabel nieuwe situatie), bijlage 5 (beheerkaart) en bijlage 7 (notitie hout in de beek Bekendelle) bijgevoegd.
In bijlage 4 en 5 staat onder 1.1. de maatregelen voor de Boven Slinge (en de molenkolk) omschreven.
Het waterschap moet zich voor het ontzanden van de molenkolk aan de WNB houden. Ze hebben voor zover ik weet geen vrijstelling meer om dit soort werkzaamheden onder de gedragscode uit te voeren.
Als 5.1.2e hier meer over wil weten kan hij het beste contact opnemen met 5.1.2e, gebiedskenner bij de unit Waterbeheer (5.1.2e @wrij.nl of 5.1.2e).
Naar wat ik heb begrepen heeft 5.1.2e opdracht gegeven aan de unit Onderhoud om de molenkolk op korte termijn weer te ledigen.

Groet,
5.1.2e
Van: 5.1.2e <5.1.2e @wrij.nl>
Verzonden: donderdag 16 februari 2023 14:38
Aan: 5.1.2e <5.1.2e @wrij.nl>
Onderwerp: Bekendelle

Hoi 5.1.2e, ik kreeg via 5.1.2e de vraag wat er destijds is afgesproken over het beheer van de Molenkolk. 5.1.2e heeft geprobeerd dit terug te vinden in de stukken bij de provincie maar kon niet vinden wat er concreet is afgesproken.
We hebben er toen over gesproken dat het wenselijk is om het zand uit de Molenkolk te halen om verzanding van de beek te voorkomen / te vertragen. Dat zou kunnen vanuit regulier onderhoud omdat de molenkolk buiten de begrenzing van N2000 valt en het waterpeil van de molenkolk geen direct effect heeft op de habitattypen.
Het ontzanden van de beek kan een negatief effect hebben op de aangrenzende habitattypen dus daarvan zal een vergunning niet haalbaar zijn.
In de stukken kon ik alleen in de brief van oplevering aan provincie iets terug vinden over beheer en onderhoud. Ook is er een B&O overeenkomst maar daarin staat niets over de kolk. In de overdrachtsnotitie staat ook nog iets vermeld.
Volgens mij was de algehele conclusie dat maatregelen moeten worden getoetst aan de Wnb.
Omdat ik geen rol meer heb in het project leg ik het bij jou terug. Maar misschien moet de vraag wel naar B&O bij het waterschap.
Naar wie kan ik 5.1.2e het beste doorverwijzen?
Met vriendelijke groet,

5.1.2e
M: 5.1.2e E: 5.1.2e @wrij.nl



---Proclamer De informatie in deze e-mail (inclusief de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de geadresseerde. Indien uit de aanhef of de inhoud blijkt dat dit bericht niet voor u bedoeld is, verzoeken wij u de afzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Waterschap Rijn en IJssel gebruikt e-mail niet als medium voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen, tenzij anders is overeengekomen.