

BEANTWOORDING STATENVRAGEN 50PLUS 6 OKTOBER 2024

1. Waarom is de provincie Gelderland tot op heden niet overgegaan tot handhaving ten aanzien van de overtredingen bij de staalslakkenstort?

De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) houdt namens de provincie toezicht, op de stortplaats. Op 29 augustus 2024 is door de ODRA een waarschuwingsbrief naar Stort Doonweg gestuurd. Hierin zijn bevindingen van de uitgevoerde milieucontrole vastgelegd, evenals afspraken over maatregelen die van Stort Doonweg worden verlangd. Indien deze afspraken niet worden nagekomen dan volgt handhaving volgens de Landelijke handhavingsstrategie.

2. Klopt het dat er een handhavingsverzoek is ingediend en dat er nog geen reactie op is geweest?

Ja, er zijn een handhavingsverzoeken ingediend door omwonenden. De meeste omwonenden zijn niet ontvankelijk in hun verzoek verklaard. Eén omwonende is wel ontvankelijk verklaard, maar zijn verzoek is vooralsnog afgewezen. De bezwaarprocedure hiervoor loopt nog. Alle omwonenden hebben een schrijven ontvangen.

3. Waarom is de termijn voor de definitieve bovenafdichting opgeschoven naar 2046?

De verschuiving heeft te maken met de instabiliteit van de stortplaats, waardoor de definitieve eindafdichting nog niet kan worden aangebracht.

4. Hoe beoordeelt u de beslissing om staalslakken te gebruiken voor de tijdelijke bovenafdichting?

Het gebruik van staalslakken werd destijds goedgekeurd op basis van adviezen van ingenieursbureaus en is als bijproduct toegestaan onder de Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen. Na toepassen bleek echter dat de Staalslakken niet voldoende verkitten, wat geleid heeft tot uitloging van stoffen.

5. Klopt het dat de provincie geen controle heeft uitgevoerd op het ontbreken van een natuurvergunning voor het storten van staalslakken?

Het aanbrengen van de staalslakken kan effect hebben gehad op de te beschermen waarden op de Veluwe door de stikstofuitstoot van de vrachtwagens waarmee de staalslakken zijn aangevoerd en de machines waarmee ze zijn verwerkt. Dit effect is destijds, in 2019, niet berekend. Er is dan ook geen natuurvergunning voor aangevraagd.

6. Welke concrete acties zijn ondernomen om verontreiniging van het grondwater te voorkomen?

Bij aanleg van de staalslakken was de ringsloot (met folie) aanwezig. Daarnaast is er ook een grondkoffer met drains aan gebracht in de teen van het talud. Later is een noodoverstort gegraven waardoor de buffercapaciteit bij hevige regenval nagenoeg is verdubbeld. Dit is afdoende om bij langdurige en hevige regenval het regenwater te kunnen opvangen zonder dat gevaar voor overstroming ontstaat. Daarnaast kan Stort Doonweg in geval van langdurig en overvloedige regen eventueel overtollig water nog met een tankwagen afvoeren naar Industriewater Eerbeek. Stort Doonweg is voornemens maatregelen te treffen zoals het vergroten van de capaciteit van de waterbuffering en het verleggen van de ringsloot. Dit moet voorkomen dat vervuild water de bodem instroomt.

7. Waarom is er geen onafhankelijke monitoring van de grondwaterkwaliteit uitgevoerd?

De monitoring wordt uitgevoerd door een erkend milieuadviesbureau in opdracht van Stort Doonweg de rapportages worden door ODRA beoordeeld. Er is geen aanleiding om de monitoring anders te laten uitvoeren.

8. Welke maatregelen worden genomen om het giftige afvalwater te controleren en te reguleren?

Het afvalwater wordt via een persleiding naar de waterzuivering van Industriewater Eerbeek afgevoerd. In het verleden zijn er lekkages geweest, maar deze zijn hersteld en het systeem wordt gecontroleerd. Verder zijn extra peilbuizen geplaatst en wordt een uitgebreider pakket aan stoffen bemonstert en geanalyseerd.

9. Klopt het dat zonder vergunning wordt geloosd in de IJssel?

Rijkswaterstaat is het bevoegd gezag voor het lozen van afvalwater op de IJssel door Industriewater Eerbeek. Zij zien toe of de vergunning van het bedrijf toereikend is.

10. Klopt het dat het giftige grondwater richting de camping en het dorp stroomt?

Uit monitoring blijkt dat de gemeten concentraties van stoffen in het grondwater binnen de daarvoor geldende normen blijven. Rond om de gehele locatie zijn de monitoringspeilbuizen gesitueerd.

11. Waarom heeft de provincie geen verdere stappen ondernomen ondanks signalen van instabiliteit van de stortplaats?

De provincie is op de hoogte van de instabiliteit van de stortplaats en verlangt tijdelijke maatregelen van Stort Doonweg om de situatie te beheersen. De stabiliteit van de stortplaats wordt regelmatig gemonitord en er zijn gesprekken met Stort Doonweg om het (gedeeltelijk) aanbrengen van een definitieve eindafsluiting te vervroegen.

12. Is de provincie bereid om een onafhankelijke instantie aan te wijzen voor de monitoring van het grondwater?

De monitoring vindt door een erkend onderzoeksbureau in opdracht van Stort Doonweg plaats. Dit onder toezicht van de ODRA. De ODRA en provincie zien geen aanleiding om anders te monitoren.

CONCEPT