

VERSLAG BEVINDINGEN

Zaak

Identificatie 42188

Nummer 2024-011892

Bevoegd Gezag Provincie Gelderland

Instantie Provincie Gelderland

Zaaktype VTH - Toezicht uitvoeren

Product Flora- en Fauna

Omschrijving Controle wolvenwerende afrastering schapenhouder 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e Harskamp, 25 september 2024.

Startdatum 25-09-2024

Status Controle geïnitieerd

Adres mbt zaak [OTL02F01743] Otterlo F 1743

Behandelaar 5.1.2e tel: 5.1.2e VVHH

Zaak initiator 5.1.2e 5.1.2e Harskamp

Checklist

Contactmomenten

Legenda

- ✓ OK
- ✗ Niet OK
- 📄 Nader onderzoek
- * Niet van toepassing
- Geen status

Resultaten

✓ **Controle wolvenwerende afrastering schapenhouder** 5.1.2e
5.1.2e Harskamp, 25 september 2024

✓ 0.0.0 Algemeen

✓ 0.0.20 Soort controle ?

Notitie Controle wolf werende afrastering bij schapenhouder 5.1.2e
5.1.2e te Harskamp.

Bij de aanval zijn 2 schapen gedood, waarvan 1 aangevreten. Bij de buurman was ook een schaap gedood.

De controle werd uitgevoerd in het bijzijn van de schapenhouder en voor het eerste deel ook met taxateur 5.1.2e

* 0.0.25 Noteer/selecteer de vervaldatum van de vergunning.

* 2.3.0 Wnb Soorten

* 2.3.010 Is een vergunning en/of ontheffing Wet natuurbescherming verleend voor dit project of de activiteit ?

* 2.3.015 Is een ecologisch onderzoek / quickscan uitgevoerd ?

* 2.3.020 Is/zijn de (voorgeschreven) mitigerende maatregelen uitgevoerd ?

* 2.3.025 Worden de voorschriften in de vergunning / ontheffing nageleefd?

✓ **9.9.999 Eindconclusie**

✓ 9.9.998 Noteer de eindconclusie van de uitgevoerde controle

Omschrijving Controle Akkoord

08:48

89%

KadastraleKaart.com



5.1.2e

Kadastrale locatie en ligging van het perceel - 27-09-2024 09:26



Stroomklok - 27-09-2024 09:27




Aangevreten schaap - 27-09-2024 09:28




Grote opening wegzijde aan linkerkzijde van de dikke paal op nog geen meter boven de grond - 27-09-2024 09:29



Opslag van bramen hangt over het buitenraster heen. - 27-09-2024 09:30



Sleufsilo op grond van de buren binnen 3 meter van de afrastering dat als opstap kan dienen - 27-09-2024 09:31



Slap hangende draden - 27-09-2024 09:32



Elektrische spanning onvoldoende - 27-09-2024 09:36

Notitie Bij de controle is gebruik gemaakt van de verouderde factsheet en checklist van mei 2020, een nieuwere versie was nog niet aan ons beschikbaar gesteld.

Het gaat om een groot grasland perceel van ongeveer 6 ha groot en in grillige vorm, voorzien van enkele tussen rasters.

Het buitenraster bestaat uit 5 draden die aan de buitenzijde van de palen zijn aangebracht. De draden zijn bevestigd met een draadverdeling van 20-40-60-90-120 cm. De onderste, de middelste en de bovenste draad was van prikkeldraad, de 2 tussen draden van gladde staaldraad. De palen waren voldoende stevig en op een afstand van 8- 10 m geplaatst.

Vanwege de grootte van het perceel werden 2 stroomklokken gebruikt.

Er zijn enkele plaatsen waar de begroeiing van bramen over de afrastering hangt. Er zijn locaties waar de elektrische spanning niet voldoende was. Er waren draden bij die op enkele plekken slap hingen en 1 locatie waar op nog geen meter boven de grond een opening was te zien. Ook waren er diverse opstapplekken binnen de 3 meter van de afrastering te zien.

Al de gemaakte foto's staan in DB, alleen de belangrijkste staan in deze checklist.

Ik merkte dat de schapenhouder onzeker was over het nemen van maatregelen en behoefte had aan advies, vandaar dat hulp gevraagd werd van de consultant.

Betreffende zaak 2024-011892.

Dit verslag is door mij, 5.1.2e toezichthouder Handhaving, op 27 september 2024 09:39 te Provincie Gelderland opgesteld en digitaal ondertekend. Daarom ontbreekt een fysieke handtekening.