

Algemeen

Aangepaste Asbestinventarisatie is als bijlage "17006-1.r01, versie 1 asbestinventarisatie Hollandiaweg 11 Nijmegen (exclusief bijlage F en G).pdf", toegevoegd.

De bijlage F en G zijn niet gewijzigd en zijn bij oorspronkelijke melding toegevoegd.

1. Toezegging / toelichting verkrijgen van Engie en Prins Milieu Consultancy over de tussentijdse actualisatie 2011. Deze is noodzakelijk voor de afhandeling van de sloopmeldingen.
Rapport 2007 is met rapport uit 2011 geactualiseerd en daar waar nodig/mogelijk uitgebreid. Rapport 2007 komt daarmee eigenlijk te vervallen. Het rapport uit 2015 is weer een actualisatie van rapport uit 2011.
Zoals besproken is asbestinventarisatie rapport in 2017 geactualiseerd zodat rapport voldoet aan geldende wet en regelgeving uit 2017. (juiste classificatie en opbouw rapport)
2. In de rapportage van prins Milieu staat aangegeven dat de risicoclassificering nader in kaart dient te worden gebracht. Een toelichting daarop van Engie is gewenst.
Uitzoeken wat met deze opmerking wordt bedoeld.
Zoals besproken is asbestinventarisatie rapport in 2017 geactualiseerd zodat rapport voldoet aan eisen wet en regelgeving uit 2017. Inclusief opbouw van het rapport. Inclusief opbouw van het rapport. In rapport zijn de gewijzigde SMA-rt classificatie beoordelingen toegevoegd.
3. Engie zal moeten aangeven wanneer zij de vereiste wijzigingen in de huidige risicoclassificatie zullen doorvoeren, als gevolg van de wijzigingen in de asbestregelgeving per 1 januari 2017. Vast staat dat de huidige risicoclassificatie voor de aanbesteding en de uitvoering van de asbestverwijderingswerkzaamheden niet gebruikt kan worden, gezien de startdatum medio 2017.
De smartcards zijn aangepast naar de wijzigingen van wetgeving in 1 januari 2017.
Zoals besproken is asbestinventarisatie rapport in 2017 geactualiseerd zodat rapport voldoet aan eisen wet en regelgeving uit 2017. Inclusief opbouw van het rapport. In rapport zijn de gewijzigde SMA-rt classificatie beoordelingen toegevoegd. (Zie bijlage D van het geactualiseerde rapport 2017)
4. De daken van de gebouwen zijn in de asbestinventarisatie niet meegenomen. Die rapportages zullen nog overlegd moeten worden.
Deze acties is uitgezet en resultaten beschikbaar en daarbij is geen asbest aangetroffen. (M220 en M221 gevonden (zie analyse certificaat 17000329; monsternummer 170003293 en 170003294 uit bijlage C.)
5. De ontheffing in het kader van de Flora- en Faunawet dient bij de sloopmeldingen te worden gevoegd.
Is op 29 december via e-loket als bijlage 5 toegevoegd aan melding zone 1.

Per Zone

Zone 1:

- geen aanvullende opmerkingen

Zone 2:

- geen aanvullende opmerkingen

Zone 3:

- Lot 15 is niet onderzocht in het kader van de asbestinventarisatie. Als het gebouw van voor 1994 is, dan zal alsnog een asbestinventarisatierapportage type A moeten worden gemaakt, indien het van 1994 of later is dan zal dat in de stukken vastgelegd moeten worden.
Aanvullend onderzoek is uitgevoerd. In de installatie van dit lotnummer zijn enkele meszekeringen (M218 en M219) gevonden (zie analyse certificaat 17000329; monsternummer 170003291 en 170003292 uit bijlage C.

Zone 4:

- Lot 14 (bezinkbekkens), lot 45 (trafotuin) en lot 46 (3 hoogspanningsmasten) zijn niet onderzocht in het kader van de asbestinventarisatie. Als deze bouwwerken van voor 1994 zijn, dan zal alsnog een asbestinventarisatierapportage type A moeten worden gemaakt, indien het van 1994 of later is dan zal dat in de stukken vastgelegd moeten worden.

Aanvullend onderzoek is uitgevoerd. Zie hoofdstuk 9.1 laatste opsommingsteken op blz 17.
Geconcludeerd kan worden dat deze lotnummer geen asbestverdachte locaties zijn.

Zone 5:

- Lot 40 bevat een ondergrondse propaangastank. Er wordt aangegeven dat deze ondergrondse tank gaat worden verwijderd. Dat betekent dat in dit dossier dieper dan 0,30m onder maaiveld zal worden gegraven. De ingediende stukken moeten daar helderheid over (gaan) verschaffen, tevens zal onderzocht moeten worden of dit consequenties heeft voor bodem(verontreiniging), archeologie en NGE. De betreffende rapportages en de aanvraag dienen aangepast te worden naar aanleiding van de ondergrondse sloop. Ook zal gekeken moeten worden of er ten behoeve van propaangastank nog een asbestinventarisatierapport moet worden opgesteld.

De technische beschrijving van zone 5 is aangepast door aan te geven dat propaantank niet wordt verwijderd. Aangepast document is op 29-12-2017 via e-loket als "bijlage 4-Z5 v2" aan melding van zone 5 toegevoegd.

Zone 6:

- geen opmerkingen

Zone 7:

- geen opmerkingen

Zone 8:

- Uit de rapportage van Prins Milieu Consultancy blijkt dat er ten behoeve van de schoorsteen nog aanvullend én mogelijk destructief onderzoek noodzakelijk was, omdat de schoorsteen nog in bedrijf was. Uit de bij het stuk gevoegde gegevens per lotnummer blijkt dat voor de schoorsteen later (2015) nog een asbestinventarisatie is gedaan. Deze stukken behoren bij de sloopmelding te zitten, zodra daar de beschikking over is wordt e.e.a. beoordeeld.

ENGIE heeft intern uitvoering werken aan/met ceramische vezels gelijkgesteld aan eisen voor Asbest. Dit was in de situatie van het inbedrijf hebben van de centrale . Voor het slopen van de centrale is deze beleidslijn losgelaten.

Er dient altijd te worden voldaan aan de eisen uit Arbo wet.

In het geactualiseerde asbestinventarisatierapport wordt in paragraaf 2.3 blz 7 van 41 nader ingegaan op keramische vezels en het splitsen van asbest en keramische vezels.

Op blz 34 van 41 wordt nader ingegaan op de situatie van de schoorsteen.