

Van: [redacted]@inspectieszw.nl>

Verzonden: 10-06-2021 14:13

Aan: [redacted]@InspectieSZW.nl>,
[redacted]@inspectieszw.nl>

CC: [redacted]@odrn.nl>,
[redacted]@odrn.nl>

Onderwerp: opmerkingen n.a.v. overleg Engie/B&M

Hoi [redacted]

N.a.v. het overleg van vanochtend even een paar opmerkingen:

- Maatregelen voorkomen emissie tijdens kantelen worden opnieuw beschreven (water, wind etc.).
- Gekanteld gebouw en valzone worden ingericht als risicoklasse 2-gebied, met bijbehorende maatregelen (lint, pbm's, deco, werkplan etc.).
- Het plan van B&M om na kanteling, voorafgaand aan de inventarisatie, direct "los asbest" in valzone te verwijderen, moet eerst worden onderbouwd. Waarom moet dit direct weg? Ik verwacht eigenlijk niet dat dit zal leiden tot instemming. Naar mijn idee gewoon los asbest meenemen bij inventarisatie en daarna door gecertificeerd bedrijf laten verwijderen (RK2). Zo nodig tijdelijk afdekken.
- Na kanteling worden de risico's van de constructie geïnventariseerd en worden maatregelen bedacht (PvA), zodat inventarisatie veilig kan plaatsvinden.
- Na de kanteling wordt constructie veilig gesteld en wordt een compleet nieuwe asbestinventarisatie uitgevoerd. Volledig, duidelijk en zonder aannames. Toezicht ODRN en ISZW op inventarisatierapport!
- Machinale (voor)sloop en vervoer naar ander gebied: onderbouwing waarom! Alleen bij goede beoordeling en als blijkt dat sprake is van groot ander risico dan blootstelling aan asbest (artikel 37 certificatieschema): beperkte machinale sloop en vervoer asbest toestaan.
- Na akkoord asbestinventarisatie verwijdering asbest conform inventarisatierapport. Verwachting risicoklasse 2.
[redacted] was het hiermee eens.

Mochten jullie het anders zien, dan graag even terugkoppelen.

Met vriendelijke groet,



[redacted]

Inspecteur Arbeidsomstandigheden – Asbest- en
bodemdeskundige

Toezichthouder en buitengewoon opsporingsambtenaar

Inspectie SZW

Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid

✉ [redacted]@inspectieszw.nl ☎ 06-[redacted]

Tel: 070 5.1.2e Meldingen 0800 5151 | www.inspectieszw.nl

Bezoekadres: Croeselaan 15, 3521 BJ Utrecht | Postadres: Postbus 90801,
2509 LV Den Haag

De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Ze doet dit op basis van risico- en omgevingsanalyses. Toezicht en opsporing worden daar ingezet waar de meest hardnekkige problemen zitten en het effect het grootst is.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.