

Van: [redacted]@inspectieszw.nl>

Verzonden: 08-09-2021 12:19

Aan: [redacted] (Dirkzwager) <[redacted]@dirkzwager.nl>

CC: [redacted]@engie.com,

[redacted]@engie.com,

[redacted]@brownandmason.com>,

[redacted]@brownandmason.com>,

[redacted] Future-Proof <[redacted]@Future-Proof.nl>,

[redacted]@InspectieSZW.nl>,

[redacted]@inspectieszw.nl>,

[redacted]@brownandmason.com>,

[redacted]@brownandmason.com>,

[redacted]@odrn.nl>,

[redacted]@odrn.nl>,

info@samprojecten.nl

Onderwerp: Opmerkingen plannen kanteling ROI (Hollandiaweg 11 Nijmegen)

Geachte [redacted] (en anderen),

(ivm de geplande blow down, stuur ik dit bericht ook in cc naar de andere betrokkenen)

De Inspectie SZW heeft vanochtend e.e.a. beoordeeld. Dit zijn onze voorlopige bevindingen:

Tijdens onze bijeenkomst is met B&M [redacted] afgesproken dat het gebied rondom de ROI, voorafgaand aan de kanteling, wordt ingericht als werkgebied risicoklasse 2/2a. Dit vanwege de mogelijk aanwezige beschadigde asbesthoudende producten en restanten. De personen die direct na de kanteling in het afgezette werkgebied moeten zijn, bijvoorbeeld om na te gaan of de kanteling met explosieven is geslaagd (springmeester), om de risico's van de gekantelde constructie te inventariseren, of om de aanwezigheid van asbest te inventariseren, moeten zich houden aan de maatregelen die gelden binnen het RK2/2a-werkgebied. Ook moeten decontaminatie en registraties plaatsvinden en moet de DTA toezicht houden.

Er staat nu een asbestinventarisatie gepland op 9 september, tussen 10.00 en 11.00 uur. De blow down staat gepland om 10.00 uur. Na de kanteling moeten eerste de risico's voor de DIA worden geïnventariseerd en worden vastgelegd (V&G-plan). Zonder dat deze risico's zijn geïnventariseerd, geëvalueerd en zo nodig passende maatregelen zijn genomen, mogen de inventarisatiewerkzaamheden vanzelfsprekend niet aanvangen. De werkgever van de DIA is verantwoordelijk voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden van de DIA.

Alle asbestinventarisaties die ter plaatse worden uitgevoerd worden ter beoordeling toegezonden aan de ODRN, maar ook aan de Inspectie SZW (niet alleen via LAVS, maar ook rechtstreeks per e-mail aan [redacted]@inspectieszw.nl). Pas na akkoord op de asbestinventarisatierapporten kan uitvoering van de sanering plaatsvinden. Voor deze werkwijze is gekozen vanwege het verscherpte toezicht op de werkzaamheden.

Er is geen sprake van spoedeisende werkzaamheden, maar van reguliere asbestsaneringswerkzaamheden. De reguliere meldingsprocedures, uitsluitend via het LAVS, gelden hiervoor. Het eventueel met asbest verontreinigde uitsluitingsgebied (restanten) wordt ook via de reguliere procedures, na een akkoord op het inventarisatierapport, gesaneerd. Wij zien geen extra risico op verspreiding naar de omgeving, zoals wordt gesuggereerd. Een versnelde of een calamiteitenprocedure is niet gerechtvaardigd.

Nogmaals, het verplaatsen van asbesthoudende constructiedelen naar andere terreindelen (ook binnen hetzelfde sloopgebied of rk2/2a-werkgebied!) is niet toegestaan en betreft direct een overtreding.

Uitzonderingen zijn niet mogelijk.

Het geheel of gedeeltelijk uit elkaar nemen van een gebouw of object waarin zich asbest bevindt, wordt uitgevoerd door een voor asbestverwijdering gecertificeerd bedrijf (DTA/DAV). Dit geldt dus ook voor de demontage van delen van de constructie, waarin zich asbest bevindt.

De Inspectie SZW [redacted]@inspectieszw.nl) moet, zoals eerder afgesproken, via een cc worden geïnformeerd over alle correspondentie over de ROI met ODRN.

Na de kanteling zou worden beoordeeld of de huidige documenten/plannen herzien zouden moeten worden. Verzocht wordt om nieuwe of aangepaste plannen/documenten met betrekking tot de ontmanteling van de ROI, ter beoordeling, toe te zenden aan de Inspectie SZW.

Tot slot had ik u nog gevraagd wanneer de toezending van de aanvullende (blootstellings)informatie van de rest van de centrale verwacht wordt. Zou u hier nog op willen reageren?

Graag uw schriftelijke reactie en bevestiging van afspraken. Zodra een asbestinventarisatierapport gereed is, ontvang ik deze graag in mijn mailbox.

Alvast hartelijk dank.



Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

Inspecteur Arbeidsomstandigheden – Asbest- en
bodemdeskundige

Toezichthouder en buitengewoon opsporingsambtenaar

Inspectie SZW

Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid

✉ [Redacted]@inspectieszw.nl ☎ 06-[Redacted]

Tel: 070 333 63 83 Meldingen 0800 5151 | www.inspectieszw.nl

Bezoekadres: Croeselaan 15, 3521 BJ Utrecht | Postadres: Postbus 90801,
2509 LV Den Haag

De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Ze doet dit op basis van risico- en omgevingsanalyses. Toezicht en opsporing worden daar ingezet waar de meest hardnekkige problemen zitten en het effect het grootst is.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.