



W.Z21.102568.01 / D210864764

Statenlid [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e [redacted] 1.12
[redacted] 5.1.2e [redacted] 1.12 Nijmegen
Telefoon: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e
E-mail: info@odrn.nl

Postbus 1603
[redacted] 5.1.2e [redacted] 1.12 Nijmegen

Datum
28 april [redacted] 5.1.2e

Ons kenmerk
[redacted] 5.1.2e
W.Z21.102568.01 /
D210864764

Contactpersoon
[redacted] 5.1.2e

Onderwerp
Antwoord op vragen over gebruik
staalslakken Stort Doonweg

Datum uw brief
29 maart 2021

Direct telefoonnummer
[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e

Beste [redacted] 5.1.2e

Op 29 maart 2021 zijn door u schriftelijke vragen gesteld over de vuilstortplaats aan de Doonweg te Eerbeek. Op zondag 21 maart in de tv-uitzending 'De vuilnisman' 'ernstige hinder van staalslak' werd verslag gedaan van ernstige vervuiling door gebruik staalslakken. Op Stort Doonweg te Eerbeek zijn staalslakken gebruikt voor een tijdelijke afdichting. In dit verband heeft u enkele technische vragen gesteld.

De provincie is het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning van deze stortplaats. Vergunningverlening en toezicht worden verzorgd door de omgevingsdiensten. De antwoorden zijn in samenspraak met de provincie en de betrokken omgevingsdiensten opgesteld.

Vraag 1:

Is de verantwoordelijkheid voor de vuilstortplaats aan de Doornweg te Eerbeek overgedragen aan de provincie en is de provincie daardoor bevoegd gezag in plaats van de de gemeente?

Antwoord

Provincie Gelderland is het bevoegd gezag voor de verlening, het toezicht en de handhaving van de omgevingsvergunning voor deze vuilstortplaats. De verantwoordelijkheid voor de stortplaats ligt bij de eigenaar/vergunninghouder van de stortplaats. Overdracht naar de provincie vindt plaats wanneer de definitieve bovenafdichting is aangebracht. Toezicht en handhaving van omgevingsvergunning is door de provincie belegd bij omgevingsdiensten.

Vraag 2

Als de provincie bevoegd gezag is, dan willen wij graag ook nog informatie over het volgende:

- a. Is er op de stortplaats een waterdichte afdekking geplaatst?
- b. Hoe vaak vindt er een controle plaats om o.a. te onderzoeken dat er geen lekkage plaatsvindt? Wie voert deze controle uit? Zijn de resultaten openbaar en waar kunnen we deze informatie dan vinden?
- c. Zijn er recente meldingen binnen gekomen bij de provincie van omwonenden dat er lekkage is ontdekt of andere meldingen?
- d. Zijn er bepaalde voorwaarden voor het gebruik van staalslakken? Is dit ergens in de vergunning of controlecyclus opgenomen? En welke voorwaarden zijn dat dan?

Antwoord

- a. De stortplaats moet nog worden voorzien van een definitieve bovenafdichting. Een eerste fase van de afdichting is gedaan met staalslakken (een steenachtig granulaat afkomstig van hoogovens (Tata Steel), dat als secundaire bouwstof wordt gebruikt als funderingslaag). De staalslakken vormen geen waterdichte afdekking, maar zullen wel voor een groot deel voorkomen dat water in het stortlichaam dringt. Hemelwater zal hierdoor van de stort afstromen en in een ringsloot terecht komen. Het water uit de ringsloot wordt, evenals het vuilwater uit de stortplaats afgevoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Industrierwater Eerbeek.
- b. Bij aanleg van de tijdelijke afdichting zijn diverse controles uitgevoerd. Daarnaast is er regulier toezicht op de verplichtingen uit geldende omgevingsvergunningen. Door de vergunninghouder wordt jaarlijks grondwatermonitoring uitgevoerd, de analyseresultaten worden ter beoordeling voorgelegd aan het bevoegd gezag. Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) voert het toezicht en de handhaving uit namens de provincie. ODRA beoordeelt in dat kader de jaarlijkse rapportage namens de provincie. Na het opbrengen van de slakken heeft ODRA controle gedaan van het water uit de ringsloot.
- c. Er zijn recent geen meldingen van lekkage geweest. Wel heeft de provincie recent meldingen uit de omgeving ontvangen over een witte verkleuring van afstromend hemelwater en van gezondheidsklachten van gaste van een naastgelegen camping. Ruim een jaar geleden (februari 2020) is melding gemaakt van water dat buiten de ringsloot op de bodem terecht is gekomen. Oorzaak bleek het uitvallen van de pomp in combinatie met zware regenval. Deze calamiteit is beschouwd als ongewoon voorval en op die wijze ook door de vergunninghouder gerapporteerd. In verband met eventuele gevolgen van de calamiteit is onderzoek geëist en door de vergunninghouder uitgevoerd. Conclusie: de bodem is als gevolg van de overstroming van de ringsloot niet verontreinigd geraakt. De klachten uit de omgeving worden door ODRA behandeld. Het voornemen is binnenkort een (beperkte) bijeenkomst te organiseren met aanwezigheid van de vergunninghouder, omwonenden en ODRA.
- d. Ja. In augustus 2019 heeft ODRN namens GS goedkeuring gegeven aan het aanbrengen van de tijdelijke afdichting van staalslakken. In dit goedkeuringsbesluit staan extra eisen met betrekking tot het beheer van de afdichting en meting en monitoring van het afstromend/opgevangen hemelwater en percolaatwater.

Hoogachtend,

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

Marieke Prins,
Directeur
Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Deze brief is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend.