

Onderwerp

Brief naar aanleiding van rapport "herstel folie".

Geachte directie,

Op 30 mei 2023 hebben wij uw reactie (rapport herstel foliesloot) op onze brief van 26 april 23 met zaaknummer ODRA23CU2235 ontvangen. In onze brief van 26 april 2023 informeren wij u over de resultaten van de inspectie van de stort dd. 28 maart 2023 en verzoeken wij u om maatregelen te nemen. Op 16 juni 2023 is deze rapportage met u besproken.

Naar aanleiding van uw reactie/rapport berichten wij u het volgende;

Bevindingen

In uw rapportage (rapport herstel foliesloot) beschrijft u de maatregelen die door u zijn genomen om de bolling van het folie herstellen en de mogelijk negatieve effecten als gevolg daarvan tegen te gaan.

Een van de door u genomen maatregelen is aanpassing van de aansluiting van het folie op de teen van de stort. Onder de folie is instromen van afstromend water van de teen van de stort tegengegaan door dieper ingraven van de folieflap en het aanbrengen van een klei-barrière tussen het talud van de ringweg en de folieflap.

De door u genomen maatregel is een afwijking van de reguliere vergunde situatie. Daarnaast is de vloeistofdichtheid van de ringsloot na de herstelwerkzaamheden aan de folie, niet aangetoond. Mogelijk dat de vloeistofdichtheid als gevolg van de werkzaamheden negatief is beïnvloed. De folie in de ringsloot dient vloeistofdicht te zijn.

Te nemen maatregelen

Naar aanleiding van onze beoordeling van uw reportage en de bespreking daarvan, vragen wij u het volgende;

- Aantonen dat de folie van de ringsloot ondanks de (herstel) werk -zaamheden een vloeistofdichte afvoervoorziening is.
Ingevolge voorschrift 7.1.11 Ontwatering stortlichaam Afstromend uit de vergunning van 8 OKTOBER 2009 – NR.MPM15386/2008-017858- moet onder meer water en het zijdelings boven maaiveld uittredend percolaat worden afgevoerd via een vloeistofdichte afvoervoorziening aan de teen van het talud van het stort (ringsloot).
- Monitoren of door het dieper ingraven van de folieflap de waterafvoer daadwerkelijk positief wordt beïnvloed en de resultaten van deze monitoring aan ons terugkoppelen.
- Afvoeren overtollig witte neerslag in de ringsloot en waar mogelijk de ophoping hiervan op plaatsen buiten de ringsloot.

Termijnen

De genoemde maatregelen dienen uiterlijk 1 september 2023 te zijn uitgevoerd.

Waarschuwing

Wij gaan ervan uit dat u de vermelde maatregelen neemt. Als blijkt dat u de vermelde maatregelen niet heeft genomen, dan kunnen wij handhavend optreden. Bestuurlijk door het opleggen van een last onder dwangsom of bestuursdwang. Daarnaast is het ook mogelijk dat strafrechtelijk wordt opgetreden.

Vragen

Vragen over deze brief kunt u stellen aan de **5.1.2e**, telefoonnummer: (**5.1.2e**) **5.1.2e** **5.1.2e**. Wij verzoeken u eventuele aanvullende documenten zoveel mogelijk digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via postbus@odra.nl, onder vermelding van het zaaknummer.

Hoogachtend,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Deze brief is automatisch verstuurd en is daarom niet ondertekend.