

2022-02-01 - ODRA22MA0686

maandag 5 februari 2024 09:56

Als gevolg van onder meer zeer zware regenval en een uit bedrijf geraakte pomp, is (afval)water uit de ringsloot verdunt met regenwater deels buiten de inrichting op en in de bodem terechtgekomen.

24-02-2022 melding ongewoon voorval conform hfdstk 17 Wm

- verdere verspreiding van water vanuit de inrichting naar de omgeving is voorkomen door middel van het opwerpen van een aarde wal /dam,
- het buiten de inrichting gekomen water is afgezogen en afgevoerd naar een erkend verwerker.
- het openbare wandelpad waar het water terecht is gekomen is afgesloten door middel van een rood lint en stootblokken,
- er zijn monsters genomen van het water en de bodem waar het water buiten de inrichting is gekomen. U heeft bodemonderzoek laten uitvoeren
- er is een noodpompvoorziening geplaatst die ook op de inrichting zal blijven,
- er zijn vrachtwagens ingezet die het afvalwater uit de buffervijver naar de zuivering hebben gebracht.

Brief 1 maart 2022:

Bodemonderzoek beoordeeld, aanvullend onderzoek verrichten.

Brief 13 mei 2022:

Aanvullend onderzoek uitgevoerd, maar geeft niet de gewenste duidelijkheid. Aanvullend onderzoek verrichten.