



Inspectieverslag toezicht Milieu

Gegevens	Toelichting
Soort inspectie:	Eerste (integrale) controle
Controledatum:	10-08-2023
Tijdstip controle:	10:30
Zaaknummer:	ODRA23CU2235
Toezichthouder(s):	5.1.2e
Naam locatie/bedrijf (object):	Stort Doonweg
Adres:	Doonweg ong.
Postcode:	5.1.2e 5.1.2e
Woonplaats:	Eerbeek
Kadastraal:	
Correspondentieadres (subject):	Stort Doonweg
Postcode:	Postbus 13
Woonplaats:	5.1.2e 5.1.2e
Eerbeek	
Naam contactpersoon + functie:	5.1.2e
Telefoonnummer:	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
e-mail:	5.1.2e @stortdoonweg.nl
Bedrijfstypering	
Type inrichting (indien van toep.):	C
Complex (j/n):	ja
RIE (j/n):	ja
BRZO (j/n):	nee
IPPC (j/n):	ja
BEVI (j/n):	nee
Bevoegd gezag	
BOR- categorie:	
Bevoegd gezag:	GS Gelderland
Categorisering	
SBI-code (VNG) Hoofd:	
SBI-code (VNG) neven:	
Energie	
EED	Geen
MEE/MJA	
ETS	
Verbruiker	Kies een item.

Inspectieverslag milieu


1. Vergunnings situatie/ Meldingssituatie

Datum Besluit	Beschikking-nummer	Reden afgifte vergunning/ indiening melding
1996-02-22	MW93.35874-6093034	Rever voor veranderen en uitbreiden
1997-01-17	MW97.1756-6093051	Gescheiden storten zuiveringsslib en beperking openingstijden
2000-09-05	MW99.37654	Herstelbesluit n.a.v. uitspraak RvS, herziening voorschriften
2000-10-11	MW00.14976	Verklaring melding 8.19 aanvoer grotere hoeveelheid afvalstoffen; toestaan verschillende afvalstromen
2001-01-16	MW00.40351	Verleggen geldigheid revisievergunning wat betreft storten afvalstoffen
2009-10-08	MPM15386/2008-017858	Aanpassen en wijzigen verschillende voorschriften.
2020-08-28	W.Z19.108591.02	Uitstel aanbrengen eindafdekking tot 2046

1. Aanleiding en doel

Tijdens het bedrijfsbezoek op 1 augustus 2020 is geconstateerd dat het folie van de ringsloot langs de westzijde van het stort opbolde. Vloeistof onder het folie drukte dit op, waardoor de opvang en afvoer van run-off hemelwater en percolaat dat uit de teen van het stort treedt onvoldoende is gewaarborgd. De controle is uitgevoerd na mededeling door Stort Doonweg dat herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Doel van het toezicht was inzicht krijgen op welke wijze Stort Doonweg het geconstateerde probleem verhelpt.


1. Naleving artikelen/voorschriften per aspect

Toetsing vergunningssituatie/ Meldingssituatie
Niet getoetst
Bodem
<p>De herstelwerkzaamheden zien op de ontwatering van het stortlichaam. Het betreft van het stortlichaam afvloeiend hemelwater en uit de teen van de stort horizontaal uittredend percolaat. Eerder is Stort Doonweg B.V. hierop aangesproken en aangeschreven (brief van 28-04-2023, kenmerk ODRA23CU2235 en brief van 1-08-2023 met hetzelfde kenmerk).</p> <p>Tijdens het bedrijfsbezoek op 1 augustus 2023 is geconstateerd dat het folie in een deel van de ringsloot langs de westzijde van het stortlichaam opbult. De afwatering van hemelwater en percolaat was niet gewaarborgd. Tijdens het bedrijfsbezoek op donderdag 10 augustus 2023 is bekeken op welke wijze Stort Doonweg B.V. dit gebrek herstelde. Tijdens het bezoek is gesproken met 5.1.2e van Konink Civiël Advies dat de werkzaamheden in opdracht van 5.1.2e namens Stort Doonweg B.V. uitvoerde.</p> <p>De werkzaamheden zijn uitgevoerd over een traject van 40 m¹ in noordelijke richting vanaf een verzamelput in de ringsloot (foto 1 en 2). Het werk bestond uit:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Het verwijderen van de gronddekking van het folie;2. Het terugvouwen van het folie;3. Het uitdiepen en aanbrengen rug onder folie;4. Terugvouwen folie5. Aanbrengen van gronddekking op het folie. <p>Zie foto's in de bijlage.</p> <p>Opmerkingen bij de waargenomen situatie. Het dwarsprofiel wordt bepaald door het stortlichaam, de ringweg en de ringsloot:</p>  <p>De ringsloot is bekleed met folie, waarbij dit zich uitstrekt van circa 0,6 m over de berm.</p> <p>De ringsloot heeft tot doel afvloeiend hemelwater en horizontaal uit het stortlichaam tredend percolaat op te vangen en af te voeren naar een centrale pompput. Vanuit deze pompput wordt het mengsel van hemelwater met percolaat verpompt naar de</p>

waterzuivering van Industrierwater Eerbeek B.V.

In de vergunning van 2009 is dit in voorschrift 7.1.11 Ontwatering stortlichaam als volgt geformuleerd: "Afstromend water en het zijdelings boven maaiveld uittreidend percolaat moet worden afgevoerd via een vloeistofdichte afvoervoorziening aan de teen van het talud van het stort (ringsloot). Al het in de ringsloot verzamelde water moet via vloeistofdichte voorzieningen worden afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie van Industrierwater Eerbeek."

Naar het oordeel van de toezichthouder is de huidige situatie niet in overeenstemming met dit voorschrift. De toezichthouder leidt uit voorschrift 7.1.11 af dat de vergunning beoogt het profiel als volgt te laten zijn:



CS Scanned with CamScanner

In de gerealiseerde profilering ligt de vloeistofdichte afvoervoorziening (ringsloot) niet aan de teen van het talud van het stort. De ringweg ligt aan de teen van het talud van het stort en na de berm van de ringweg is de insteek van de ringsloot.

Als gevolg van deze profilering kan horizontaal uittreidend percolaat en van het talud van het stort afstromend hemelwater vermengen met hemelwater op de ringweg en in de bodem treden. Dit verklaart de vloeistof onder het folie in de ringsloot.

Lucht

Niet getoetst

Water

Niet getoetst

Geluid en trillingen

Niet getoetst

Afval

Niet getoetst

(Externe) Veiligheid

Niet getoetst

Energie

Niet getoetst

Algemeen

Aandachtspunten/toekomstige ontwikkelingen

1. Overtreden voorschrift(en)/artikel(en):

Artikel/voorschrift:
Beschrijving overtreding:
Maatregel:

Artikel/voorschrift:
Beschrijving overtreding:
Maatregel:

Artikel/voorschrift:
Beschrijving overtreding:
Maatregel:

1. Positionering overtreding(en) Matrix:

		Toelichting
Hoe zijn de gevolgen van de bevindingen beoordeelt:	Kies een item.	
Wat is de typering van het normadressaat:	Kies een item.	
Verzachtende argumenten:	Kies een item.	
Verzwarende argumenten:	Kies een item.	
Zijn er verzwarende aspecten?	Kies een item. Indien ja, welke:	
	1. Verkregen financieel voordeel	
	1. Status/voorbeeldfunctie	
	1. Financiële sanctie heeft vermoedelijk geen effect	
	1. Combinatie met andere relevante delicten	
	1. Medewerking van deskundige derden	
	1. Normbevestiging	

1. Waarheidsvinding	
---------------------	--

1. Bijlagen

- 1- Nalevingsstrategie
- 2- Fotoverslag

Opgemaakt op:

26-6-2018

Handtekening toezichthouder:

Bijlage 1: interventiematrix nalevingsstrategie

Toelichting invullen interventiematrix

Stap 1: De toezichthouder bepaalt ten eerste in welk segment van de in bijlage 1. opgenomen interventiematrix hij de bevinding positioneert door:

- (1) het beoordelen van de gevolgen van de bevinding voor milieu, natuur, water, veiligheid, gezondheid en/of maatschappelijke relevantie.
- (2) het typeren van de normadressaat.

1.24. 1

De gevolgen van bevindingen beoordeelt de toezichthouder als:

1. Vrijwel nihil; of
2. Beperkt; of
3. Van belang – er is sprake van aanmerkelijk risico dat de bevinding maatschappelijke onrust geeft en/of milieuschade, natuurschade, waterverontreiniging en/of doden, zieken of gewonden (mens, plant én dier) tot gevolg heeft; of
4. Aanzienlijk, dreigend en/of onomkeerbaar – onder andere het geval als de overtreding maatschappelijke onrust en/of ernstige milieuschade, ernstige natuurschade, ernstige waterverontreiniging en/of doden, zieken of gewonden (mens, plant én dier) tot gevolg heeft.

Noot: Gebruik hiervoor de 'leidraad handhavingsactie en begunstigingstermijnen'.

Ad. 2

De toezichthouder typeert de normadressaat als:

- A. Goedwillend, proactief en geneigd om de regels te volgen, de bevinding is het gevolg van onbedoeld handelen; of
- B. Onverschillig/reactief, neemt het niet zo nauw met het algemeen belang, heeft een onverschillige houding, de bevinding en de gevolgen van zijn handelen laten hem koud; of
- C. Opportunistisch en calculerend, er is sprake van het bewust belemmeren van controlerende, er is sprake van mogelijkhedenbewustzijn, maar de gevolgen van het handelen worden op de koop toe genomen, bewust risico nemend; of
- D. Bewust en structureel de regels overtredend en/of crimineel of deel uitmakend van een criminele organisatie, houdt zich bezig met fraude, oplichting of witwassen.

Bij de typering van de normadressaat kijkt de toezichthouder dus verder dan de bevinding op zich en neemt hij diens gedrag en toezicht- en handhaving historie mee in beschouwing.

Als de toezichthouder niet in staat is om de normadressaat te typeren, dan is typering B (onverschillig/reactief) het vertrekpunt.

De toezichthouder bepaalt tot slot of er sprake is van **verzachtende** of **verzwarende argumenten**. Bij verzachtende argumenten wordt de in de interventiematrix gepositioneerde bevinding één segment naar links en vervolgens één segment naar onder verplaatst. Bij verzwarende argumenten, waaronder recidive, is de verplaatsing één segment naar rechts en vervolgens één segment naar boven. Als er meer verzachtende of verzwarende argumenten zijn, levert dit toch maar één verplaatsing op.

Stap 2: Bepalen verzwarende aspecten.

De handhaver bepaalt of er verzwarende aspecten zijn die moeten worden betrokken bij de afweging om het bestuurs- en/of strafrecht toe te passen. Hoe meer verzwarende aspecten, des te groter de reden om naast bestuursrechtelijk ook strafrechtelijk te handhaven. Vooral voor bevindingen die na stap 1 in de middensegmenten van de sanctiematrix zijn gepositioneerd (A4, B3, B4, C2 en D2), kunnen de verzwarende aspecten reden zijn om naast bestuursrechtelijk ook strafrechtelijk op te treden. De volgende verzwarende aspecten worden afgewogen:

1. Verkregen financieel voordeel (winst of besparing). De normadressaat heeft door zijn handelen financieel voordeel behaald of financieel voordeel halen was het doel.
2. Status verdachte / voorbeeldfunctie. De normadressaat is: een regionaal of landelijk maatschappelijk aansprekende of bekende (rechts)persoon, een overheid, een toonaangevend brancheonderdeel, een certificerende instelling, een persoon die een openbaar ambt bekleedt, de eigen organisatie.
3. Financiële sanctie heeft vermoedelijk geen effect. Een bestuurlijke boete kan waarschijnlijk niet geïnd worden of is waarschijnlijk door de normadressaat als (bedrijfs)kosten ingecalculeerd.
4. Combinatie met andere relevante delicten. Andere handelingen zijn gepleegd ter verhulling van de feiten, zoals valsheid in geschrift, corruptie of witwassen.
5. Medewerking van deskundige derden. De normadressaat is bij zijn handelen ondersteund door deskundige derden, zoals vergunningverlenende of certificerende instellingen, keuringsinstanties en brancheorganisaties. De handhaver moet onderbouwen op grond van welke aanwijzingen hij het vermoeden heeft dat de deskundige derde op de hoogte was en/of medewerking heeft verleend aan de geconstateerde bevinding(en).
6. Normbevestiging. Bij dit aspect geldt dat het doel van de handhaving ligt in het onder de aandacht brengen van het belang van een bepaalde norm bij de branche of bij het bredere publiek. Strafrechtelijke handhaving vindt mede plaats in het kader van normhandhaving of normbevestiging met het oog op grotere achterliggende te beschermen rechtsbelangen. Hierbij speelt de openbaarheid van het strafproces een grote rol. Als in het openbaar, door middel van een onderzoek ter terechtzitting of de publicatie van een persbericht bij een transactie of strafbeschikking, verantwoording wordt afgelegd van gepleegde strafbare feiten krijgt de normhandhaving of normbevestiging het juiste effect.
7. Waarheidsvinding. Soms kan strafrechtelijk optreden met toepassing van opsporingsbevoegdheden met het oog op de strafrechtelijke waarheidsvinding en afdoening aangewezen zijn. Bijvoorbeeld als een controle of inspectie aanwijzingen aan het licht brengt dat er meer aan de hand is, maar de bestuursrechtelijke instrumenten ontoereikend zijn om de waarheid aan het licht te brengen.

Afspraken:

- Bij overtredingen die vallen in de lichte segmenten A1, A2, A3, B1, B2 en C1 (**groen**), kan het zinvol zijn dat de toezichthouder overleg met de BOA pleegt indien sprake is van verzwarende aspecten.
- Bij overtredingen die vallen in het middensegmenten A4, B3, B4, C2, D2 en D1 (**oranje**), wordt de BOA geïnformeerd middels S40.
- Bij overtredingen die vallen in de zware segmenten C3, C4, D3 en D4 (**rood**), wordt de BOA direct na een controlebezoek door de toezichthouder geïnformeerd.

<p>Strafrecht BSBm/PV</p> <p>Bestuursrecht herstellend Tijdelijk stilleggen, LOB, LOD, Verscherpt toezicht</p>	<p>Strafrecht BSBm/PV</p> <p>Bestuursrecht herstellend Tijdelijk stilleggen, LOB, LOD, Verscherpt toezicht</p>	<p>Strafrecht BSBm/PV</p> <p>Bestuursrecht bestraffend Exploitatieverbod, sluiting, schorsen of intrekken vergunning certificaaf, erkenning</p> <p>Bestuursrecht herstellend Tijdelijk stilleggen, LOB, LOD</p>	<p>Strafrecht PV</p> <p>Bestuursrecht bestraffend Exploitatieverbod, sluiting, schorsen of intrekken vergunning certificaaf, erkenning</p> <p>Bestuursrecht herstellend Tijdelijk stilleggen, LOB, LOD</p>
<p>Strafrecht BSBm/PV</p> <p>Bestuursrecht herstellend Bestuurlijk gesprek Waarschuwen</p>	<p>Strafrecht BSBm/PV</p> <p>Bestuursrecht herstellend Tijdelijk stilleggen LOB, LOD, Verscherpt toezicht</p>	<p>Strafrecht BSBm/PV</p> <p>Bestuursrecht herstellend Tijdelijk stilleggen LOB, LOD, Verscherpt toezicht</p>	<p>Strafrecht PV</p> <p>Bestuursrecht bestraffend Exploitatieverbod, sluiting, schorsen of intrekken vergunning certificaaf, erkenning</p> <p>Bestuursrecht herstellend Tijdelijk stilleggen LOB, LOD</p>
<p>Bestuursrecht herstellend Waarschuwen Aanspreken/ Informereren</p>	<p>Strafrecht BSBm/PV</p> <p>Bestuursrecht herstellend Bestuurlijk gesprek, Waarschuwen</p>	<p>Strafrecht BSBm/PV</p> <p>Bestuursrecht herstellend Tijdelijk stilleggen LOB, LOD, Verscherpt toezicht</p>	<p>Strafrecht PV</p> <p>Bestuursrecht herstellend Tijdelijk stilleggen LOB, LOD</p>
<p>Bestuursrecht herstellend Waarschuwen Aanspreken/ Informereren</p>	<p>Bestuursrecht herstellend Waarschuwen Aanspreken/ Informereren</p>	<p>Strafrecht BSBm/PV</p> <p>Bestuursrecht herstellend Bestuurlijk gesprek LOB, LOD Waarschuwen</p>	<p>Strafrecht PV</p> <p>Bestuursrecht herstellend Bestuurlijk gesprek LOB, LOD Waarschuwen</p>

Bijlage 2: Fotoverslag



1. Locatie herstelwerkzaamheden ter plaatse van de rode streep.



2. Herstelwerkzaamheden vanaf verzamelput over een lengte van circa 40 m¹.



Herstelwerkzaamheden over een lengte van circa 40 m¹ tot aan verzamelput. Graafbak in sloot om vloeistof onder het folie weg te drukken.



Herstelwerkzaamheden bestaande uit:

- Verwijderen gronddekking van het folie.
- Folie opwerken.
- Dieper uitgraven bodem onder het folie en aanbrengen van een rug bovenop het talud de sloot in.
- Terugleggen folie.
- Deklaag aanbrengen.