



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Smurfit Kappa Parenco B.V.  
De directie  
Postbus 1  
6870AA Renkum

Onderwerp: Bevindingen brief

Geachte directie,

Op 25 april 2022 bezochten [REDACTED]  
toezichthouders van Omgevingsdienst Regio Arnhem, uw bedrijf aan in  
Veerweg 1 te Renkum. De toezichthouders hebben met [REDACTED]  
[REDACTED] gesproken. In deze brief leest u de resultaten  
en wat wij van u verwachten.

### **Resultaten**

U voldoet nog niet aan de gecontroleerde wetgeving. In de bijlage leest u  
precies welke maatregelen nodig zijn. Hieronder leest u een  
samenvatting.

### **Wat verwachten wij van u?**

Zorg ervoor dat de vloer van de wasplaats vloeistofdicht wordt bevonden  
door een daartoe erkende instantie.

Doe dit voor 1 september 2022. Wij komen daarna kijken of alles voor  
elkaar is. Is dat zo, dan is de situatie opgelost en voorkomt u dat we  
andere stappen moeten zetten.

### **Waarom controleren wij?**

U bent ervoor verantwoordelijk dat uw bedrijf voldoet aan de regels.  
Daarmee draagt u samen met ons bij aan een gezonde, veilige en  
duurzame leefomgeving.

Datum  
19 mei 2022

Pagina  
1 van 3

Ons kenmerk  
ODRA22CU1356

OLO-nummer

Behandeld door  
[REDACTED]

**Omgevingsdienst Regio Arnhem**  
Eusebiusbuitensingel 53  
6828 HZ ARNHEM  
Postbus 3066  
6802 DB Arnhem

026 377 16 00  
[REDACTED]@odra.nl  
www.odregioarnhem.nl

**KvK** 57137528

**Heeft u vragen?**

Dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] Hij is bereikbaar op telefoonnummer: (026) [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED]@odra.nl. Wilt u documenten zoveel mogelijk digitaal opsturen? Dit is milieuvriendelijker en efficiënter. Dit kan via [REDACTED]@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Datum  
19 mei 2022

Pagina  
2 van 3

Ons kenmerk  
ODRA22CU1356

Met vriendelijke groet,  
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



A.J.P.M. Toonders  
Programmamanager complexe handhaving provincie  
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlage:

- Resultaten controle

**Bijlage: Resultaten controle**

Datum  
19 mei 2022

Pagina  
3 van 3

Ons kenmerk  
ODRA22CU1356

**Overtreding**

Artikel 3.23b lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, in samenhang met artikel 3.27 lid 1 van de Activiteitenregeling milieubeheer.

**Wettelijk kader:**

In artikel 3.23b lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer staat het volgende vermeld:

Bij het in een inrichting uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen of van spoorvoertuigen wordt ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.

In artikel 3.27 lid 1 van de Activiteitenregeling milieubeheer staat het volgende vermeld:

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in artikel 3.23b, eerste lid, van het besluit vindt het uitwendig wassen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding. De bij het wassen vrijkomende vloeistoffen lopen niet over de rand van de vloeistofdichte vloer of verharding.

In artikel 2.1 lid 1 van de Activiteitenregeling milieubeheer staat het volgende vermeld:

Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of verharding of geomembraanbaksysteem is overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

**Constatering:**

De toezichthouder heeft tijdens de controle geconstateerd dat de vloer van de wasplaats voor voertuigen niet aantoonbaar vloeistofdicht is. Er is namelijk geen verklaring vloeistofdichte voorziening voor deze vloer afgegeven. De vloer moet als vloeistofdichte voorziening zijn uitgevoerd, aangezien er vaker dan één keer per week een (motor)voertuig wordt gewassen.

**Afspraak:**

Er is afgesproken dat de vloer wordt beoordeeld en goedgekeurd op vloeistofdichtheid door een daartoe erkende instelling. Er is tevens afgesproken dat er een OBAS (olieafscheider) wordt aangelegd.

Oplossen vóór: 1 september 2022