



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Smurfit Kappa Parenco B.V.
De directie
Postbus 1
6870AA Renkum

Onderwerp: Bevindingen brief

Geachte directie,

Op 24 augustus 2022 bezochten [REDACTED] en [REDACTED] [REDACTED] toezichhouders van Omgevingsdienst Regio Arnhem, uw bedrijf aan de Veerweg 1 te Renkum. De toezichhouders hebben tijdens de controle gesproken met [REDACTED]. De controle stond in het teken van het automatisch meetsysteem van de K62. Naar aanleiding van de controle zijn tevens emissierapporten beoordeeld.

In deze brief leest u de resultaten en wat wij van u verwachten.

Resultaten

U voldoet nog niet aan de gecontroleerde wetgeving. In de bijlage leest u precies welke maatregelen nodig zijn. Hieronder leest u een samenvatting.

Wat verwachten wij van u?

Zorg ervoor dat u de volgende maatregelen neemt:

1. Toets de resultaten van het automatisch meetsysteem (K62) aan de van toepassing zijnde emissiegrenswaarden.
2. Hanteer bij toetsing van de meetresultaten van het automatisch meetsysteem (K62) aan de emissiegrenswaarde de daadwerkelijke meetonzekerheid van het automatisch meetsysteem.
3. Vul de JC-rapportage (AMS van de K62) aan met basisgegevens van SO₂, stof, HCl en NH₃.
4. Vul de rapportages m.b.t. de periodieke emissiemetingen van de K62, K81 en de K43/44 aan met de in de bijlage gevraagde informatie. Voer indien nodig nieuwe emissiemetingen uit.

Doe dit voor 1 maart 2023. Wij gaan daarna beoordelen of alles voor elkaar is. Is dat zo, dan is de situatie opgelost en voorkomt u dat we andere stappen moeten zetten.

Kalibratiefunctie CO

Bij het berekenen van de kalibratiefunctie voor CO (KNB2-rapportage) is één uitbijter meegenomen. Dit betreft datapaar 19. Dit is niet overeenkomstig de norm. Wij vragen u om de functie te vervangen door y-1,06x- 1,08. Dit is de door ons berekende functie zonder de uitbijter in

Datum
12 januari 2023

Pagina
1 van 6

Ons kenmerk
ODRA22CU1357

OLO-nummer

Behandeld door
[REDACTED]

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 377 16 00
[REDACTED]@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

de dataparensset.

Datum
12 januari 2023

Waarom controleren wij?

U bent ervoor verantwoordelijk dat uw bedrijf voldoet aan de regels. Daarmee draagt u samen met ons bij aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

Pagina
2 van 6

Ons kenmerk
ODRA22CU1357

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] Hij is bereikbaar op telefoonnummer: 06 [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED]@odra.nl. Wilt u documenten zoveel mogelijk digitaal opsturen? Dit is milieuvriendelijker en efficiënter. Dit kan via [REDACTED]@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



A.J.P.M. Toonders
Programmamanager complexe handhaving provincie
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlage:

- Resultaten controle

Bijlage: Resultaten controle

Datum
12 januari 2023

Pagina
3 van 6

Ons kenmerk
ODRA22CU1357

Overtredingen

Constatering:

24-08-2022

Artikel:

5.29 lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer in samenhang met artikel 5.10 lid 2 van de Activiteitenregeling milieubeheer.

Toelichting:

De toezichthouders hebben tijdens het controlebezoek geconstateerd dat de resultaten van het automatisch meetsysteem (K62) niet worden getoetst aan de van toepassing zijnde emissiegrenswaarden. De presentatie van de resultaten is hierdoor onvoldoende overzichtelijk.

Afspraak:

Om deze overtreding ongedaan te maken moeten resultaten van het automatisch meetsysteem getoetst worden aan de van toepassing zijnde emissiegrenswaarden.

Oplossen vóór:

01-03-2023

Constatering:

24-08-2022

Artikel:

5.29 lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer in samenhang met artikel 5.19 van lid 4 van de Activiteitenregeling milieubeheer.

Toelichting:

De toezichthouders hebben tijdens het controlebezoek geconstateerd dat bij de toetsing van de resultaten van het automatisch meetsysteem (K62) aan de emissiegrenswaarden de maximale toegestane meetonzekerheid van het Activiteitenbesluit wordt gehanteerd.

Afspraak:

Om deze overtreding ongedaan te maken moet bij de toetsing van de resultaten van het automatisch meetsysteem aan de emissiegrenswaarden de daadwerkelijke meetonzekerheid van het automatisch meetsysteem worden gehanteerd. Voor het bepalen van de meetonzekerheid kunt u de memo 'Meetonzekerheid bij continue metingen - Bepaling meetonzekerheid en correctie van gemiddelden' (juli 2018) ` als hulpmiddel gebruiken.

Oplossen vóór:

01-03-2023

Constatering:

09-12-2022

Artikel:

5.29 lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer in samenhang met artikel 3.7f lid 2 van de Activiteitenregeling milieubeheer.

Toelichting:

De toezichthouders hebben geconstateerd dat in afwijking van de eisen uit de specifieke meetnormen de basisgegevens van SO₂, stof, HCl en NH₃ ontbreken in het rapport van de jaarlijkse controle (JC) 2022 met betrekking tot het automatisch meetsysteem van de K62 (kenmerk R005-1286351DBS-V02-hjr-NL.). Op grond van de NEN-EN 14181 moet het rapport deze informatie wel bevatten.

Afspraak:

Om deze overtreding ongedaan te maken moet de JC rapportage van 2022 worden aangevuld met de basisgegevens van SO₂, stof, HCl en NH₃. Deze aangepaste rapportage moet vervolgens naar het bevoegd gezag worden verstuurd.

Oplossen vóór:

01-03-2023

Constatering:

01-12-2022

Artikel:

5.29 lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer in samenhang met artikel 5.9 lid 1 van de Activiteitenregeling milieubeheer en in samenhang met artikel 5.19 lid 1 van de Activiteitenregeling milieubeheer.

Toelichting:

De toezichthouders hebben geconstateerd dat de meetrapportage van de periodieke emissiemetingen van de K62 (R004-1286351DBS-V03-hjr-NL aangepast, d.d. 1 september 2022) niet voldoet aan de eisen uit de NEN-EN 15259, aangezien er informatie ontbreekt. Het gaat om de volgende informatie:

1. In het rapport is aangegeven dat de procesomstandigheden representatief waren. Dit is onvoldoende onderbouwd, aangezien er in de rapportage niets is vermeld over de samenstelling van de brandstof (verhouding). De samenstelling van de brandstof (verhouding) ten tijde van de metingen moet worden vermeld en ook moet aangegeven worden in hoeverre deze samenstelling representatief is.
2. Het analysecertificaat met het resultaat van stofvorming Hg.
3. Het resultaat van cadmium is indicatief en had formeel niet gebruikt mogen worden bij de toetsing. Dit is echter niet vermeld of toegelicht bij de toetsing in het rapport.

Overige opmerkingen

- In tabel 4.2 van het meetrapport is 0,016 mg/Nm³ zware metalen gerapporteerd. Als de waarden in bijlage 10 bij elkaar

Datum
12 januari 2023

Pagina
4 van 6

Ons kenmerk
ODRA22CU1357

worden opgeteld is het totaal hoger. Verzoek om de juiste waarden te rapporteren.

- Het analysecertificaat van dioxinen is versie 2. Verzoek om aan te geven wat de aanleiding is voor het opnemen van een tweede versie.

Afspraak:

Om deze overtreding ongedaan te maken moet u het meetrapport aanvullen met de hiervoor opgesomde informatie.

Oplossen vóór:

01-03-2023

Constatering:

23-12-2022

Artikel:

5.13 van het Activiteitenbesluit milieubeheer in samenhang met artikel 5.1 lid 2 van de Activiteitenregeling milieubeheer en in samenhang met artikel 5.5 lid 1 van de Activiteitenregeling milieubeheer.

Toelichting:

De toezichthouders hebben geconstateerd dat de metingen en de meetrapportage van de periodieke emissiemetingen van de K43/44 (kenmerk R003-1286351DBS-V02-hjr-NL) niet voldoet aan de eisen uit de NEN-EN 15259, vanwege de volgende tekortkomingen:

1. De gerapporteerde zuurstofwaarden bij de stof en SO₂-metingen zijn niet correct weergegeven/verwerkt;
2. Het lijkt erop dat er bij de metingen in het eerste halfuur (10:00 – 10:34) inlek heeft plaatsgevonden in het meetsysteem. Daardoor heeft er geen goede zuurstofregistratie plaatsgevonden in het eerste halfuur. Hierover is niets opgemerkt in de rapportage. De continue metingen van het eerste half uur mogen daarin niet gebruikt worden.

Afspraak:

Om deze overtreding ongedaan te maken moet u een aangepast meetrapport met emissiemetingen van de K43/44 naar ons sturen. In dit rapport moet u de zuurstofwaarden correct weergeven/verwerken. In het rapport mag u geen gebruik meer maken van de metingen die in de periode 10:10 – 10:34 zijn verricht. Als er onvoldoende meetdata beschikbaar (3 deelmetingen, 30 minuten per deelmeting) zijn moet u nieuwe metingen gaan verrichten en hierover rapporteren.

Oplossen vóór:

01-03-2023

Constatering:

01-12-2022

Artikel:

3.10j lid 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer in samenhang met

artikel 3.7e lid 2 van de Activiteitenregeling milieubeheer en in samenhang met artikel 3.7b van de Activiteitenregeling milieubeheer.

Toelichting:

De toezichthouders hebben geconstateerd dat de belasting van ketel K81 lager was dan 60 procent tijdens meting 2 en meting 3, uitgevoerd op 7 mei 2022 (rapport R006-1286351RXM-V03-hjr-NL, d.d. 1 september 2022). De metingen mogen daarom niet gebruikt worden bij de toetsing aan de emissiegrenswaarden van CO en NOx.

Afspraak:

Om deze overtreding ongedaan te maken moet u een aangepast meetrapport met emissiemetingen m.b.t. de K81 naar ons sturen. U mag bij de toetsing aan de emissiegrenswaarden geen gebruik maken van metingen die uitgevoerd zijn tijdens een belasting van 60 procent of lager. Als er onvoldoende meetdata beschikbaar zijn moet u nieuwe metingen gaan verrichten en hierover rapporteren.

Oplossen vóór:

01-03-2023

Constatering:

01-12-2022

Artikel:

3.10j lid 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer in samenhang met artikel 3.7j van de Activiteitenregeling milieubeheer.

Toelichting:

De toezichthouders hebben geconstateerd dat de meetrapportage van de periodieke emissiemetingen van de K81 (rapport R006-1286351RXM-V03-hjr-NL, d.d. 1 september 2022) niet voldoet aan de eisen uit de NEN-EN 15259, aangezien er basisgegevens ontbreken.

Het gaat om de volgende gegevens:

1. Resultaten van nulpunts kalibratie;
2. Drift op nul en span voor NOx, CO en O2.;
3. Resultaat van controlegas voor NOx en CO over het gehele meetsysteem;
4. Ruwe (gemiddelde) data van de meetperioden;
5. Grafieken van de continue metingen.

Afspraak:

Om deze overtreding ongedaan te maken moet u het meetrapport aanvullen met de hiervoor opgesomde informatie.

Oplossen vóór:

01-03-2023