

Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland

t.a.v. commissie Rechtsbescherming

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

Onderwerp: Bezwaarschrift t.a.v. Goedkeuringsbesluit W.Z.23.108900.01 Stortplaats  
Doonweg Eerbeek van 15 februari 2024

Eerbeek, 22 maart 2024

Geachte leden van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland,

Hierbij dienen wij ons bezwaarschrift in tegen bovengenoemd Goedkeuringsbesluit, gepubliceerd in het Provinciaal Blad 2024 nr. 2046 van 15 februari 2024.

De gronden van ons bezwaar zetten we hierna uiteen:

**Schadelijke stoffen uit staalslakken verontreinigen de bodem en het oppervlaktewater**

Als staalslakken in contact komen met regen- of grondwater, komen er schadelijke stoffen uit die in dat water terechtkomen. Vrijwel alle denkbare zware metalen komen dan via dit “uitspoelwater” in de bodem en het oppervlaktewater terecht. Het uitspoelwater heeft ook een heel lage zuurgraad. Deze effecten zijn schadelijk voor het milieu. De hele lage zuurgraad verstoort chemische, biologische en ecologische processen in de en het oppervlaktewater. Zandbodems, zoals die in Eerbeek, zijn er het gevoeligst voor als de zuurgraad verandert, omdat zij deze verandering minder goed kunnen neutraliseren. Al deze milieueffecten kunnen tientallen jaren optreden. Dit blijkt uit het literatuuronderzoek van het RIVM in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De effecten zijn vooral te zien wanneer met grotere hoeveelheden staalslakken wordt gewerkt. Op de stortplaats aan de Doonweg te Eerbeek ligt nagenoeg de halve jaarproductie aan staalslakken van Tata Steel uit IJmuiden. Dit betreft 200 miljoen kilo.

**Schending zorgplicht / milieudelict**

Bij de toepassing van de staalslakken aan de Doonweg te Eerbeek hebben de eigenaren van de stortplaats niet voldaan aan hun zorgplicht van artikel 13 Wet bodembescherming en zij hebben, hierdoor een milieudelict gepleegd. Zij hebben immers bij die toepassing niet voorkomen dat de bodem door de gigantische hoeveelheid staalslakken is verontreinigd. Regenwater is langs de staalslakken naar beneden uitgestroomd, op en in de bodem. De maatregelen die de eigenaren van de stortplaats hadden getroffen om dit te voorkomen zijn ondoeltreffend gebleken. Immers: de ringsloot is veelvuldig overstroomd en de installatie die het verontreinigde water naar de waterzuiveringsinstallatie moest pompen, was niet op deze taak berekend.