

## VERSLAG BEVINDINGEN

### Zaak

**Identificatie** 49485

**Nummer** 2025-010461

**Bevoegd Gezag** Provincie Gelderland

**Instantie** Provincie Gelderland

**Zaaktype** VTH - Toezicht uitvoeren

**Product** Flora- en Fauna

**Omschrijving** Controle wolfwerende afrastering 5.1.2e percelen 5.1.2e  
Voorthuizen 5.1.2e en 5.1.2e, aanval 5-08-25

**Startdatum** 05-08-2025

**Status** Controle geïnitieerd

**Behandelaar** 5.1.2e

**Zaak initiator** 5.1.2e 06- 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e Nijkerk

### Checklist

## Contactmomenten

### Legenda

- ✓ OK
- ✗ Niet OK
- ⚠ Nader onderzoek
- \* Niet van toepassing
- Geen status

### Resultaten

✓ **Controle wolfwerende afrastering** 5.1.2e **percelen** 5.1.2e  
**Voorthuizen** 5.1.2e **en** 5.1.2e **aanval 5-08-25**

#### ✓ **0.0.0 Algemeen**

✓ 0.0.20 Soort controle ?

**Notitie** Controle na overleg en op verzoek taxateur

\* 0.0.25 Noteer/selecteer de vervaldatum van de vergunning.

#### \* **2.3.0 Wnb Soorten**

\* 2.3.010 Is een vergunning en/of ontheffing Wet natuurbescherming verleend voor dit project of de activiteit ?

\* 2.3.015 Is een ecologisch onderzoek / quickscan uitgevoerd ?

\* 2.3.020 Is/zijn de (voorgeschreven) mitigerende maatregelen uitgevoerd ?

\* 2.3.025 Worden de voorschriften in de vergunning / ontheffing nageleefd?

#### ✓ **9.9.999 Eindconclusie**

✓ 9.9.998 Noteer de eindconclusie van de uitgevoerde controle

## Omschrijving Controle Akkoord

**Notitie** De schapen worden gehouden aan de Zuidzijde van de 5.1.2e te Voorthuizen. Het perceel kent 2 verschillende kadastrale percelen die tegen elkaar liggen. De totale oppervlakte van deze percelen bedraagt ongeveer 7300 m<sup>2</sup>. Er waren nu 6 schapen gedood waarvan 1 grotendeels opgevreten. Er zijn op deze locatie aan de Hunnenweg meerdere percelen waar regelmatig en soms tegelijkertijd schapen worden gehouden. Op het meest noordelijk gelegen perceel vonden de laatste tijd de meeste aanvallen bijna dagelijks plaats. Het perceel waar nu de aanval heeft plaatsgevonden ligt op ongeveer 65 meter afstand van het perceel 5.1.2e. De laatste aanval op perceel 5.1.2e vond afgelopen weekend op zondag 4 augustus plaats. De dag er voor was op deze locatie boven het Flexinet een extra stroomdraad geplaatst. Deze was met plastic verlengstukjes en T-raps aan de huidige plastic paaltjes bevestigd. Desondanks was de wolf toen alsnog over het raster gesprongen. Hij vertelde mij dat de stroomdraad in de nacht van 4 op 5 augustus op de grond was komen te liggen en uit camerabeelden bleek dat een enkele wolf (dezelfde uiterlijke kenmerken als op de andere beelden) voorbij de eerste 2 camera's was gelopen en kennelijk was geschrokken van de tikkende stroomdraad die op de grond lag en daar stroom weglekte. De wolf was terug richting de 5.1.2e gelopen en kennelijk via een omweg naar het andere perceel gelopen waar zijn belangrijkste fokschapen liepen.

Dit perceel is aan 3 zijden voorzien van Flexinet, waarvan aan 2 zijden (Noord en Oost) het kort naast een vast dassenraster is neergezet. Aan de Zuidoostzijde zijn met verlengstukken 2 stroomdraden boven het raster van 110 cm bevestigd tot 140 cm hoogte. Het perceel is aan 3 zijden afgezet met Flexinet van 120 cm hoogte en stond overal voldoende strak en sluitend op de grond opgesteld. Op de zuidoosthoek heb ik op het laagste punt een hoogte van 115 cm gemeten. De hoeken van het net werden strak gespannen met een draad vanaf een vast punt. Er waren geen toegangspoorten, toegang kon worden verleend door het Flexinet plat te leggen. Er was eerder hier wel een opstapmogelijkheid binnen 2 m van de afrastering. Het ging toen om een stapel stenen die ongeveer 80 cm hoog was en binnen een meter van de afrastering lag opgestapeld. Dit was nu niet meer het geval, de stapel stenen lagen nu verspreid. De onderlinge afstand van de paaltjes was maximaal 4 meter. De laagst gemeten spanning was 4,5 Kv en de hoogst gemeten 5,1 Kv. Het is niet duidelijk waar de wolf het perceel is binnen gekomen. Taxateur 5.1.2e zou op de locatie zijn geweest. De dode schapen waren niet meer aanwezig bij mijn controle.

Omdat door het plaatsen van de extra stroomdraad bij het perceel 5.1.2e het raster instabiel is geworden en er geen andere mogelijkheid was om dit te verstevigen, heb ik geadviseerd de extra draad weer te verwijderen. Door de extra draad is het gehele Flexinet aan deze zijde instabiel geworden, zeker ook vanwege de harde wind. De schapenhouder vertelde mij dat het risico bestond dat het Flexinet hierdoor scheef en dus lager en niet wolfwerend meer kwam te staan. Maar ook dat de stroom weglekte en er minder spanning op komt te staan. Ook bestaat de kans dat het flexinet plat komt te liggen en bij dreigend gevaar de schapen ontsnappen en de Hunnenweg op zouden vluchten waardoor verkeersgevaarlijke situaties zouden kunnen ontstaan.

Dit verslag is door mij, 5.1.2e toezichthouder Handhaving, op 6 augustus 2025 11:51 te Provincie Gelderland opgesteld en digitaal ondertekend. Daarom ontbreekt een fysieke handtekening.