Taxatierapport voor 5.1.2e

Versienummer	0.1	Datum	25 augustus 2026

Aanvraag taxatie

Zaaknummer	162874
Datum opdracht	27 juli 2026
Datum aanvraag	27 juli 2026
Datum schade	27 juli 2026
Opmerking aanvrager	Locatie: Hierden Extra info:
Opmerking BIJ12	IBAN-nummer bekend, de laatste 4 cijfers: 5.1.2e Tenaamstelling:
Prooidier(en)	Schaap

Gegevens dierhouder

Naam	5.1.2e	Contactpersoon	5.1.2e
Adres	5.1.2e	Telefoonnummer	
Postcode	5.1.2e	Mobielnummer	5.1.2e
Woonplaats	Hierden	E-mail	5.1.2e @live.nl
Bedrijfs-/hobbymatig	Hobbymatig	IBAN-nummer	
		Tenaamstelling	

Predatie

Datum predatie	27 juli 2026
Dagdeel	Nacht
Toelichting	exacte tijd niet vast te stellen

Taxatie

1e taxateur	5.1.2e
2e taxateur	
Bezoekdatum	27 juli 2026 13:30
Dierhouder aanwezig	mee het veld in
Dierenarts aanwezig	Nee
DNA-monstername	27 juli 2026

Locatie

Coördinaten X	5.1.2e
Coördinaten Y	5.1.2e
Aanduiding locatie	5.1.2e
Typering locatie	Open weiland

1. Locatiebezoek

Vraatbeeld		Medebenutting	
Keelbeet		Medebenutting	Ja
Buikholte geopend		Medebenutting door 1	Kraaiachtigen
Botten aangevreten		Medebenutting door 2	
Botten doorgebeten			
Versleping & toegang		**Omgevingssporen**	
Sleepspoor aanwezig	Nee	Geen	
Versleping lichaamsdelen	Nee		
Toegangsweg	Over afrastering gesprongen		
Locatie aanduiding	Onbekend		
Predator			
Afstand hoektanden	Niet te meten		
Krabsporen aanwezig	Nee		
Vermoedelijke predator	Wolf		
Inschatting taxateur	Zeer waarschijnlijk		
Toelichting	gezien de keelbeet en het overige vraatbeeld		
Afrastering			
Type afrastering	Schapengaas met stroomdraden		
Hoogte (cm)	142		
Aantal draden	5		
Draad afstand (cm)	15		
Voltage (V)	5200		
Checklist ingevuld	Ja		
Toelichting	doorgegeven aan de provincie		
Overige preventieve maatregelen	geen		
Toelichting bij schade			
1. Verklaring dierhouder	Heeft veel werk besteed aan het raster en staat ook prima maar toch is de predator erin en eruit gekomen.		
2. Toelichting taxateur	denkt aan een wolf		
Opmerking			

2. Dieren (definitieve aantallen)

Aangedane dieren Status Definitief

Diersoort	Ras	Dier/oormerknr.	Leeftijd	Geslacht	Reden	Toelichting
Schaap	Boerenbont normaal type	niet	Schaap 1x gelamd of 1-5 jaar	Man	Dood	

Bijzonderheden prooidieren

flink aangevreten

3. DNA Monstername

Onderstaande DNA-monsters werden afgenomen tijdens het bezoek. De resultaten hiervan waren als volgt:

Type	Monsternr.	Datum afname	Datum verzending	Afnemer	Toelichting	Uitslag
Bloedwol	FINQA02793	27-07-2026	28-07-2026	5.1.2e		
DNA-swab	FINQA00772	27-07-2026	28-07-2026	5.1.2e		
DNA-swab	FINQA00773	27-07-2026	28-07-2026	5.1.2e		
DNA-swab	FINQA00776	27-07-2026	28-07-2026	5.1.2e		

Nadere toelichting van de keelbeet genomen

4. Aanvullende toelichting

Toelichting bij schade	
1. Verklaring van de dierhouder	Heeft veel werk besteed aan het raster en staat ook prima maar toch is de predator erin en eruit gekomen.
2. Toelichting dierhouder op visueel oordeel aangaande de predator	denkt aan een wolf
3. Bijzonderheden rond gedode of gewonde dieren	flink aangevreten
4. Bijzonderheden rond beoordeling wolfwerend raster of wijzigingen aan het raster	prima geplaatst raster, ook doorgegeven aan de provincie
5. Bijzonderheden rond DNA-afname	van de keelbeet genomen
6. Omstandigheden die een goed veldopname belemmeren	geen
7. Overige relevante omstandigheden	geen

5. Financiële schade

Diersoort	Ras	Dier/oormerknr.	Leeftijd	Geslacht	Toelichting	Schadebedrag	
Schaap	Boerenbont normaal type	niet	Schaap 1x gelamd of 1-5 jaar	Man		€280,00	
Totaal schade landbouwhuisdieren (excl. BTW)							**€280,00**
Aanvullende kosten							
Bedrag dierenarts (excl. 9% BTW)							
Bedrag dierenarts (excl. 21% BTW)							
Bedrag destructie						€35,27	
Overige kosten							
Totaal aanvullende kosten (excl. BTW)							**€35,27**
Totale schade (excl. BTW)							**€315,27**
Totale schade (incl. BTW)							**€381,48**

Bijlagen

















5.2
KV


TKW 162874
27-7-26
Hierden
FINQA 00776
FINQA 00772
FINQA 00773
27-7 162874
FINQA 02793


WOLVEN
aangelijnd

Bijlage 3B - Checklist preventieve maatregelen

Vast gaasraster met stroomdraden (ingegraven / omgevouwen gaas)

TKW-kenmerk	TKW162874
Datum en tijd opname	25-7-24 14:00

Algemene eisen

- [V] De spanning op de stroomdraden is overal minimaal 4,5 kV
  (Te meten dichtbij het stroomapparaat en het verste punt vanaf het stroomapparaat)
- [V] Er is sprake van goede aarding: een aardpen, aardklem en grondkabel zijn aanwezig en functioneel
  - [X] Aardpen
  - [ ] Aardklem
  - [X] Grondkabel
- [V] De onderste stroomdraad hangt maximaal 50 centimeter boven de grond
  (Bij het vaste gaasraster met ingegraven / omgevouwen gaas geldt 50 centimeter, in plaats van 20 centimeter)
- [V] De bovenste stroomdraad hangt minimaal 120 centimeter boven de grond
- [V] De stroomdraden zijn vrij van begroeiing
- [V] Er is geen sprake van een opstapmogelijkheid hoger dan 30 centimeter binnen 2 meter van het raster
- [V] De toegangspoorten voldoen aan dezelfde eisen als het raster
- [V] Het raster staat minimaal 50 centimeter van de insteek van een eventueel aanwezige sloot of greppel

Indien er geen dieren meer aanwezig zijn in het raster

- [V] Het raster staat, ondanks afwezigheid van dieren in het raster, alsnog onder spanning

Vast gaasraster met ingegraven / omgevouwen gaas

- [V] De mazen van het gaas zijn niet groter dan 300 cm2
- [V] De stroomdraden zitten aan de buitenzijde van het gaas
- [V] De palen staan maximaal 6 meter uit elkaar

Bij gaas van 120 centimeter of hoger

- [ ] De stroomdraden zitten op de volgende hoogtes
  - [ ] 50 centimeter
  - [ ] 60 centimeter
  - [V] minimaal 120 centimeter, maximaal 15 centimeter boven gaas

Bij gaas van lager dan 120 centimeter

- [V] De eerste stroomdraad boven het gaas zit op maximaal 15 centimeter

Is het raster daardoor nog geen 60 centimeter hoog? Dan

- [ ] De tweede stroomdraad zit op 20 centimeter boven de eerste draad

Is het raster daardoor hoger dan 60 centimeter? Dan

- [ ] De draden boven de 60 centimeter zitten 30 centimeter uit elkaar
- [V] De afstand tussen de stroomdraden wijkt maximaal 5 centimeter af

Overige opmerkingen















