

## Overtreding bij inspectietraject 2024-01-01(Controle uitvoeren PCH)

ODRA24HB0082, vanuit inspectie bij omg.zaak ODRA24CO0135

Parallelweg West 83, Culemborg

|              |                                            |                          |                                           |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| Issue        | Inspecteur                                 | Datum vastgesteld        | Begunstigingstermijn                      |
|              | 5.1.2e                                     | 10-06-2024               | 11-06-2024                                |
|              | Overtreder                                 | Datum opgelost           | DC (answer)id                             |
|              |                                            | 01-11-2024               |                                           |
|              | Wet. basis                                 | Omgevingswet             |                                           |
| Overtreding  | Vergunningsplicht                          |                          |                                           |
|              | <input type="checkbox"/> Hoofdovertreding? |                          |                                           |
|              | Activiteit (omschrijving uit DC)           |                          |                                           |
|              |                                            |                          |                                           |
| Artikel      | 5.1 lid 2 onder b OW                       |                          |                                           |
|              |                                            |                          |                                           |
| LHS indeling | LHS-code                                   | Gevolgen                 | Gedrag overtreder                         |
|              | C3                                         | van belang               | Calculerend                               |
|              | Strafrecht                                 | Bestuurrecht bestraffend | Bestuurrecht herstellend                  |
|              | B5Bm/PV                                    |                          | Tijdelijk stilleggen LOB, LOD, Verscherpt |

### LHS motivatie

Er is gekozen voor de bovenstaande motivering omdat de overtredingen van dusdanige aard zijn, dat er direct spoed bestuursdwang is toegepast door de activiteiten stil te leggen.

Kwalificatie: de overtredingen hebben een flink gevolg op de leefomgeving en het milieu. Er wordt verontreinigd hemelwater geloosd op het oppervlaktewater, er wordt immobilisaat toegepast waarbij verontreinigingen vrij kunnen komen en in de bodem kunnen geraken en er is gegraven in de bodem waardoor personen in aanraking kunnen komen met de aanwezige verontreinigingen.

Gedrag: het gedrag is calculerend. De projectleider die het project uitvoert namens het bedrijf wist dat hij zaken moest regelen voordat hij met deze activiteiten kon beginnen. Bij het naastgelegen bedrijf zijn namelijk dezelfde activiteiten onder zijn leiding uitgevoerd. Hierdoor was hij op de hoogte van de verplichtingen die gelden. Verder was hij op de hoogte van de aanwezige bodemverontreiniging en heeft hij de kraanmachinist opdracht gegeven om door te graven in de verontreinigde grond, terwijl duidelijk zichtbaar was dat er een verontreiniging aanwezig is.

Verzachtende/verzwarende argumenten: er zijn geen verzachtende argumenten. Er is wel financieel voordeel geweest bij het uitvoeren van de activiteiten op de manier zoals deze zijn uitgevoerd. Zo zijn de werkzaamheden niet uitgevoerd onder begeleiding van een milieukundig begeleider, niet conform de BRL 7000 en is er geen aanvraag ingediend voor de werkzaamheden.

### **Bevindingen**

Geconstateerd is dat er op de locatie milieubelastende activiteiten worden uitgevoerd die functioneel ondersteunend zijn aan de exploitatie van de IPPC-installatie zoals bedoeld in artikel 3.78 lid 1 onder b en c van het Besluit activiteiten leefomgeving en categorie 5.3 en 5.5 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies die niet eerder vergund zijn.

De toezichthouder heeft namelijk gezien dat:

- er immobilisaat is toegepast zonder dat er een omgevingsvergunning is aangevraagd en verleend door het bevoegd gezag;
- er in de bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde (bekend als geval van ernstige bodemverontreiniging onder nummer GE021600005) gegraven is zonder dat er een omgevingsvergunning is aangevraagd en verleend door het bevoegd gezag;
- de bodem is gesaneerd zonder dat er een omgevingsvergunning is aangevraagd en verleend door het bevoegd gezag;
- er activiteiten worden uitgevoerd door IMSBV die niet zijn vergund. Het gaat om de opslag van drugsafval dat wordt aangetroffen in de openbare ruimte;
- er hemelwater van het terrein wordt geloosd op het oppervlaktewater zonder dat hiervoor een vergunning is verleend door het Waterschap Rivierenland.

### **Maatregelen**

U bent verplicht de overtreding ongedaan te maken. Dit moet u doen door de activiteiten zoals hierboven vermeld te staken, en gestaakt te houden totdat er een vergunning is verleend voor deze activiteiten.