

Onderwerp

Bevestiging afspraken tijdens bezoek Stort Doonweg 1 augustus 2023

Geachte directie,

Op 1 augustus 2023 hebben wij een bezoek gebracht aan Stort Doonweg. Aanleiding voor dit bezoek is de wisseling van toezichthouder. Deze rol is overgenomen door [5.1.2e] [5.1.2e]. Dit bezoek was een eerste kennismaking van de [5.1.2e] met Stort Doonweg. Bij het bezoek waren van onze zijde aanwezig [5.1.2e] en [5.1.2e] (beiden toezichthouder bij ODRA) en [5.1.2e] en [5.1.2e] (respectievelijk vergunningverlener en trainee vergunningverlening bij ODRN). Van uw zijde werd het bezoek begeleid door [5.1.2e].

### Bevindingen

Tijdens het bezoek is een lekkage geconstateerd van een slang waardoor regenwater vermengd met percolaat afkomstig uit de ringsloot wordt verpompt naar de waterzuiveringsinstallatie in Eerbeek. Tijdens het bezoek is de slang door een medewerker van Industriewater Eerbeek vervangen en de lekkage beëindigd. Deze gebeurtenis is een ongewoon voorval als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer. Op grond van artikel 17.2 Wet milieubeheer doet de drijver van de inrichting daarvan zo spoedig mogelijk bij het bevoegd gezag. Met [5.1.2e] is afgesproken dat deze melding wordt gedaan. In de bijlage treft u een overzicht van de te verstrekken informatie.

Verder hebben wij geconstateerd dat het folie in de ringsloot aan de westzijde van de stort (langs de spoorbaan) opbult en drijft op een vloeistof onder het folie. Dit heeft een negatief effect op de functie van dit deel van de ringsloot. Wij betwijfelen of de afvoer van verzameld water en percolaat en de vloeistofdichtheid van de constructie voldoende is gewaarborgd. De [5.1.2e] deelde de mening dat de situatie ter plaatse verbetering behoeft. Met hem is afgesproken dat dit wordt uitgevoerd.

### Te nemen maatregelen

Naar aanleiding van de gemaakte afspraken vragen wij u het volgende:

- Een melding ongewoon voorval bij ons indienen voor de lekkage als gevolg van een slangbreuk;
- De positionering van het folie in de ringsloot aan de westzijde van de stort zo herstellen dat de afvoer en de vloeistofdichtheid van de constructie voldoende is gewaarborgd.

### Termijnen

De melding doet u op de kortst mogelijke termijn, de positionering van het folie dient uiterlijk 1 september 2023 te zijn uitgevoerd.

### Vragen

Vragen over deze brief kunt u stellen aan de heer [5.1.2e], telefoonnummer: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]. Wij verzoeken u eventuele aanvullende documenten zoveel mogelijk digitaal in te dienen. Dit doet u via [postbus@odra.nl](mailto:postbus@odra.nl), onder vermelding van het zaaknummer.

Hoogachtend,  
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Deze brief is automatisch verstuurd en is daarom niet ondertekend.

0000000862

Bijlage.

- Degene die een inrichting drijft, waarin zich een voorval, als bedoeld in artikel 17.1, voordoet of heeft voorgedaan, meldt dat voorval zo spoedig mogelijk aan het bestuursorgaan dat bevoegd is een omgevingsvergunning voor een inrichting te verlenen, dan wel ingevolge artikel 8.41, tweede lid, onder a, het orgaan is waaraan de melding wordt gericht dan wel, in andere gevallen, aan burgemeester en wethouders.
- Hij verstrekt dat bestuursorgaan tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:
  - de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
  - de ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen, alsmede hun eigenschappen;
  - andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor het milieu van het voorval te kunnen beoordelen;
  - de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
  - de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.