



Retouradres: Postbus 3066, 5.1.2e 1.2 Arnhem  
AANTEKENEN + per gewone post  
Stort Doonweg B.V.  
De 5.1.2e  
Postbus 13  
5.1.2e Eerbeek

Onderwerp: Voornemen last onder dwangsom

Geachte 5.1.2e,

Op 20 januari 2022 heeft u de jaarrapportage monitoring 2021 met betrekking tot de stortplaats op het adres Doonweg te Eerbeek aan ons overlegd.

Uit de analyseresultaten blijkt, ondanks het feit dat de nulsituatie formeel niet is vastgelegd in 2019, het volgende.

1. Er is sprake van een toename van de gehalten aan de parameters barium, strontium, vanadium en aluminium.
2. Vergeleken met de gehalten in 2019 die door het adviesbureau als nulsituatie is gehanteerd, blijkt dat zowel in de referentiepeilbuizen als in de controlepeilbuizen een toename aan barium, strontium vastgesteld is. Daarnaast zijn de gehalten aan vanadium in de controle peilbuis 14 L toegenomen.
3. In peilbuis PBII overschrijdt het gehalte aan EOX bij de bemonstering van november 2021 de signaleringswaarde. Een verklaring hiervoor wordt echter niet gegeven.
4. De parameter chroom overschrijdt de toetsingswaarden ter hoogte van 10 H (referentie peilbuizen) in januari en november 2021. In mei 2021 is deze overschrijding niet meer aangetoond.

In de peilbuizen gelegen rondom de stort en in het grondwater zijn de parameters aangetoond die in LD-staalslakken aanwezig zijn. Er is sprake van verspreiding vanuit de stort buiten de inrichtingsgrenzen.

### Overtreding

Op grond van het vorenstaande overtreedt u:

- voorschrift 1.6 van de omgevingsvergunning van 22 februari 1996 (MW93.35874-6093034);
- artikel 1.1a, eerste en tweede lid van de Wet milieubeheer.

De relevante wetsartikelen vindt u in de bijlage.

De toename van de gehalten aan de parameters barium, strontium, vanadium en aluminium is sedert 2020 bij u bekend. Daarnaast is er een overschrijding van het gehalte aan EOX en chroom.

Datum  
30 maart 2022

Pagina  
1 van 3

Zaaknummer  
ODRA22HB0057

Behandeld door  
5.1.2e

Hoewel de toename van gehalten van verontreinigde stoffen in het grondwater geruime tijd bij u bekend is zijn er geen maatregelen getroffen om verdere verspreiding tegen te gaan.

Datum  
30 maart 2022

Pagina  
2 van 3

Zaaknummer  
ODRA22HB0057

Op grond van artikel 1.1a, eerste en tweede lid van de Wet milieubeheer dient een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden veroorzaakt, verplicht alle maatregelen te nemen teneinde die gevolgen te voorkomen of ongedaan te maken.

Op grond van voorschrift 1.6 van de omgevingsvergunning moeten de voorzieningen die worden getroffen om de nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of te beperken, in goede staat van onderhoud verkeren, doelmatig functioneren en indien ondeugdelijk geworden, onmiddellijk worden hersteld. Indien herstel niet mogelijk is, moeten onmiddellijk vervangende voorzieningen worden getroffen en andere maatregelen worden genomen om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of te beperken.

Omdat wij van mening zijn dat maatregelen tot nu toe zijn uitgebleven, zijn wij van plan om u een last onder dwangsom op te leggen. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

#### **Voornemen last onder dwangsom**

Wij zijn van plan om u een last onder dwangsom op te leggen. Dat betekent dat u per keer of periode dat de overtreding plaatsvindt een dwangsom betaalt. U kunt deze last onder dwangsom nog voorkomen. Dat kan als u **voor 1 juli 2022** de overtreding beëindigt.

1. Wij zijn van plan een last onder dwangsom op te leggen waarbij wij van u verwachten dat u maatregelen treft om (verdere) toename van de verontreiniging van bodem en grondwater te voorkomen.
2. De hoogte van de dwangsom te bepalen op € 2.000,- per week per periode van 1 week met een maximum van € 10.000,-.

#### **Proces tot nu toe**

Op 23 februari 2022 hebben wij u aangeschreven omdat al twee jaar op rij de jaarlijkse grondwatermonitoring niet voldoet aan voorschrift 7.4.3 van uw omgevingsvergunning van 8 oktober 2009, met kenmerk MPM 15386/2008-017858 en de instemming onder voorwaarden op het monitoringsvoorstel d.d. 24 november 2020. In deze aanschrijving hebben wij u gevraagd om te voldoen aan de eisen die gesteld zijn aan de jaarlijkse grondwatermonitoring. Dit traject is nog in procedure.

#### **Wat verwachten wij van u?**

Het is belangrijk dat u aan alle voorschriften voldoet. Zo voorkomt u namelijk dat u een dwangsom moet betalen. Ook voorkomt u schade aan het milieu.

Er zijn maatregelen nodig om aan de voorschriften te voldoen:

Datum  
30 maart 2022

1. Maatregelen ter voorkoming van verspreiding.

U dient **voor 1 juli 2022** er voor te zorgen dat er maatregelen worden getroffen om verdere verspreiding van verontreinigende stoffen in de bodem en grondwater te voorkomen.

Pagina  
3 van 3

Zaaknummer  
ODRA22HB0057

2. Plan van aanpak te treffen maatregelen

U dient **voor 2 mei 2022** een plan van aanpak in te dienen waarin wordt beschreven welke maatregelen op welke termijn getroffen zullen worden om verdere verspreiding van verontreinigde stoffen naar de bodem en grondwater te voorkomen.

**Niet eens met onze brief?**

U kunt uw mening over de situatie aan ons laten weten. Dat heet een zienswijze. U kunt een brief sturen naar [postbus@odra.nl](mailto:postbus@odra.nl). Vermeld wel uw zaaknummer. Zorg dat uw zienswijze op tijd binnen is, in ieder geval binnen 2 weken na dagtekening van deze brief. Op die manier kunnen we uw mening meenemen bij het nemen van een definitief besluit. U ontvangt daarover van ons een brief.

**Heeft u vragen?**

Dan kunt u contact opnemen met 5.1.2e. Hij is bereikbaar op telefoonnummer: (026) 377 1854 of per e-mail via [postbus@odra.nl](mailto:postbus@odra.nl). Wilt u documenten zoveel mogelijk digitaal opsturen? Dit is milieuvriendelijker en efficiënter. Dit kan via [postbus@odra.nl](mailto:postbus@odra.nl). Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,  
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland



5.1.2e

Manager Uitvoering  
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlage(n):

- Relevante wettelijke bepalingen

## **BIJLAGE: Relevante wettelijke bepalingen**

Omgevingsvergunning d.d. 22 februari 1996, kenmerk MW93.35874-6093034

1.6 De voorzieningen die worden getroffen om de nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of te beperken, moeten in goede staat van onderhoud verkeren, doelmatig functioneren en indien ondeugdelijk geworden, onmiddellijk worden hersteld. Indien herstel niet mogelijk is, moeten onmiddellijk vervangende voorzieningen worden getroffen en andere maatregelen worden genomen om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of te beperken.

Omgevingsvergunning van 8 oktober 2009 met kenmerk MPM15386/2008-017858

In voorschrift 7.4.3 zijn de volgende eisen aan het monitoringsplan opgenomen:

1. De situering van de grondwaterbemonsteringsbuizen en de daarin gesitueerde filterstellingen. Per grondwaterbemonsteringsbuis moet zijn aangegeven of deze als referentiemeetpunt, als verificatiemeetpunt of als controlemeetpunt wordt gebruikt;
2. De situering van de drainagebuizen;
3. De voor monsterneming en analyse gebruikte protocollen en normen;
4. De analysepakketten en bemonsteringsfrequenties;
5. De gemiddelde achtergrondwaarden van het grondwater ter plaatse van het referentiemeetpunt;
6. De toetsingswaarde per individuele onderzochte parameter voor iedere filterstelling van de controlemeetpunten.

### Wet milieubeheer

#### Artikel 1.1a

1. Een ieder neemt voldoende zorg voor het milieu in acht.
2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevegd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevegd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.