

To: ProvincieGelderland[POST@gelderland.nl]
Cc: 5.1.2e @gelderland.nl 5.1.2e @sweco.nl 5.1.2e
From: 5.1.2e Boeve Nunspeet
Sent: Wed 2/26/2020 7:41:48 AM
Subject: Melding van een wijziging op het saneringsplan; nummer verontreiniging: GE030200030
Received: Wed 2/26/2020 7:41:54 AM

Betreft: Melding van een wijziging op het saneringsplan

Nummer van verontreiniging : GE030200030

Vereniging Nationaal Jachtschietcentrum Berkenhorst
Stakenbergweg 60
8075 RA Elspeet

Geachte heer, mevrouw,

Bij beschikking van Gedeputeerde Staten Gelderland van 8 juni 2015 (zie bijlage) is ingestemd met het saneringsplan voor wat betreft de sanering van de bodemverontreiniging Stakenbergweg 60 te Elspeet.

Aangezien de bekalkingswerkzaamheden niet in de grond plaatsvinden wordt de uitvoeringswijze vereenvoudigd. Daarnaast bestaat er enige onduidelijkheid over het monitoringsregiem na de bekalking.

Hieronder zijn kort de wijzigingen en toelichting op het saneringsplan samengevat

- 1 het bekalken wordt niet onder saneringscondities gedaan
- 2 het bemonsteringsregiem na de reparatiebekalking is gericht op controle van de gunstige pH van de bovengrond en wordt 2-jaarlijks uitgevoerd

AD1

Het bekalken onder saneringscondities zoals opgenomen is in het saneringsplan komt te vervallen. De noodzaak om onder saneringscondities te werken is namelijk niet aanwezig. Als in verontreinigde grond wordt gewerkt dient dit uitgevoerd te worden door een BRL 7001 erkende aannemer en moet er een milieukundige begeleider aanwezig te zijn om te zorgen dat er geen gezondheidsrisico's ontstaan en de werkzaamheden goed worden geregistreerd.

Bij bekalking wordt echter niet met verontreinigde grond gesleept of andere handelingen in verricht waardoor er geen risico's vanwege de verontreiniging kunnen ontstaan.

De bekalking door een BRL 7001 erkende aannemer vervalt en wordt door vrijwilligers uitgevoerd.

Er zal hierbij een onafhankelijk milieukundig adviseur aanwezig zijn die ook zorgt voor de verslaglegging van de jaarlijkse onderhoudsbekalking en tevens de gegevens van de twee-jaarlijkse monitoring separaat rapporteert.

In de jaarlijkse verslaglegging worden de volgende onderdelen opgenomen:

- 1 Vastlegging van de werkzaamheden en periode waarin dit heeft plaatsgevonden
- 2 Aangeven welke vakken zijn bekalkt
- 3 Gebruikte hoeveelheid bekalkingsmateriaal.
- 4 Aankoopbonnen bekalkingsmateriaal

AD2

Monitoringsregiem

Het uitgebreid analysepakket (Lood-totaal, lood-beschikbaar, droge stof en lutum etc.) is alleen direct na de reparatiebekalking uitgevoerd om de nulsituatie vast te leggen. Door de jaarlijkse bekalking ontstaat een gunstige lage zuurgraad waardoor het lood wordt geïmmobiliseerd. Het monitoringsregiem is gericht op het controleren van de zuurgraad van de bodem. Dit gebeurt alleen door tweejaarlijkse pH-metingen van de bovengrond en niet met een uitgebreid pakket. In het goedgekeurd saneringsplan is dit minder éénduidig gesteld en daarvoor is deze aanvullende melding gedaan.

Wilt u uw reactie sturen naar dit email adres of per post naar onderstaand adres, ter attentie van ondergetekende?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

0000000199



Boeve Belasting- & Bedrijfsadviseurs
Galvaniweg 7, 8071 SC Nunspeet
Postbus 247, 8070 AE, Nunspeet

Tel. 0341-251014
Fax 0341-251084
Mobiel 5.1.2e

Website www.boeve.nl Laatste nieuws weten? Volg ons op:



5.1.2e

[@boeve.nl](https://twitter.com/boeve_nl)

=====

Disclaimer: Op dit bericht en de bijlagen is, tenzij anders vermeld, geen accountantscontrole toegepast. Deze e-mail en alle daarbij verzonden bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Boeve Belasting- & Bedrijfsadviseurs staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Indien u deze e-mail per abuis heeft ontvangen wordt u vriendelijk verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren.