

Verzenddatum:
Uw brief van: -
Uw kenmerk: -
Onderwerp: Peilbuizen in- en rondom
Hagenbeek
Projectnummer: 808220
Contactpersoon: 5.1.2e @wrij.nl
Telefoon: 5.1.2e
E-mail: 5.1.2e @wrij.nl
Kopie aan: auteur
Bijlage(n): Overzichtskaart peilbuizen

Aan de bewoner(s) van dit adres,

Voor het project 'Klimaatrobuuste inrichting Hagenbeek' heeft het waterschap met diverse grondgebruikers afgesproken om een grondwatermeetnetwerkte plaatsen, ook wel een peilbuis genoemd. Met dit gebiedsdekkend netwerk van zestien peilbuizen kunnen we de grondwaterstanden in en rondom Hagenbeek monitoren. Het doel van deze monitoring is om de effecten van maatregelen op de grondwaterstanden inzichtelijk te krijgen. Hiervoor is goede informatie nodig voor, tijdens en na de uitvoering van maatregelen.

Afgelopen maart en april hebben we een controlemeting gedaan op de locaties van het meetnetwerk. Het doel hiervan is om de hoogte van de sensoren te bepalen en de werking te controleren. De voorlopige waterstandsmetingen zijn omgezet in definitieve waarden (m +NAP). De meetgegevens zijn voor iedereen toegankelijk en te bekijken op <https://waterdata.wrij.nl>, **bijlage I** bevat een overzichtskaart van de peilbuislocaties in en rondom Hagenbeek.

Opzettelijk verstoren meting

Vier peilbuizen (Hagenbeek PB3, PB11, PB15 en PB16) vertoonden de afgelopen tijd afwijkingen in meetresultaten. Uit de controle bleek dat de sloten van de deksels van deze peilbuizen waren doorgeslepen. In een enkel geval is het slot zelfs vervangen door een ander slot. De sensoren hebben tijdens de meetperiode tot het met de controlemeting op verschillende hoogtes gehangen.

De gegevens van deze specifieke peilbuizen zijn daardoor voor de periode dat sensoren niet goed hingen helaas niet meer bruikbaar. Dit maakt de meting die we voorafgaand aan de maatregelen wilden doen minder compleet. Het is nu niet mogelijk voor het waterschap en inwoners en ondernemers uit het gebied om een volledig beeld te krijgen van de grondwaterstanden.

Het plaatsen, uitlezen en onderhouden van peilbuizen wordt betaald uit gemeenschapsgeld. Het vernielen van bezit en opzettelijk verstoren van metingen is strafbaar. Bovendien is dit niet in het belang van het gebied. Het waterschap en het gebied willen openheid over de effecten van watermaatregelen. Deze mogelijkheid wordt belanghebbenden en andere geïnteresseerden ontnomen.

Bezoekadres: Liemersweg 2, 7006 GG Doetinchem | **Postadres:** Postbus 148, 7000 AC Doetinchem
Tel.: 5.1.2e **Fax:** 5.1.2e **E-mail:** 5.1.2e @wrij.nl | **Internet:** www.wrij.nl | **Bank:** 63.67.57.331

Swiftadres: NWABNL2G | **IBAN:** NL68 NWAB 5.1.2e | **BTW nummer:** NL 805432759B01 | **KvK** 09212548

Overige resultaten controlemeting

Bij de peilbuizen Hagenbeek PB4, PB5 en PB10 wordt de grondwaterstand in twee (2) filters gemeten. Momenteel krijgen wij alleen data uit het diepe filter binnen. Het waterschap werkt eraan om de metingen uit het ondiepe filter ook zichtbaar te krijgen. Bij een andere locatie, Hagenbeek PB2, zijn aanpassingen nodig. Deze resultaten blijven op dit moment nog voorlopig.

Wij hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u eventueel nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u dit kenbaar maken aan/ contact opnemen met gebiedsregisseur 5.1.2e bereikbaar via 5.1.2e [@wrij.nl](mailto:5.1.2e@wrij.nl).

Met vriendelijke groet,


5.1.2e

5.1.2e

Projectmanager

Bijlage I: Overzichtskaart peilbuizen

Bijlage I Overzichtskaart peilbuizen



Bezoekadres: Liemersweg 2, 7006 GG Doetinchem | **Postadres:** Postbus 148, 7000 AC Doetinchem
Tel.: 5.1.2e **Fax:** 5.1.2e **E-mail:** 5.1.2e@wrij.nl | **Internet:** www.wrij.nl | **Bank:** 63.67.57.331

Swiftadres: NWABNL2G | **IBAN:** NL68 NWAB 5.1.2e | **BTW nummer:** NL 805432759B01 | **KvK** 09212548