

Datum voorval	Nummer S@men	Zaaknummer	Naam bedrijf	Plaats	Soort voorval	Directe oorzaak	Vrijgekomen stof	Hoeveelheid (met eenheid)	Milieuschade
19-1-2021	M202101241	W.Z21.100492.01	Sachem Europe B.V.	Zaltbommel	Lekkage/emissie (gevaarlijke)stof naar bodem	Trillingen	TMA HCl 70% in water	200 kg	lekkage is verwijderd uit tankput, geen schade
18-9-2021	M202125553	W.Z21.107273.01	Sachem Europe B.V.	Zaltbommel	Er is lekkage geweest van zoutzuur.		Zoutzuur	2m3	Geen

Soort hinder/overlast	Merkbaar buiten inrichting	Voortzette n procedure	Basis oorzaak	Maatregelen gevolgen ongedaan maken/voorko	Maatregelen ter voorkoming van soorgelijk	Vervolga	Melding tekst
Geen klachten/hinder geconstateerd	Nee	Ja	Werk: Onvoldoende onderhoud/inspectie	Verontreiniging wegpompen/opruimen	Controles/keuringen uitvoeren	Afhandeling OK	Om 13:30 uur is er geconstateerd dat er een laspomp lekte. Dit was in tankput 3. De stof die hierbij vrij is gekomen is TMA HCL 70% in water. Het pompen is direct gestopt. Tankstanden zijn nagekeken op hoeveelheden. Om 13:50 uur bleek dat er tussen de 100 en 200 liter vrijgekomen was. Dit is opgevangen in een tankput. In deze tankput zat
Geen	Nee						Er is lekkage geweest van zoutzuur. Middels een afsluiter is het lek gedicht, maar nog niet definitief verholpen.