

Formulierversie
2015.03

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	2124201
Aanvraagnaam	Sloop Centrale Gelderland
Uw referentiecode	CG13

Ingediend op	18-01-2016
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Sloop Centrale Gelderland, incl grootste deel bijgebouwen
Opmerking	betreft niet het intrekken van de omgevingsvergunning. aanvraag zoals besproken tijdens vooroverleg van dinsdag 12 jan 2016
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Nijmegen
Postadres:	Postbus 9105 6500 HG Nijmegen
Telefoonnummer:	14024
Faxnummer:	024-3293434
E-mailadres algemeen:	omgevingsvergunning@nijmegen.nl
Website:	www.nijmegen.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

5.1.2e

Formulierversie
2015.03

Locatie

1 Adres

Postcode	6541BL
Huisnummer	11
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hollandiaweg
Plaatsnaam	Nijmegen
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Het betreft bijna alle gebouwen op de locatie, met uitzondering van oa portiersloge en gasontvangststation. Eea op kaart/bijlage weergegeven
----------------------------------	--

Formuliersversie
2015.03

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Slopen en/of asbest verwijderen

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

Hoofdgebouw

2 Sloopwerkzaamheden

Wat wilt u precies gaan doen?

- ☒ Het gehele bouwwerk slopen
☐ Een deel van het bouwwerk slopen
☐ Ik ga alleen asbest uit het bouwwerk verwijderen

Gaat het om reparatie of mutatieonderhoudswerkzaamheden waarbij asbest wordt verwijderd?

- ☐ Ja
☒ Nee
☐ Gedeeltelijk

Worden de sloopwerkzaamheden door een particulier uitgevoerd?

- ☐ Ja
☒ Nee

Beschrijf eventueel uitgebreider wat u wilt gaan doen.

Sloop fabriek en meeste bijgebouwen.
 Zie bijlages: kaart, asbestinventarisatie en specificatie/scope document

Waarvoor is het (gedeelte van het) bouwwerk op dit moment in gebruik of was het als laatste in gebruik?

Electriciteitscentrale met ondersteunende functies als kantoor, werkplaats, magazijn en archief.

3 Afval en gevaarlijke stoffen

Om hoeveel m3 sloopafval gaat het?

10000

Zit er asbest in het te slopen (gedeelte van het) bouwwerk?

- ☒ Ja
☐ Nee
☐ Onbekend

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Zie bijlage, asbestinventarisatie

Is het (te slopen gedeelte van het) bouwwerk verontreinigd met gevaarlijke stoffen?

- ☒ Ja
☐ Nee

4 Sloopmethode

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld met een bulldozer of sloopkogel)
☐ Anders

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

Voert u zelf de sloopwerkzaamheden uit?

Vermeld de naam en het adres van degene die de sloopwerkzaamheden uitvoert.

Op welke data en tijdstippen worden de werkzaamheden uitgevoerd?

Na tenderproces is er duidelijkheid mbt apparatuur en fasering van het project.

☐ Ja
☒ Nee

Na tenderproces is er duidelijkheid mbt bedrijf die de sloopwerkzaamheden uitvoert.

Periode 2016-2019.
Zoveel als mogelijk overdag (06:00-19:00)

Formuliertersie
2015.03

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Bijlage CG Overzicht locatie_pdf	Bijlage CG Overzicht locatie.pdf	Overige documenten slopen Tekening slopen	18-01-2016	In behandeling
Kadastrale kaart per 2016_pdf	Kadastrale kaart per 2016.pdf	Overige documenten slopen Tekening slopen	18-01-2016	In behandeling
plattegrond Clusterindeling_png	plattegrond Clusterindeling.png	Overige documenten slopen Tekening slopen	18-01-2016	In behandeling
asbestinventarisatie 2015 bijl C_pdf	asbestinventarisatie 2015 bijl C.pdf	Asbestinventarisatierapport	18-01-2016	In behandeling
asbestinventarisatie 2015 bijl D_pdf	asbestinventarisatie 2015 bijl D.pdf	Asbestinventarisatierapport	18-01-2016	In behandeling
asbestinvent 2015 Ex bijl C en D_pdf	asbestinvent 2015 Ex bijl C en D.pdf	Asbestinventarisatierapport	18-01-2016	In behandeling
Uitwerking asbestinformatie v2_pdf	Uitwerking asbestinformatie v2.pdf	Asbestinventarisatierapport	18-01-2016	In behandeling
Concept raamsaneringplan Bodem_pdf	Concept raamsaneringplan Bodem.pdf	Overige documenten slopen	18-01-2016	In behandeling
Overzicht asbest per lot_pdf	Overzicht asbest per lot.pdf	Asbestinventarisatierapport	18-01-2016	In behandeling
PCB analyses trafo_pdf	PCB analyses trafo.pdf	Overige documenten slopen	18-01-2016	In behandeling
TK sloop overeenkomst SC v01_pdf	TK sloop overeenkomst SC v01.pdf	Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder t.b.v. sloopwerkzaamheden Anders	18-01-2016	In behandeling
TO Lot 00 ALGEMEEN 05102015_pdf	TO Lot 00 ALGEMEEN 05102015.pdf	Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder t.b.v. sloopwerkzaamheden Overige documenten slopen	18-01-2016	In behandeling
Overzicht gevaarlijke stoffen_pdf	Overzicht gevaarlijke stoffen.pdf	Onderzoeksrapport gevaarlijk afval	18-01-2016	In behandeling

Achtergrondinformatie

Naam bijlage	Bestandsnaam	Datum ingediend	Status document
Overzicht gevaarlijke stoffen_xls	Overzicht gevaarlijke stoffen.xls	18-01-2016	In behandeling