
Kaart : Basis project | Groenobject | Bosvlakinspectie

Kaart | Alle lagen | 1 : 351



Selectie

Open | Lijst naar tab | Ruimtelijk relaties | Blauwdruk | Profiel | Volg op kaart

Description

Groenobject (1)

Objectnummer	Objecttype	Type	Type gedetailleerd	Eigenaar gedetailleerd	Beheerder gedetailleerd	Onderhoudsplichtige	Weg	Kilometrering begin	Kilometrering eind	Dwarsprofiel groen	Zijde tov wegas	Jaar van aanleg	Beheerafspraak	Gemeente	Rayon	Onderhoudsgebied	BVC gebied	BVC gebied.Deelgebiednummer	EPR Prio gebied	Plantgarantie	Controlefrequentie BVC	Imgeoid	Guid
VRLN825 1130	Groenobject	Bospl...		Provincie Gelderland	Provincie Gelderland	Derden	N825	6,266 km	6,423 km	Rechter rijbaan, rec...		1980		Berkelland	Achterh...	Achterhoek	Ruurlo	3		Nee	Eens in 3 jaar	P0025.9...	{3ED...