



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Landelijk protocol - Controle asbestverwijdering 11-07-2018

Hollandiaweg
6541
Nijmegen

Landelijk protocol - Controle asbestverwijdering 11-07-2018

Naam: Slopen van Centrale Gelderland aan de Hollandiaweg 11 te Nijmegen
Dossiernummer: W.Z16.104644.01
Omschrijving: Slopen van Centrale Gelderland aan de Hollandiaweg 11 te Nijmegen
Gemaakt door: 5.1.2e
Behandelaar: 5.1.2e
Locatie:
Adres: Hollandiaweg
Postcode: 6541
Plaats: Nijmegen
Datum checklist: 26 april 2018

Samenvatting

<i>Vragen:</i>	44
<i>Openstaande overtredingen:</i>	0
<i>Ongedaan gemaakte overtredingen:</i>	0
<i>Openstaande taken:</i>	0
<i>Afgehandelde taken:</i>	0
<i>Opmerkingen:</i>	6

Checklistvragen en antwoorden

1 administratie

1.01 Is er een sloopmelding gedaan of een handhavingsbesluit genomen?

artikel 1.26 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

1.02 Is voor de werkzaamheden een actueel asbestinventarisatierapport aanwezig?

Artikel 38 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

gecontroleerd in het LAVS... alle benodigde actuele stukken aanwezig

1.03 Zijn de overige benodigde stukken m.b.t. de sloopmelding compleet op de locatie aanwezig?

Artikel 38 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Ja

1.04 Tijdens welke fase wordt de controle uitgevoerd?

Antwoord: Uitvoering asbestverwijdering

1.05 Onder welke risicoklasse worden de werkzaamheden uitgevoerd?

Antwoord: RK1
RK2

1.06 Betreft het een buiten- of binnensanering?

Antwoord: Buitensanering

1.07 Worden de werkzaamheden door een bedrijf met een certificaat asbestverwijdering uitgevoerd? Vul het KVK nummer van de verwijderaar in.

Antwoord: Ja
24.108.319

1.08 Zijn de feitelijke werkzaamheden vroegtijdig gemeld?

Artikel 40 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Het gehele sloop en asbestsaneringsproject betreft sloop elektriciteitscentrale Gelderland (Engie) en duurt +- 2 jaar, zie controle verslagen in corsa mbt sloop. mbt dit project zijn meerdere startmeldingen ontvangen.

Documenten:

[illegible]

IMG_2756.JPG

1.09 Kan er een volledig werkplan van de projectlocatie worden getoond?

Artikel 38 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Alleen het werkplan met de op dat moment in uitvoering zijnde asbestsaneringswerkzaamheden is gecontroleerd (saneren kit zone 7 transport)

Documenten:

[illegible]

IMG 2755.JPG

1.10 Kan er een logboek en eventuele overige relevante stukken worden getoond?

Artikel 38 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Ja

Documenten:

[illegible][illegible]

0107

Logboek Asbest verwijderen

Naam: CLAL Adres: 5.1.2e 5.1.2e

Locatie: 5.1.2e 5.1.2e

Materiaal: Asbest

Verwijderingsmethode: Verwijderen

Verwijderingsresultaat: Verwijderd

Datum: 14-05-2014 Tijd: 10:00

Plaats: Gemeente Dordrecht

Handtekening: H. J. J. J.

Stempel: Gemeente Dordrecht

[illegible]

0107

Timesheet

Projectnaam: [Handwritten: 13072]
 Locatie: [Handwritten: 13072]
 Datum: [Handwritten: 11-07-2018]
 Totaal aantal uur: [Handwritten: 5.12e]

Naam	Soort	Begin	Einde	Uur	Totaal
[Handwritten: J. de Vries]	[Handwritten: 13072]	[Handwritten: 08:00]	[Handwritten: 12:00]	[Handwritten: 4]	[Handwritten: 4]
[Handwritten: J. de Vries]	[Handwritten: 13072]	[Handwritten: 13:00]	[Handwritten: 17:00]	[Handwritten: 4]	[Handwritten: 4]
[Handwritten: J. de Vries]	[Handwritten: 13072]	[Handwritten: 08:00]	[Handwritten: 12:00]	[Handwritten: 4]	[Handwritten: 4]
[Handwritten: J. de Vries]	[Handwritten: 13072]	[Handwritten: 13:00]	[Handwritten: 17:00]	[Handwritten: 4]	[Handwritten: 4]

IMG_2768.JPG

Logboek Asbest verwijderen

Projectnaam: [Handwritten: 13072]
 Locatie: [Handwritten: 13072]
 Datum: [Handwritten: 11-07-2018]
 Totaal aantal uur: [Handwritten: 5.12e]

Datum	Locatie	Soort	Begin	Einde	Uur	Totaal
[Handwritten: 11-07-2018]	[Handwritten: 13072]	[Handwritten: 13072]	[Handwritten: 08:00]	[Handwritten: 12:00]	[Handwritten: 4]	[Handwritten: 4]
[Handwritten: 11-07-2018]	[Handwritten: 13072]	[Handwritten: 13072]	[Handwritten: 13:00]	[Handwritten: 17:00]	[Handwritten: 4]	[Handwritten: 4]

IMG_2769.JPG

1.11 Is in het werkplan een juiste waarde berekening van de ventilatiecapaciteit opgenomen?

Artikel 36 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Nvt

1.12 Komt de werkwijze in het werkplan overeen met de werkmethode in het asbestinventarisatierapport?

Artikel 36 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Ja

1.13 Is een eventuele afwijkende werkmethode goedgekeurd door een gecertificeerd hogere veiligheidskundige (HVK) of een gecertificeerd arbeidshygiënist en is deze in het bezit van een Diploma-ADK, certificaat Asbestdeskundige (ADK) of een gelijkwaardig diploma of certificaat?

Artikel 37 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Nvt

1.14 Heeft de HVK of arbeidshygiënist schriftelijk gemotiveerd waarom de afwijkende werkmethode nodig en verantwoord is?

Artikel 37 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Nvt

1.15 Is in het logboek geregistreerd dat de DTA waarborgt dat het werkplan aansluit op de werkelijke situatie en de benodigde documenten op de locatie aanwezig zijn?

Artikel 39 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Ja

1.17 Is de onderbouwing van de DTA bij het niet voldoen aan de 20 PA onderdruk eis in het logboek juist geregistreerd?

Artikel 43 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Nvt

1.18 Is het logboek overeenkomstig de overige verplichtingen op de juiste wijze geregistreerd?

Artikel 41 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Ja

1.19 Als er sprake is van niet gerapporteerd asbesthoudend materiaal, is dit bij het bevoegd gezag gemeld?

Artikel 42 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Nvt

2 uitvoering

2.01 Worden m.b.t. de niet-asbest gerelateerde sloopwerkzaamheden de voorschriften en nadere voorwaarden uit de sloopmelding of een (aanschrijf)beschikking nageleefd en is de gezondheid en veiligheid leefomgeving voldoende gewaarborgd?

artikel 1.29 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

voor aanvang van elke werkdag houdt Engie een verplichte toolbox-meeting/startbespreking. daarnaast vind er door Engie zelf toezichtplaats door meerdere personen met verschillende disciplines (arbo, asbest, sloop etc)

2.02 Worden de werkzaamheden op een werkdag of zaterdag tussen 07:00 en 19:00 uur uitgevoerd of is voor het uitvoeren van de werkzaamheden buiten genoemde tijden ontheffing verleend?

artikel 8.3 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

dit punt is ter plaatse ook meerdere malen nav klachten uit de omgeving gecontroleerd

2.03 Worden de geluidsvoorschriften nageleefd?

artikel 8.3 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

2.04 Is er tijdens de werkzaamheden een aangewezen DTA aanwezig?

Artikel 28 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Ja

2.05 Is de DTA in het bezit van een geldig persoonscertificaat DTA?

Artikel 26 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Ja


5.1.2e

cert nr 51A-250216-312163

Documenten:

Persoonscertificaat	
Initialen	
Tussenvoegsel	
Achternaam	5.1.2e
Geboortedatum	
Geboorteplaats	
Geboorteland	Nederland
Taai	Nederlands
Certificaatsnummer	51A-250216-312163
Certificatiedatum	25-02-2016
Verlooptdatum	22-02-2019
Soort certificaat	DTA
Examen taal	Nederlands
Certificerende instelling	IBEX B.V.
Verloopt ja/nee	nee
Schorsingsdatum	
Geschorst ja/nee	nee
Schorsingsreden	
Intrekdatum	
Intetrokken ja/nee	nee
Intrekreden	

certificaat DTA.JPG



IMG_2754.JPG

2.06 Worden alle toezichthoudende taken door de DTA uitgevoerd?

Artikel 41 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Ja

2.07 Is de asbestverwijderingsmedewerker(s) op locatie een DAV met een geldig persoonscertificaat DAV-1 of DAV-2?

Artikel 26 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

tijdens de controle waren er twee DAV-ers werkzaam nl.

5.1.2e

certificaat nr 51B-171016-400024

5.1.2e

certificaat nr 51B-071117-215249

Documenten:

Persoonscertificaat

Initialen	
Achternaam	5.1.2e
Geboortedatum	
Geboorteplaats	
Geboorteland	Nederland
Taal	Nederlands
Certificaatnummer	51B-173016-400024
Certificatiedatum	17-10-2016
Verlooptdatum	17-10-2019
Soort certificaat	DAV-2
Examentaal	Nederlands
Certificerende instelling	IBEX B.V.
Verlopen ja/nee	Nee
Schorsingsdatum	
Geschorst ja/nee	Nee
Schorsingsreden	
Intrakdatum	
Ingetrokken ja/nee	Nee
Intrakreden	

certificaat_1_DAV.JPG

Persoonscertificaat

Initialen	
Achternaam	5.1.2e
Geboortedatum	
Geboorteplaats	
Geboorteland	Nederland
Taal	Nederlands
Certificaatnummer	51B-071117-215249
Certificatiedatum	07-11-2017
Verlooptdatum	07-11-2020
Soort certificaat	DAV-2
Examentaal	Nederlands
Certificerende instelling	IBEX B.V.
Verlopen ja/nee	Nee
Schorsingsdatum	
Geschorst ja/nee	Nee
Schorsingsreden	
Intrakdatum	
Ingetrokken ja/nee	Nee
Intrakreden	

certificaat_2_DAV.JPG

2.08 Worden de werkzaamheden door een DAV-1 begeleid door een gecertificeerd DAV-2 of DTA?

Artikel 27 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Nvt

2.09 Zijn er passende en geschikte faciliteiten en arbeidsmiddelen beschikbaar gesteld?

Artikel 33 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Ja

2.10 Zijn de beschikbare arbeidsmiddelen geschikt voor functie waarvoor ze ingezet worden?

Artikel 33 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Ja

2.11 Zijn de ingezette faciliteiten en arbeidsmiddelen in goede staat en worden deze naar behoren gebruikt, onderhouden en gekeurd?

Artikel 33 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Ja

2.12 Is het werkgebied voldoende afgezet met o.a. borden en lint en is hiermee de veiligheid voor de omgeving voldoende gewaarborgd?

Artikel 43 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Ja

2.13 Worden er geen werkzaamheden aan niet-asbesthoudend materiaal verricht die voor de omgeving een verhoogd asbest-risico bij asbestverwijdering kunnen veroorzaken?

Antwoord: Ja

2.14 Wordt de decontaminatie- of de transitprocedure juist uitgevoerd?

Artikel 43 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Ja

2.15 Worden de werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de risicoklasse en werkwijze zoals in het asbestinventarisatierapport en werkplan is opgenomen?

Artikel 43 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Ja

2.16 Is het containment/werkgebied dusdanig opgebouwd zodat voor de omliggende ruimte geen verhoogd gezondheidsrisico ontstaat?

Artikel 43 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Ja

2.17 Is er een drietraps decontaminatie-unit of indien noodzakelijk tweetraps decontaminatie-unit aan het containment/werkgebied gekoppeld?

Artikel 43 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Ja

2.18 Is er indien mogelijk een materiaalsluis bij meer dan 100 kg asbestafval aanwezig?

Artikel 44 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Nvt

Vorig antwoord: Ja (11 juli 2018 12:50)

2.19 Wordt de onderdruk continu gemeten en geregistreerd?

Artikel 43 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Nvt

2.20 Is er voldoende onderdruk in het containment aanwezig?

Artikel 43 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: Nvt

2.22 Wordt het asbest niet onnodig bewerkt (breken, zagen, gooien, vegen etc.) en worden er bronmaatregelen genomen om emissie te voorkomen?

Artikel 43 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: **Ja**

2.23 Worden er geen werkzaamheden verricht aan asbestverdacht materiaal die niet in het asbestinventarisatierapport is opgenomen?

Artikel 42 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: **Ja**

2.24 Wordt het asbest op de juiste wijze verpakt, voorzien van de nodige aanduiding (etiket) en wordt het asbest juist opgeslagen?

Artikel 44 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: **Ja**

2.25 Wordt het verpakte asbesthoudend materiaal vroegtijdig gereinigd?

Artikel 44 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: **Ja**

2.28 Is een binnen het werkgebied aanwezig arbeidsmiddel met een cabine voorzien van een filteroverdrukinstallatie?

Artikel 33 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: **Ja**

2.29 Wordt de eindbeoordeling overeenkomstig de NEN 2990 uitgevoerd?

Artikel 45 Bijlage XIIIa Arbeidsomstandighedenregeling

Antwoord: **Ja**