



- ## Puttenstaat

Nummer	Type	Stuks	Materiaal	Afmeting (uit)	MV (NAP)	Stroomprofiel	Bodem (NAP)	Leiding (NAP)	Leidingdiam	Aansluitingen	Hoek aansl.	Deksel
IPA1	Inspectieput	1	Beton	1,00m x 1,00m	0,90 m	ja	-0,10 m	-0,14 m	Ø 400 PVC	1 (beginput)	n.v.t.	Waaierdekse
IPA2	Inspectieput	3	Beton	1,00m x 1,00m	0,90 m	ja	-0,10 m	-0,14 m	Ø 400 PVC	2	180°	Waaierdekse
IPB1	Inspectieput	1	Beton	1,00m x 1,00m	0,72 m	ja	-0,45 m	-0,45 m	Ø 400 PVC	1 (beginput)	n.v.t.	Standaard
IPB2	Inspectieput	1	Beton	1,00m x 1,00m	0,72 m	ja	-0,49 m	-0,49 m	Ø 400 PVC	1 (beginput)	90°	Standaard
IPB3	Inspectieput	1	Beton	1,00m x 1,00m	0,72 m	ja	-0,55 m	-0,55 m	Ø 400 PVC	1 (beginput)	90°	Standaard
APB1	Afwateringsput	9	Beton	1,00m x 1,00m	0,70 m	nee (zandvang)	-0,15 m	0,00m	Ø 250 PVC	1 (afw. put)	n.v.t.	Waaierdekse
APC1	Afwateringsput	1	Beton	1,00m x 1,00m	0,90 m	nee (zandvang)	0,05 m	0,20 m	Ø 200 PVC	1 (afw. put)	n.v.t.	Waaierdekse
APC2	Afwateringsput	1	Beton	1,00m x 1,00m	0,90 m	nee (zandvang)	0,05 m	0,20 m	Ø 200 PVC	2	180°	Waaierdekse

Handelsmaatschappij J.M. Driessen en Zonen B.V.		Amos	
project Reconstructie terrein Parallelweg West 83 Culemborg	getekend 5.1.2e	schaal 1:1000	
omschrijving Situatietekening aanvullende inkadering aangetroffen olieverontreiniging <u>grondwater</u>	gecontroleerd ...	formaat A3	
tekeningsnaam zie omschrijving	datum 21-02-2025	blad / bladen 1 / 1	
	revisie ...	status Concept	