

R01 RK2

Asbestverwijdering

Meldingnummer 4020638 ?
Status Ingediend
Ingediend op 26-11-2021 03-1-22
Aangemaakt/gewijzigd door

Aanlevering

LAVS Verwijder 1402897
Meldingnummer
LAVS Opdrachtnummer VERWIJDER-0366762
LAVS Projectnummer LAVS-ASBEST-1042423
LAVS Melding status VERSTUURD
LAVS Datum gemeld -
Betreft het een Nee
tussentijdse melding?

Melder

KVK-nummer 80620760
Vestigingsnummer 000046965459
Bedrijfsgegevens 80620760, 000046965459, Brown & Mason B.V., Mr B.M.
Teldersstraat 7, 6842CT Arnhem, Nederland

Contactpersoon

Voorletter(s) 5.1.2e
Tussenvoegsel(s) -
Achternaam 5.1.2e
Geslacht Man
Telefoonnummer 06 5.1.2e
E-mailadres 5.1.2e@brownandmason.com
SCA-code 01-C010.196.01

Certificerende instelling

KVK-nummer 17091102
Vestigingsnummer 000016975618
Bedrijfsgegevens 17091102, 000016975618, TÜV Nederland QA B.V., Ekkersrijt 4401,
5692DL Son en Breugel, Nederland

Opdrachtgever

Datum sloopmelding -
Code sloopmelding -
KVK-nummer 05043978
Vestigingsnummer 000017826438
Bedrijfsgegevens 05043978, 000017826438, ENGIE Energie Nederland N.V., Grote

Voort 291, 8041BL Zwolle, Nederland

Contactpersoon

Voorletter(s) 5.1.2e
Tussenvoegsel(s) -
Achternaam 5.1.2e
Geslacht Man
Telefoonnummer 088 5.1.2e
E-mailadres 5.1.2e@engie.com
SCA-code -

Opdrachtnemer

KVK-nummer 80620760
Vestigingsnummer 000046965459
Bedrijfsgegevens 80620760, 000046965459, Brown & Mason B.V., Mr B.M. Teldersstraat 7, 6842CT Arnhem, Nederland

Contactpersoon

Voorletter(s) 5.1.2e
Tussenvoegsel(s) -
Achternaam 5.1.2e
Geslacht Man
Telefoonnummer 06 5.1.2e
E-mailadres 5.1.2e@brownandmason.com
SCA-code -

Inventarisatie

KVK-nummer 66895685
Vestigingsnummer 000026404095
Bedrijfsgegevens 66895685, 000026404095, Van Santen Advies B.V., Staalweg 44, 2612KK Delft, Nederland
SCA-code 07-Do70149.01

Rapportdatum -

Te verwijderen materiaal

Risicoklasse Risicoklasse 2 (hoog)
Hoeveelheid 1
Eenheid m2
Soort materiaal 1- SAM Restanten pakking / Restanten_pakking-1-_SAM
Broncode 1- SAM Restanten pakking
Brontype 1- SAM Restanten pakking
Binding NIET_HECHTGEBONDEN
Bevestigingsmethode -
Verwijderingsmethode BUITENSANERING
Aanbevolen maatregel -
Toelichting -
Hoeveelheid type BEREKENDE_HOEVEELHEID
Afmeting per stuk 150.0
-

Risicoklasse	Risicoklasse 2 (hoog)
Hoeveelheid	1
Eenheid	m2
Soort materiaal	2- SAM Afstandhouders / Afstandhouders_-2-_SAM
Broncode	2- SAM Afstandhouders
Brontype	2- SAM Afstandhouders
Binding	NIET_HECHTGEBONDEN
Bevestigingsmethode	-
Verwijderingsmethode	BUITENSANERING
Aanbevolen maatregel	-
Toelichting	-
Hoeveelheid type	BEREKENDE_HOEVEELHEID
Afmeting per stuk	1700.0
-	-
Risicoklasse	Risicoklasse 2 (hoog)
Hoeveelheid	1
Eenheid	m2
Soort materiaal	3- SAM Pakkingsmateriaal / Pakkingsmateriaal-3-_SAM
Broncode	3- SAM Pakkingsmateriaal
Brontype	3- SAM Pakkingsmateriaal
Binding	NIET_HECHTGEBONDEN
Bevestigingsmethode	-
Verwijderingsmethode	BUITENSANERING
Aanbevolen maatregel	-
Toelichting	-
Hoeveelheid type	BEREKENDE_HOEVEELHEID
Afmeting per stuk	1700.0
-	-
Risicoklasse	Risicoklasse 2 (hoog)
Hoeveelheid	1
Eenheid	m
Soort materiaal	5- SAM Textielband / Textielband-5-_SAM
Broncode	5- SAM Textielband
Brontype	5- SAM Textielband
Binding	NIET_HECHTGEBONDEN
Bevestigingsmethode	-
Verwijderingsmethode	BUITENSANERING
Aanbevolen maatregel	-
Toelichting	-
Hoeveelheid type	BEREKENDE_HOEVEELHEID
Afmeting per stuk	400.0
Aantal pakdagen	-
Gedeeltelijke verwijdering lavs	
Aantal pakdagen	-

Locatie

BAG identificatie

nummeraanduiding	-
BAG identificatie	-
verblijfsobject	
BAG identificatie ligplaats	-
BAG identificatie openbare ruimte	-
BAG identificatie pand	-
BAG identificatie standplaats	-
BAG identificatie woonplaats	-
Perceelcode	-
Omschrijving	Hollandiaweg 11, 6541 BL Nijmegen
Postcode	6541BL
Huisnummer	7
Toevoeging	-
Straatnaam	Hollandiaweg
Plaats	Nijmegen
X Coördinaat	-
Y Coördinaat	-
Longitude	-
Latitude	-

Periode

Begindatum en tijd	01-12-2021 06:00
Einddatum en tijd	17-12-2021 15:30

05-1-'22

28-2-'22

Werkzaamheden

Aantal asbestwerkers DTA	1
Aantal asbestwerkers DAV	3
Type werkzaamheid	Bouwwerk
Bouwwerk	bouwwerk
Is deze locatie bewoond?	Nee
Verwijdering van asbestdaken?	Nee
Asbestdaken hoeveelheid in vierkante meter	0
Overige opmerkingen	

dit betreft een doormelding van meldingnummer 1384457. Het doormelden via LAVS is niet mogelijk. (zie mail LAVS)

Betreffen de werkzaamheden (ook) het uitvoeren van een of meer validatiemetingen?	Nee
Is er sprake van het terugschalen ten opzichte van de oorspronkelijke	

inschaling?	Nee
Is er sprake van het afwijken van het oorspronkelijke inventarisatierapport zoals bedoeld in artikel 37 van het Certificatieschema voor de Procecertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering?	Ja
Is dit beoordeeld door een gecertificeerde veiligheidsdeskundige/ arbeidshygiënist?	Ja
Deskundige	5.1.2e
Certificaatnummer deskundige	SKO HVK63650/SKO AH-63979

Laboratorium

KVK-nummer	-
Vestigingsnummer	-
Bedrijfsgegevens	-
Contactpersoon	
Voorletter(s)	-
Tussenvoegsel(s)	-
Achternaam	-
Geslacht	-
Telefoonnummer	-
E-mailadres	-
RVA-code	-