

From: Info ODRN
Sent: Thursday, September 1, 2022 9:39:10 AM
To: Asbest
Cc:
Subject: 5/9 5.1.2e 5.1.2e W.Z20.106796.01 - 1/9 Gemaild naar 5.1.2e - FW: doormelding
Attachments: melding ketelhuis.pdf

Zie bijgaande

Met vriendelijke groet,

5.1.2e Receptioniste

Ik ben aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag

Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Mariënborg 75, 6511 PS Nijmegen | Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen
T 024 5.1.2e | E 5.1.2e @odrn.nl | www.odregionijmegen.nl



Aangesloten bij:
Omgevingsdienst NL

*N.B.
Alle per e-mail verzonden stukken die horen bij een vergunning, moet u ook via de reguliere weg indienen.
Dit is per post of via het Omgevingsloket online.*

Van: 5.1.2e <5.1.2e@outlook.com>
Verzonden: donderdag 1 september 2022 07:42
Aan: asbestafmeldingen@nlarbeidsinspectie.nl
CC: asbest2@tuv.nl; service-asbest@tuev-nord.de; Info ODRN <info@odrn.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@odrn.nl>
Onderwerp: doormelding

Geachte,

Gezien we niet kunnen doormelden doen we de (door)melding wederom via deze weg.

Met vriendelijke groet, kind regards,

5.1.2e

tel. + 31 6 5.1.2e
e-mail: 5.1.2e @brownandmason.com

supervisor asbestos removal

DTA (Deskundig Toezichthouder Asbestsanering)
DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest)

Your vision, our solution. Engineering with a difference.

Company Reg No: 1892133. This message (and any associated files) is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed and may contain information that is confidential, subject to copyright or constitutes a trade secret. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any dissemination, copying or distribution of this message, or files associated with this message, is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify us immediately by replying to the message and deleting it from your computer. Messages sent to and from us may be monitored. Internet communications cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. Therefore, we do not accept responsibility for any errors or omissions that are present in this message, or any attachment, that have arisen as a result of e-mail transmission. If verification is required, please request a hard-copy version. Any views or opinions presented are solely those of the author and do not necessarily represent those of the company.



From: noreply@asbestvolgsysteem.nl
Sent: vrijdag 13 mei 2022 12:23
To: asbest2@tuv.nl; Service-Asbest@tuev-nord.de
Cc: 5.1.2e
Subject: Melding asbestverwijdering van Brown & Mason B.V. LAVS-ASBEST-1042423
Hollandiaweg 11, 6541 BL Nijmegen (herstart sloop F3 / F4)
Attachments: szw-melding-1438053.xml

L.S.,

Een door uw bedrijf gecertificeerde uitvoerende partij is voornemens een asbestverwijdering uit te voeren en doet daarvan bij dezen melding.

Conform de afspraken over gebruik LAVS betreft dit de enige wijze van melden.

Zie onderstaand de details:

1. Arbeidsinspectie

Adres: Postbus 820

Postcode en plaats: 3500 AV Utrecht

E-mailadres: asbestafmeldingen@nlarbeidsinspectie.nl

2. Certificatie-instelling van het asbestverwijderingsbedrijf

Naam: TUV Nederland QA

Contactpersoon: 5.1.2e

Adres: De Waal 21C

Postcode en plaats : 5684PH Best

Telefoonnr.: 0495 5.1.2e

Faxnr:

E-mailadres: asbest2@tuv.nl;Service-Asbest@tuev-nord.de

3. Asbestverwijderingsbedrijf

Naam: Brown & Mason B.V.

Contactpersoon: 5.1.2e

Adres: Mr B.M. Teldersstraat 7

Postcode en Plaats : 6842CT Arnhem

Telefoonnr.: 06 5.1.2e

Faxnr:

E-mailadres: 5.1.2e@brownandmason.com

4. Houder omgevingsvergunning voor het slopen

Naam: ENGIE Energie Nederland N.V.

Contactpersoon: 5.1.2e

Adres: Grote Voort 291

Postcode en Plaats : 8041BL Zwolle

5. Aantal asbestwerkers

DTA: 1

DAV: 9

6. Plaats waar de asbestverwijdering wordt uitgevoerd (de locatie) Omschrijving projectlocatie: Complex Hollandiaweg 11, 6541 BL Nijmegen met locaties null() En delen:
-Herstart sloop

Adres: Hollandiaweg 11, 6541 BL Nijmegen
Postcode: 6541BL
Plaats: Nijmegen

7. Periode asbestverwijderingswerk

Type melding: standaard

Aanvangsdatum en tijdstip: 1-9-22 18:00 Einddatum en tijdstip: 30-8-22 16:00

Toelichting: Validatiemeting Nee

Validatie uitgevoerd : Nee

Terugschalen : Nee

Afwijken werkplan : Nee

Beoordeeld door deskundige :

Naam deskundige :

Certificaatnummer deskundige :

Hoeveel m² asbestdak : 0

Overige opmerkingen : Wederom werkt de melding in LAVS niet fatsoenlijk. Ook niet na het aanmaken van een nieuwe opdracht. Om het wel te melden zullen we dat wederom doen via een andere weg.

8. Type locatie:

Locatie is niet in gebruik

9. Asbestinventarisatie

Naam asbestinventarisatiebedrijf : SAM Sloop-, asbest & milieuadvies B.V.

Contactpersoon : 5.12e

Ascetcode : 07-D070033.01

Datum asbestinventarisatierapport : 28-03-2022 Welke risicoklasse(n) zijn van toepassing?

Risicoklasse : 1 Bron: 3 Pakking (warmtebrug)/Pakking__warmtebrug_-3 9.5 m Risicoklasse : 1 Bron: 4 Pakking (thermokoppel)/Pakking__thermokoppel_-4 2.0 stuks Risicoklasse : 1 Bron: Karton/pakking thermokoppel (8) 450.0 stuks Risicoklasse : 1 Bron: 5 Koordafdichting/Koordafdichting-5 66.0 stuks Risicoklasse : 1 Bron: Karton/stopbus/flenspakking (4) 600.0 stuks Risicoklasse : 1 Bron: Karton/warmtebrug (3) 1400.0 m2 Risicoklasse : 1 Bron: Koord/koord luik (5) 73.0 stuks Risicoklasse : 1 Bron: Karton/stopbus/flenspakking (4)_2 200.0 stuks Risicoklasse : 1 Bron: Karton/warmtebrug (3)_2 1900.0 m2 Risicoklasse : 1 Bron: Koord/koord flenzen (7) 20.0 stuks

10. Melding gegevens

Meldingsnummer: ?

11. Reden van intrekken:

12. Project- en opdrachtidentificatie

LAVS-ASBEST-1042423 - VERWIJDER-0404918

Deze email betreft een door LAVS geautomatiseerde berichtverzending.

Mocht u dit soort meldingen ten onrechte ontvangen, gelieve dan contact op te nemen met de servicedesk met een korte toelichting van de situatie.

Wij zullen op basis van uw informatie de situatie beschouwen en corrigeren.

