

From: Info ODRN
Sent: Monday, July 25, 2022 10:20:26 AM
To: Asbest
Cc:
Subject: 5/9 5.1.2e 5.1.2e - W.Z20.106796.01 / FW: meldingen
Attachments: melding gasflessenopslag.pdf; melding ketelhuis excl. textielband en Galbestos beplating.pdf

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@brownandmason.com>
Verzonden: maandag 25 juli 2022 10:17
Aan: Info ODRN <info@odrn.nl>; asbest2@tuv.nl; service-asbest@tuev-nord.de; asbestafmeldingen@nlarbeidsinspectie.nl; 5.1.2e <5.1.2e@tuv-nord.com>
CC: 5.1.2e <5.1.2e@brownandmason.com>; 5.1.2e@gmail.com; 5.1.2e <5.1.2e@brownandmason.com>; 5.1.2e <5.1.2e@brownandmason.com>; 5.1.2e <5.1.2e@brownandmason.com>
Onderwerp: meldingen

Geachte,

Doordat het LAVS niet de opties biedt om het werk nogmaals aan te melden, af te melden, te wijzigen en/of verlengen zijn we genoodzaakt het via deze weg te melden.

Volgens de beheerder en het LAVS is het systeem op dit project zo vol gezet dat het niet correct meer werkt en we het dus ook niet meer correct kunnen aan melden e.d. we zijn al tijden bezig om dit gewijzigd te krijgen maar helaas kunnen beide partijen ons niet verder helpen op dit moment. Hopende op uw begrip hiervoor.

Het werk van 15 m 2 rk2 was reeds eerder gemeld maar is niet uitgevoerd op de gemelde datum. Wel is alles klaar gemaakt om aan te vangen maar de de extreme warmte niet uitgevoerd op aanraden van de veiligheidsmedewerker op locatie.

Met vriendelijke groet, kind regards,

5.1.2e

tel. + 31 6 5.1.2e
e-mail: 5.1.2e@brownandmason.com

supervisor asbestos removal

DTA (Deskundig Toezichthouder Asbestsanering)
DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest)



Brown & Mason B.V.
Mr. Telderstraat 7, Arnhem,
6842CT, The Netherlands | www.brownandmason.com

Your vision, our solution. Engineering with a difference.

Company Reg No: 1892133. This message (and any associated files) is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed and may contain information that is confidential, subject to copyright or constitutes a trade secret. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any dissemination, copying or distribution of this message, or files associated with this message, is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify us immediately by replying to the message and deleting it from your computer. Messages sent to and from us may be monitored. Internet communications cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. Therefore, we do not accept responsibility for any errors or omissions that are present in this message, or any attachment, that have arisen as a result of e-mail transmission. If verification is required, please request a hard-copy version. Any views or opinions presented are solely those of the author and do not necessarily represent those of the company.



From: noreply@asbestvolgsysteem.nl
Sent: zaterdag 9 juli 2022 12:39
To: 5.1.2e
Subject: Bevestiging van melding aan het bevoegd gezag
Attachments: szw-melding-1449366.xml

Bevestiging van melding aan het bevoegd gezag:

De melding aan de Nederlandse Arbeidsinspectie(NLA) is uitgevoerd onder meldingsnummer 1449366.

De melding is gedaan aan gemeente op emailadres .

De melding is gedaan aan CKI TUV Nederland QA op emailadres asbest2@tuv.nl;Service-Asbest@tuev-nord.de.

De melding betreft:

L.S.,

Ondergenoemde gecertificeerde asbestverwijderaar is voornemens een verwijdering uit te voeren en doet daarvan bij dezen melding.

Conform de afspraken over gebruik LAVS betreft dit de enige wijze van melden.

Zie onderstaand de details:

1. Arbeidsinspectie

Adres: Postbus 820

Postcode en plaats: 3500 AV Utrecht

E-mailadres: asbestafmeldingen@nlarbeidsinspectie.nl

2. Certificatie-instelling van het asbestverwijderingsbedrijf

Naam: TUV Nederland QA

Contactpersoon: 5.1.2e

Adres: De Waal 21C

Postcode en plaats : 5684PH Best

Telefoonnr.: 0495 5.1.2e

Faxnr:

E-mailadres: asbest2@tuv.nl;Service-Asbest@tuev-nord.de

3. Asbestverwijderingsbedrijf

Naam: Brown & Mason B.V.

Contactpersoon: 5.1.2e

Adres: Mr B.M. Teldersstraat 7

Postcode en Plaats : 6842CT Arnhem

Telefoonnr.: 06 5.1.2e

Faxnr:

E-mailadres: 5.1.2e@brownandmason.com

4. Houder omgevingsvergunning voor het slopen

Naam: ENGIE Energie Nederland N.V.

Contactpersoon: 5.1.2e

Adres: Grote Voort 291

Postcode en Plaats : 8041BL Zwolle

5. Aantal asbestwerkers

DTA: 1

DAV: 1

6. Plaats waar de asbestverwijdering wordt uitgevoerd (de locatie) Omschrijving projectlocatie: Complex ENGIE Hollandiaweg 11 met locaties Hollandiaweg (11) en delen:

- Eerste deel sloop

- Herstart sloop

Adres: Hollandiaweg 11, 6541 BL Nijmegen

Postcode: 6541BL

Plaats: Nijmegen

7. Periode asbestverwijderingswerk

Type melding: standaard

Aanvangsdatum en tijdstip: 27-7-22 08:00 Einddatum en tijdstip: 28-7-22 16:00

Toelichting: Validatiemeting : Nee

Validatie uitgevoerd : Nee

Terugschalen : Nee

Afwijken werkplan : Nee

Beoordeeld door deskundige :

Naam deskundige :

Certificaatnummer deskundige :

Hoeveel m² asbestdak : 0

Overige opmerkingen : het betreft een sanering van boeidelen RK2

8. Type locatie:

Locatie is niet in gebruik

9. Asbestinventarisatie

Naam asbestinventarisatiebedrijf : SAM Sloop-, asbest & milieuadvies B.V.

Contactpersoon : 5.1.2e

Ascetcode : 07-D070033.01

Datum asbestinventarisatierapport : 17-06-2022 Welke risicoklasse(n) zijn van toepassing?

Risicoklasse : 2 Bron: Cement_1/plaatmateriaal (13) 15.0 m2

10. Melding gegevens

Meldingsnummer: 1449366

11. Reden van intrekken:

12. Project- en opdrachtidentificatie

LAVS-ASBEST-1042423 - VERWIJDER-0422185

Deze email betreft een door LAVS geautomatiseerde berichtverzending.

Mocht u dit soort meldingen ten onrechte ontvangen, gelieve dan contact op te nemen met de servicedesk met een korte toelichting van de situatie.

Wij zullen op basis van uw informatie de situatie beschouwen en corrigeren.

asbestvolgsysteem.nl

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<AsbestMeldingRequest xmlns:ns2="http://digitalediensten.arbeidsinspectie.nl/SZW/AI/Meldingen/BasisSchema-
v0200" xmlns="http://digitalediensten.arbeidsinspectie.nl/SZW/AI/Meldingen/AsbestMelding-v0200">
  - <Melding>
    - <Aanlevering>
      <MeldingNummer>1449366</MeldingNummer>
      <ReferentieNummer>0000828906</ReferentieNummer>
    </Aanlevering>
    - <Melder>
      - <BedrijfsIdentificatie>
        <ns2:KvKNummer>80620760</ns2:KvKNummer>
        <ns2:VestigingsNummer>000046965459</ns2:VestigingsNummer>
      </BedrijfsIdentificatie>
      <Bedrijfsnaam>Brown & Mason B.V.</Bedrijfsnaam>
      <SCACode>01-C010.196.01</SCACode>
      - <NaamMelder>
        <ns2:Achternaam>[REDACTED]</ns2:Achternaam>
        <ns2:Voorvoegsel>5.1.2e</ns2:Voorvoegsel>
        <ns2:Voorletter>[REDACTED]</ns2:Voorletter>
      </NaamMelder>
      <Straatnaam>Mr B.M. Teldersstraat</Straatnaam>
      <Huisnummer>7</Huisnummer>
      <Postcode>6842CT</Postcode>
      <Woonplaats>Arnhem</Woonplaats>
      <Land>1</Land>
      <EmailAdres>[REDACTED]@brownandmason.com</EmailAdres>
      <CertificerendeInstelling>8</CertificerendeInstelling>
    </Melder>
    - <HouderSloopvergunning>
      - <BedrijfsIdentificatie>
        <ns2:KvKNummer>05043978</ns2:KvKNummer>
        <ns2:VestigingsNummer>000017826438</ns2:VestigingsNummer>
      </BedrijfsIdentificatie>
      <Bedrijfsnaam>ENGIE Energie Nederland N.V.</Bedrijfsnaam>
      - <Contactpersoon>
        <ns2:Achternaam>[REDACTED]</ns2:Achternaam>
        <ns2:Voorvoegsel>5.1.2e</ns2:Voorvoegsel>
        <ns2:Voorletter>[REDACTED]</ns2:Voorletter>
      </Contactpersoon>
      <Straatnaam>Grote Voort</Straatnaam>
      <Huisnummer>291</Huisnummer>
      <Postcode>8041BL</Postcode>
      <Woonplaats>Zwolle</Woonplaats>
      <Land>1</Land>
      <Telefoonnummer>[REDACTED]</Telefoonnummer>
      <EmailAdres>info@engie.nl</EmailAdres>
      <CodeSloopVergunning>VERWIJDER-0422185</CodeSloopVergunning>
    </HouderSloopvergunning>
    - <Hoofdaannemer>
      - <BedrijfsIdentificatie>
        <ns2:KvKNummer>80620760</ns2:KvKNummer>
        <ns2:VestigingsNummer>[REDACTED]</ns2:VestigingsNummer>
      </BedrijfsIdentificatie>
      <Bedrijfsnaam>Brown & Mason B.V.</Bedrijfsnaam>
      <SCACode>01-C010.196.01</SCACode>
      - <Contactpersoon>
        <ns2:Achternaam>[REDACTED]</ns2:Achternaam>
        <ns2:Voorvoegsel>5.1.2e</ns2:Voorvoegsel>
        <ns2:Voorletter>[REDACTED]</ns2:Voorletter>
      </Contactpersoon>
      <Straatnaam>Mr B.M. Teldersstraat</Straatnaam>
      <Huisnummer>7</Huisnummer>

```

```

    <Postcode>6842CT</Postcode>
    <Woonplaats>Arnhem</Woonplaats>
    <Land>1</Land>
    5.1.2e
    <EmailAdres>5.1.2e@brownandmason.com</EmailAdres>
  </Hoofdaannemer>
  - <Werkzaamheden>
    <LocatieOmschrijving>Hollandiaweg 11, 6541 BL Nijmegen</LocatieOmschrijving>
    <LocatieStraatnaam>Hollandiaweg</LocatieStraatnaam>
    <LocatiePostcode>6541BL</LocatiePostcode>
    <LocatieWoonplaats>Nijmegen</LocatieWoonplaats>
    <AanvangWerkzaamheden>2022-07-12T08:00:00.000+02:00</AanvangWerkzaamheden>
    <EindeWerkzaamheden>2022-07-13T16:00:00.000+02:00</EindeWerkzaamheden>
    <AantalAsbestWerkersDTA>1</AantalAsbestWerkersDTA>
    <AantalAsbestWerkersDAV>1</AantalAsbestWerkersDAV>
    <BetreftWerkzaamhedenAan>1</BetreftWerkzaamhedenAan>
    <BetreftWerkzaamhedenAanOmschrijving>COMPLEX</BetreftWerkzaamhedenAanOmschrijving>
    <BetreftWerkzaamhedenAanBewoond>>false</BetreftWerkzaamhedenAanBewoond>
  - <AsbestInventarisatieTypeA>
    <ns2:RisicoKlasse>2</ns2:RisicoKlasse>
    <ns2:Hoeveelheid>15.0</ns2:Hoeveelheid>
    <ns2:Eenheid>m2</ns2:Eenheid>
    <ns2:SoortMateriaal>Cement_1 / plaatmateriaal (13)</ns2:SoortMateriaal>
  </AsbestInventarisatieTypeA>
  <Opmerking>Validatiemeting: N<br />Validatiemeting uitgevoerd: N<br />Terugschalen:
    N<br />Afwijking werkplan: N<br />Afwijking beoordeeld: null<br />Naam deskundige
    beoordelaar: null<br />Certificaatnummer deskundige beoordelaar: null<br />Hoeveelheid
    asbestdak: 0<br />het betreft een sanering van boeidelen RK2</Opmerking>
</Werkzaamheden>
<Belanghebbende/>
  - <Verzending>
    <OntvangstbevestigingMelderPerEmail>true</OntvangstbevestigingMelderPerEmail>
    <MeldingVerzendenAanVROM>true</MeldingVerzendenAanVROM>
    <MeldingVerzendenAanCertificerendeInstelling>true</MeldingVerzendenAanCertificerendeInstelling>
    <MeldingVerzendenAanGemeente>true</MeldingVerzendenAanGemeente>
    <GemeenteCode>0268</GemeenteCode>
  </Verzending>
</Melding>
<UserName>-</UserName>
<Password>-</Password>
</AsbestMeldingRequest>

```

From: noreply@asbestvolgsysteem.nl
Sent: vrijdag 13 mei 2022 12:23
To: asbest2@tuv.nl; Service-Asbest@tuev-nord.de
Cc: 5.1.2e
Subject: Melding asbestverwijdering van Brown & Mason B.V. LAVS-ASBEST-1042423
Hollandiaweg 11, 6541 BL Nijmegen (herstart sloop F3 / F4)
Attachments: szw-melding-1438053.xml

L.S.,

Een door uw bedrijf gecertificeerde uitvoerende partij is voornemens een asbestverwijdering uit te voeren en doet daarvan bij dezen melding.

Conform de afspraken over gebruik LAVS betreft dit de enige wijze van melden.

Zie onderstaand de details:

1. Arbeidsinspectie

Adres: Postbus 820

Postcode en plaats: 3500 AV Utrecht

E-mailadres: asbestafmeldingen@nlarbeidsinspectie.nl

2. Certificatie-instelling van het asbestverwijderingsbedrijf

Naam: TUV Nederland QA

Contactpersoon: 5.1.2e

Adres: De Waal 21C

Postcode en plaats : 5684PH Best

Telefoonnr.: 0499 5.1.2e

Faxnr:

E-mailadres: asbest2@tuv.nl;Service-Asbest@tuev-nord.de

3. Asbestverwijderingsbedrijf

Naam: Brown & Mason B.V.

Contactpersoon: 5.1.2e

Adres: Mr B.M. Teldersstraat 7

Postcode en Plaats : 6842CT Arnhem

Telefoonnr.: 06 5.1.2e

Faxnr:

E-mailadres: 5.1.2e@brownandmason.com

4. Houder omgevingsvergunning voor het slopen

Naam: ENGIE Energie Nederland N.V.

Contactpersoon: 5.1.2e

Adres: Grote Voort 291

Postcode en Plaats : 8041BL Zwolle

5. Aantal asbestwerkers

DTA: 1

DAV: 9

6. Plaats waar de asbestverwijdering wordt uitgevoerd (de locatie) Omschrijving projectlocatie: Complex Hollandiaweg 11, 6541 BL Nijmegen met locaties null() En delen:

-Herstart sloop

Adres: Hollandiaweg 11, 6541 BL Nijmegen

Postcode: 6541BL

Plaats: Nijmegen

7. Periode asbestverwijderingswerk

Type melding: standaard

Aanvangsdatum en tijdstip: 27-7-2008:00 Einddatum en tijdstip: 31-8-22 16:00

Toelichting: Validatiemeting : Nee

Validatie uitgevoerd : Nee

Terugschalen : Nee

Afwijken werkplan : Nee

Beoordeeld door deskundige :

Naam deskundige :

Certificaatnummer deskundige :

Hoeveel m² asbestdak : 0

Overige opmerkingen : Wederom werkt de melding in LAVS niet fatsoenlijk. Ook niet na het aanmaken van een nieuwe opdracht. Om het wel te melden zullen we dat wederom doen via een andere weg.

8. Type locatie:

Locatie is niet in gebruik

9. Asbestinventarisatie

Naam asbestinventarisatiebedrijf : SAM Sloop-, asbest & milieuadvies B.V.

Contactpersoon : 5.1.2e

Ascetcode : 07-D070033.01

Datum asbestinventarisatierapport : 28-03-2022 Welke risicoklasse(n) zijn van toepassing?

Risicoklasse : 1 Bron: 3 Pakking (warmtebrug)/Pakking__warmtebrug_-3 9.5 m Risicoklasse : 1 Bron: 4 Pakking (thermokoppel)/Pakking__thermokoppel_-4 2.0 stuks Risicoklasse : 1 Bron: Karton/pakking thermokoppel (8) 450.0 stuks Risicoklasse : 1 Bron: 5 Koordafdichting/Koordafdichting-5 66.0 stuks Risicoklasse : 1 Bron: Karton/stopbus/flenspakking (4) 600.0 stuks Risicoklasse : 1 Bron: Karton/warmtebrug (3) 1400.0 m2 Risicoklasse : 1 Bron: Koord/koord luik (5) 73.0 stuks Risicoklasse : 1 Bron: Karton/stopbus/flenspakking (4)_2 200.0 stuks Risicoklasse : 1 Bron: Karton/warmtebrug (3)_2 1900.0 m2 Risicoklasse : 1 Bron: Koord/koord flenzen (7) 20.0 stuks

10. Melding gegevens

Meldingsnummer: ?

11. Reden van intrekken:

12. Project- en opdrachtidentificatie

LAVS-ASBEST-1042423 - VERWIJDER-0404918

Deze email betreft een door LAVS geautomatiseerde berichtverzending.

Mocht u dit soort meldingen ten onrechte ontvangen, gelieve dan contact op te nemen met de servicedesk met een korte toelichting van de situatie.

Wij zullen op basis van uw informatie de situatie beschouwen en corrigeren.


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<AsbestMeldingRequest xmlns:ns2="http://digitalediensten.arbeidsinspectie.nl/SZW/AI/Meldingen/Basischema-
v0200" xmlns="http://digitalediensten.arbeidsinspectie.nl/SZW/AI/Meldingen/AsbestMelding-v0200">
  - <Melding>
    - <Aanlevering>
      <MeldingNummer>1438053</MeldingNummer>
      <ReferentieNummer>1652437382245</ReferentieNummer>
    </Aanlevering>
    - <Melder>
      - <BedrijfsIdentificatie>
        <ns2:KvKNummer>80620760</ns2:KvKNummer>
        [REDACTED] 5.1.2e VestigingsNummer>
      </BedrijfsIdentificatie>
      <Bedrijfsnaam>Brown & Mason B.V.</Bedrijfsnaam>
      <SCACode>01-C010.196.01</SCACode>
      - <NaamMelder>
        <ns2:Achternaam>[REDACTED] 5.1.2e </ns2:Achternaam>
        <ns2:Voorvoegsel>[REDACTED] 5.1.2e </ns2:Voorvoegsel>
        <ns2:Voorletter>[REDACTED] 5.1.2e </ns2:Voorletter>
      </NaamMelder>
      <Straatnaam>Mr B.M. Teldersstraat</Straatnaam>
      <Huisnummer>7</Huisnummer>
      <Postcode>6842CT</Postcode>
      <Woonplaats>Arnhem</Woonplaats>
      <Land>1</Land>
      [REDACTED] 5.1.2e
      <EmailAdres>[REDACTED] 5.1.2e brownandmason.com</EmailAdres>
      <CertificerendeInstelling>8</CertificerendeInstelling>
    </Melder>
    - <HouderSloopvergunning>
      - <BedrijfsIdentificatie>
        <ns2:KvKNummer>05043978</ns2:KvKNummer>
        <ns2:VestigingsNummer>000017826438</ns2:VestigingsNummer>
      </BedrijfsIdentificatie>
      <Bedrijfsnaam>ENGIE Energie Nederland N.V.</Bedrijfsnaam>
      - <Contactpersoon>
        <ns2:Achternaam>[REDACTED] 5.1.2e </ns2:Achternaam>
        <ns2:Voorvoegsel>[REDACTED] 5.1.2e </ns2:Voorvoegsel>
        <ns2:Voorletter>[REDACTED] 5.1.2e </ns2:Voorletter>
      </Contactpersoon>
      <Straatnaam>Grote Voort</Straatnaam>
      <Huisnummer>291</Huisnummer>
      <Postcode>8041BL</Postcode>
      <Woonplaats>Zwolle</Woonplaats>
      <Land>1</Land>
      <Telefoonnummer>[REDACTED] 5.1.2e </Telefoonnummer>
      <EmailAdres>info@engie.nl</EmailAdres>
      <CodeSloopVergunning>VERWIJDER-0404918</CodeSloopVergunning>
    </HouderSloopvergunning>
    - <Hoofdaannemer>
      - <BedrijfsIdentificatie>
        <ns2:KvKNummer>80620760</ns2:KvKNummer>
        [REDACTED] 5.1.2e VestigingsNummer>
      </BedrijfsIdentificatie>
      <Bedrijfsnaam>Brown & Mason B.V.</Bedrijfsnaam>
      <SCACode>01-C010.196.01</SCACode>
      - <Contactpersoon>
        <ns2:Achternaam>[REDACTED] 5.1.2e </ns2:Achternaam>
        <ns2:Voorvoegsel>[REDACTED] 5.1.2e </ns2:Voorvoegsel>
        <ns2:Voorletter>[REDACTED] 5.1.2e </ns2:Voorletter>
      </Contactpersoon>
      <Straatnaam>Mr B.M. Teldersstraat</Straatnaam>
      <Huisnummer>7</Huisnummer>

```

```

<Postcode>6842CT</Postcode>
<Woonplaats>Arnhem</Woonplaats>
<Land>1</Land>
5.1.2e
<EmailAdres>5.1.2e rownandmason.com</EmailAdres>
</Hoofdaannemer>
- <Werkzaamheden>
  <LocatieOmschrijving>Hollandiaweg 11, 6541 BL Nijmegen</LocatieOmschrijving>
  <LocatieStraatnaam>Hollandiaweg</LocatieStraatnaam>
  <LocatiePostcode>6541BL</LocatiePostcode>
  <LocatieWoonplaats>Nijmegen</LocatieWoonplaats>
  <AanvangWerkzaamheden>2022-05-16T08:00:00.000+02:00</AanvangWerkzaamheden>
  <EindeWerkzaamheden>2022-06-17T16:00:00.000+02:00</EindeWerkzaamheden>
  <AantalAsbestWerkersDTA>1</AantalAsbestWerkersDTA>
  <AantalAsbestWerkersDAV>9</AantalAsbestWerkersDAV>
  <BetreftWerkzaamhedenAan>1</BetreftWerkzaamhedenAan>
  <BetreftWerkzaamhedenAanOmschrijving>COMPLEX</BetreftWerkzaamhedenAanOmschrijving>
  <BetreftWerkzaamhedenAanBewoond>false</BetreftWerkzaamhedenAanBewoond>
  - <AsbestInventarisatieTypeA>
    <ns2:RisicoKlasse>1</ns2:RisicoKlasse>
    <ns2:Hoeveelheid>9.5</ns2:Hoeveelheid>
    <ns2:Eenheid>m</ns2:Eenheid>
    <ns2:SoortMateriaal>3 Pakking (warmtebrug) / Pakki</ns2:SoortMateriaal>
  </AsbestInventarisatieTypeA>
  - <AsbestInventarisatieTypeA>
    <ns2:RisicoKlasse>1</ns2:RisicoKlasse>
    <ns2:Hoeveelheid>2.0</ns2:Hoeveelheid>
    <ns2:Eenheid>stuks</ns2:Eenheid>
    <ns2:SoortMateriaal>4 Pakking (thermokoppel) / Pak</ns2:SoortMateriaal>
  </AsbestInventarisatieTypeA>
  - <AsbestInventarisatieTypeA>
    <ns2:RisicoKlasse>1</ns2:RisicoKlasse>
    <ns2:Hoeveelheid>450.0</ns2:Hoeveelheid>
    <ns2:Eenheid>stuks</ns2:Eenheid>
    <ns2:SoortMateriaal>Karton / pakking thermokoppel </ns2:SoortMateriaal>
  </AsbestInventarisatieTypeA>
  - <AsbestInventarisatieTypeA>
    <ns2:RisicoKlasse>1</ns2:RisicoKlasse>
    <ns2:Hoeveelheid>66.0</ns2:Hoeveelheid>
    <ns2:Eenheid>stuks</ns2:Eenheid>
    <ns2:SoortMateriaal>5 Koordafdichting / Koordafdic</ns2:SoortMateriaal>
  </AsbestInventarisatieTypeA>
  - <AsbestInventarisatieTypeA>
    <ns2:RisicoKlasse>1</ns2:RisicoKlasse>
    <ns2:Hoeveelheid>600.0</ns2:Hoeveelheid>
    <ns2:Eenheid>stuks</ns2:Eenheid>
    <ns2:SoortMateriaal>Karton / stopbus/flenspakking </ns2:SoortMateriaal>
  </AsbestInventarisatieTypeA>
  - <AsbestInventarisatieTypeA>
    <ns2:RisicoKlasse>1</ns2:RisicoKlasse>
    <ns2:Hoeveelheid>1400.0</ns2:Hoeveelheid>
    <ns2:Eenheid>m2</ns2:Eenheid>
    <ns2:SoortMateriaal>Karton / warmtebrug (3)</ns2:SoortMateriaal>
  </AsbestInventarisatieTypeA>
  - <AsbestInventarisatieTypeA>
    <ns2:RisicoKlasse>1</ns2:RisicoKlasse>
    <ns2:Hoeveelheid>73.0</ns2:Hoeveelheid>
    <ns2:Eenheid>stuks</ns2:Eenheid>
    <ns2:SoortMateriaal>Koord / koord luik (5)</ns2:SoortMateriaal>
  </AsbestInventarisatieTypeA>
  - <AsbestInventarisatieTypeA>
    <ns2:RisicoKlasse>1</ns2:RisicoKlasse>
    <ns2:Hoeveelheid>200.0</ns2:Hoeveelheid>

```

```

        <ns2:Eenheid>stuks</ns2:Eenheid>
        <ns2:SoortMateriaal>Karton / stopbus/flenspakking </ns2:SoortMateriaal>
    </AsbestInventarisatieTypeA>
    - <AsbestInventarisatieTypeA>
        <ns2:RisicoKlasse>1</ns2:RisicoKlasse>
        <ns2:Hoeveelheid>1900.0</ns2:Hoeveelheid>
        <ns2:Eenheid>m2</ns2:Eenheid>
        <ns2:SoortMateriaal>Karton / warmtebrug (3)_2</ns2:SoortMateriaal>
    </AsbestInventarisatieTypeA>
    - <AsbestInventarisatieTypeA>
        <ns2:RisicoKlasse>1</ns2:RisicoKlasse>
        <ns2:Hoeveelheid>20.0</ns2:Hoeveelheid>
        <ns2:Eenheid>stuks</ns2:Eenheid>
        <ns2:SoortMateriaal>Koord / koord flenzen (7)</ns2:SoortMateriaal>
    </AsbestInventarisatieTypeA>
    <Opmerking>Validatiemeting: N<br />Validatiemeting uitgevoerd: N<br />Terugschalen:
    N<br />Afwijking werkplan: N<br />Afwijking beoordeeld: null<br />Naam deskundige
    beoordelaar: null<br />Certificaatnummer deskundige beoordelaar: null<br />Hoeveelheid
    asbestdak: 0<br />Wederom werkt de melding in LAVS niet fatsoenlijk. Ook niet na het aanmaken
    van een nieuwe opdracht. Wij gaan wederom contact opnemen met LAVS waar dit aan ligt. Om het
    wel te melden zullen we dat wederom doen via een andere weg. </Opmerking>
    </Werkzaamheden>
    <Belanghebbende/>
    - <Verzending>
        <OntvangstbevestigingMelderPerEmail>true</OntvangstbevestigingMelderPerEmail>
        <MeldingVerzendenAanVROM>true</MeldingVerzendenAanVROM>
        <MeldingVerzendenAanCertificerendeInstelling>true</MeldingVerzendenAanCertificerendeInstelling>
        <MeldingVerzendenAanGemeente>true</MeldingVerzendenAanGemeente>
        <GemeenteCode>0268</GemeenteCode>
    </Verzending>
    </Melding>
    <UserName>-</UserName>
    <Password>-</Password>
</AsbestMeldingRequest>

```