

Rapportage "Eindcontrole na asbestverwijdering"

Conform NEN 2990:2012 en "Interim-regeling eindcontrole na een asbestsanering in risicoklasse 2A" (VISUELE INSPECTIE)

Opdrachtgever : Brown and Mason B.V.
Mr. Teldersstraat 7
6842 CT Arnhem

Onze referentie : 22.011257/0 Ref. klant : C2002

Datum onderzoek : 21-6-2022

Locatie : Terrein Centrale Gelderland Nijmegen

Adres : Hollandiaweg 11

Plaats : Nijmegen

Projectgegevens					
Geldig inv. rapport aanwezig?	Ja	Inv. uitgevoerd door	Van Santen Advies		nr. 201413.3 versie 1.1
Werkplan aanwezig?	Ja	Omvang insp. gebied	1200 m²	Afwijkend insp. gebied?	Nee
Risicoklasse (SMART)	2	Aantal kleefmonsters	0	Resultaat akkoord?	n.v.t.
Betreft een kruipruimte?	Nee	Aantal grondmonsters	0	Resultaat akkoord?	n.v.t.
RV kruipruimte in %	n.v.t.				
Omschrijving inspectie gebied	Het betreft zone 4, lot 2a, luchtvoorverwarmers.				

Gesaneerde bronnen volgens werkplan / inv. rapport / mededelingen DTA					
Bron	Verwijderd materiaal	Hoeveelheid	Soort asbest % (m/m)	Bevestiging	HB?
3	Pakking	400 m ²	Chrysotiel 30-60	Geklemd	nee
4	Stopbus/flenspakking	200 stuks	Chrysotiel > 60	Geklemd	nee

Resultaten visuele inspectie / opmerkingen / beperkingen		
Randvoorwaarden inspectie	Ja Nee N.v.t.	Toelichting
folie verwijderd in aanwezigheid inspecteur	Nee	
inspectiegebied >250 m ²	Ja	
gebied geschikt voor inspectie	Ja	
inspectiegebied voldoende verlicht	Ja	Middels daglicht en zaklamp.
transitroute van toepassing en geïnspecteerd	Nee	
bepaling voorgeboord (conform werkplan)	N.v.t.	
losse obstakels/verpakt afval	Ja	Metalen platen.
inspectiegebied is droog	Ja	
alle locaties goed bereikbaar	Ja	Middels een hoogwerker.
naden en kieren doorgehaald	Ja	Daar waar nodig.
er blijven HB bronnen achter	Nee	
tot ca. 5 meter vanaf bouwwerk of constructie	Ja	
zwerfasbest buiten inspectiegebied	Nee	
ruwe oppervlakten aanwezig	Ja	Ruwe metalen randen.
glovebag of couveusezak van toepassing	N.v.t.	
spijker-, niet gaten uitgeboord	N.v.t.	
schroefgaten aanwezig en uitgeboord	N.v.t.	
toplaag ondergrond geïnspecteerd (5 cm)	Ja	
rachelwerk verwijderd	Ja	Metaal is overmaats weggesneden.
puin binnen/buiten inspectiegebied	Ja	Puin buiten het werkgebied.
betreft een calamiteit conform hoofdstuk 7.4	Nee	
betreft een inspectie conform hoofdstuk 7.7	Nee	

Opdrachtgever : Brown and Mason B.V.
Onze referentie : 22.011257/0
Adres : Hollandiaweg 11

Datum : 21-6-2022
Ref. opdrachtgever : C2002
Plaats : Nijmegen

Bevindingen visuele inspectie																
Begin visuele inspectie		10:10		Einde visuele inspectie				12:05		Totaal		115		minuten		
Bouwdelen Segmenten		Naden, kieren, gaten	Wanden, muren, ruw metselwerk	Vaste vloer, harde ondergrond	Toplaag zachte ondergrond	Leidingen, flenzen, kabelgoot	Inventaris	Vensterbank, plinten, kozijnen, deuren	Dakconstructie metaal of hout	Begroeiing of struiken	Balkon, bordes of galerij	(Rol)steiger, hoogwerker of trap	Regenafvoer, goot, dakrand	Schroefgaten	Vuile ruimte douchesluis	
		1	V	V	Nvt	V	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	V	Nvt	Nvt	V
		2	V	V	Nvt	V	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	V	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	
		3	V	V	Nvt	V	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	V	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	
		4	V	V	Nvt	V	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	V	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	
		5	V	V	Nvt	V	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	V	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	
Verklaring gebruikte afkortingen																
V	In orde bevonden								HB	Hechtgebonden						
V(+2)	In orde bevonden na aanvullend schoonmaak								AFG	Afgeplakt (inspectie niet mogelijk)						
A	Afgekeurd vanwege het aantreffen van asbestverdachte restanten, stof e.d.								N.v.t.	Niet van toepassing						
Conclusie visuele inspectie																
Visueel akkoord?		JA		Conform de criteria gesteld in hoofdstuk 7 van NEN 2990:2012.												
Toelichting																
Eventuele beperking bij de inspectie worden toegelicht bij de opmerkingen / beperkingen onder de eindconclusie.																

Eindconclusie

Aan de hand van de bevindingen van de visuele inspectie kan worden geconcludeerd dat het geïnspecteerde gebied **WEL** voldoet aan de eisen zoals beschreven in Art. 4.51a van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Toelichting

zie opmerkingen/beperkingen voordat vervolgwerkzaamheden gaan plaatsvinden. In geval van een inspectie na calamiteit (brand of asbest verontreiniging) conform hoofdstuk 7.4, dan is sprake van een tijdelijke vrijgave van het inspectiegebied. Na het volledig opruimen van het terrein dient een volledige eindinspectie plaats te vinden. Déetect Milieu Services B.V. is niet verantwoordelijk voor het initiatief hierin. De opdrachtgever is hiervan op de hoogte gebracht.

Opmerkingen / beperkingen


Het betreft hier een vrijgave van pakkingen (afstandshouders) & stopbus/flenspakking uit zone 4, lot 2a, luchtvoorverwarmers. aan de Hollandiaweg 11 in Nijmegen. De afstandhouders en stopbus/flenspakking zijn overmaats weggeslepen. Er is al eerder op locatie vrijgegeven (zie vorige rapportages), toen bleef een gedeelte achter omdat deze niet te bereiken waren. Deze gedeeltes zijn nu naar beneden getakeld in het werkgebied en daar gesaneerd (conform werkplan). Het maaiveld (de toplaag) is na inspectie in orde bevonden, al bestaat de kans wel op herbesmetting van het gebied omdat er nog toepassingen aanwezig zijn rondom het vrijgegeven deel. Toegang tot het inspectie gebied is via een mobiele deco-unit die opgesteld staat voor het inspectiegebied. Tijdens de visuele inspectie van de vuile ruimte van de deco-unit zijn geen asbestverdachte restanten en vezelstructuren waargenomen.

Inspecteur	5.1.2e	Paraaf	5.1.2e	Datum	21-6-2022
Namens	Brown and Mason B.V. 5.1.2e	Paraaf	5.1.2e		

Alle resultaten en waarnemingen zijn naar waarheid ingevuld. Project gerelateerde gegevens zijn verstrekt door de opdrachtgever. De door Déetect Milieu Services B.V. uitgevoerde verrichtingen zijn geaccrediteerd door de RvA en geregistreerd onder Inspectie I 268 (website www.rva.nl).

Opdrachtgever : Brown and Mason B.V.
Onze referentie : 22.011257/0
Adres : Hollandiaweg 11

Datum : 21-6-2022
Ref. opdrachtgever : C2002
Plaats : Nijmegen




Opdrachtgever : Brown and Mason B.V.
Onze referentie : 22.011257/0
Adres : Hollandiaweg 11

Datum : 21-6-2022
Ref. opdrachtgever : C2002
Plaats : Nijmegen


Fotoreportage




F1: Opstelling deco-unit.




F2: Overzicht werkgebied.




F3: Vuile ruimte in orde bevonden.



F4: Plaats verwijderde bron.



F5: Plaats verwijderde bron.



F6: Plaats verwijderde bron.

Opdrachtgever : Brown and Mason B.V.
Onze referentie : 22.011257/0
Adres : Hollandiaweg 11

Datum : 21-6-2022
Ref. opdrachtgever : C2002
Plaats : Nijmegen




F7: Plaats verwijderde bron.



F8: Plaats verwijderde bron.



F9: Plaats verwijderde bron.



F10: Plaats verwijderde bron.



F11: Plaats verwijderde bron.



F12: Plaats verwijderde bron.

Opdrachtgever : Brown and Mason B.V.
Onze referentie : 22.011257/0
Adres : Hollandiaweg 11

Datum : 21-6-2022
Ref. opdrachtgever : C2002
Plaats : Nijmegen



F13: Plaats verwijderde bron.



F14: Plaats verwijderde bron.



F15: Plaats verwijderde bron.



F16: Plaats verwijderde bron.



F17: Plaats verwijderde bron.




F18: Plaats verwijderde bron.

Opdrachtgever : Brown and Mason B.V.
Onze referentie : 22.011257/0
Adres : Hollandiaweg 11

Datum : 21-6-2022
Ref. opdrachtgever : C2002
Plaats : Nijmegen



F19: Plaats verwijderde bron.



F20: Plaats verwijderde bron.