

Asbest verwijdering

Melding

U kunt d.m.v. een Referentienummer een eigen (project)code aan de melding meegeven.

Uw referentienummer	1617090177001
Meldingsnummer	1328380
Oorspronkelijke verzenddatum	30-03-2021 09:42:58

Gegevens melder

KvK nummer	04064720
Vestigingsnummer	000016350138
Naam bedrijf/instelling	Asbestverwijdering Flory BV
SCA-code	01-C010035.01
Naam melder	5.1.2e
Postcode	7833HV
Huisnummer	46
Straatnaam	Industrieweg
Woonplaats	Nieuw-Amsterdam
Land	Nederland
Telefoonnummer	0591- 5.1.2e
Faxnummer	
E-mail adres	info@flory.nl
Certificerende Instelling	TüV Nederland Certification 1

Gegevens sloopmelding

Is de indiener van de sloopmelding dezelfde als de melder van deze asbestverwijdering?

☒ Nee

KvK nummer	05043978
Vestigingsnummer	000017826438
Naam bedrijf /instelling	ENGIE Energie Nederland N.V.
SCA-code	
Naam contactpersoon	5.1.2e
Postcode	8041BL
Huisnummer	291
Straatnaam	Grote Voort
Woonplaats	Zwolle
Land	Nederland
Telefoonnummer	0887692900
Faxnummer	
E-mailadres	info@engie.nl
Code sloopmelding	VERWIJDER-0327557

Datum sloopmelding

Gegevens hoofdaannemer asbestverwijderingswerk

Zijn de gegevens van de hoofdaannemer dezelfde als die van de melder?

☒ Nee

KvK nummer 04064720
Vestigingsnummer 000016350138
Naam bedrijf /instelling Asbestverwijdering Flory BV
SCA-code 01-C010035.01
Naam contactpersoon 5.1.2e
Postcode 7833HV
Huisnummer 46
Straatnaam Industrieweg
Woonplaats Nieuw-Amsterdam
Land Nederland
Telefoonnummer 0591 5.1.2e
FaxnummerAA
E-mailadres info@flory.nl

Gegevens onderaannemer asbestverwijderingswerk

Wordt er gebruik gemaakt van een onderaannemer?

☒ Nee

Locatie waar werkzaamheden plaatsvinden

Omschrijving

Hollandiaweg 11, 6541 BL Nijmegen

Postcode 6541BL
Straatnaam Hollandiaweg
Woonplaats Nijmegen
Telefoonnummer
E-mailadres

Periode dat werkzaamheden plaatsvinden

Bij een niet aansluitende werkperiode dient u in het opmerkingen veld aan te geven welke dagen u aan het werk bent.

01-04-2021 07:30 t/m 09-04-2021 18:00

Aantal asbestwerkers

DAV 1
DTA 1

Betreft werkzaamheden aan

☒ Bouwwerk
Soort bouwwerk Anders
Namelijk COMPLEX

Is deze locatie bewoond of onbewoond?

☒ Onbewoond

Asbest inventarisatie Type A

Naam bedrijf /instelling

SCA-code

Rapport-datum

Aantal pakdagen

Hoeveelheid en soort te verwijderen asbest materiaal Type A. Voer een of meer inventarisatieregels in en klik op ToevoegenRisicoklasse 3 is niet meer toegestaan indien aanvang werkzaamheden op of na 1-2-2017 is.

<u>Risicoklasse</u>	<u>Hoeveelheid</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Soort Materiaal</u>
1	20,0	m	Cement / stelmateriaal (7)
2	700,0	m2	Restanten / restanten (8)

Asbest inventarisatie Type B

Is er sprake van een asbestinventarisatie type B? ☒ Nee

Asbest inventarisatie gedeeltelijke verwijdering

Is er sprake van gedeeltelijke verwijdering? ☒ Nee

Calamiteit / Spoedsanering

Overige opmerkingen

Overige opmerkingen / toelichting

Validatiemeting:	NValidatiemeting uitgevoerd:	NTerugschalen:
NAfwijking werkplan:	NAfwijking beoordeeld:	nullNaam deskundige
beoordelaar:	nullCertificaatnummer deskundige beoordelaar:	nullHoeveelheid asbestdak:
0null		

Gegevens Gemeente

Wilt u de gegevens van de gemeenten ingeven? ☒ Nee

Gegevens Laboratorium/inspectie-instelling die eindcontrole uitvoert

Wilt u de gegevens van de laboratorium of de inspectie-instelling die de eindcontrole gaat uitvoeren ingeven? ☒ Nee

Datum acceptatie opleveringsrapport door opdrachtgever

Datum

Gegevens versturen melding

Het meldingsnummer is: 1328380. Uw melding is verwerkt door de Inspectie SZW en:

- Automatisch doorgestuurd naar de Melder (info@flory.nl).
- Automatisch doorgestuurd naar de Certificerende Instelling (asbest1@tuv.nl).
- Automatisch doorgestuurd naar ILenT (postbus.asbestmeldingen@ilent.nl).
- Automatisch doorgestuurd naar de gemeente NIJMEGEN (asbestmelden@nijmegen.nl)