

Van: [redacted]@inspectieszw.nl>

Verzonden: 18-03-2021 10:43

Aan: [redacted]@engie.com

CC: [redacted]@odrn.nl>,
[redacted]@inspectieszw.nl>

Onderwerp: RE: Art 37 document

Hallo [redacted]

Eind 2019 hebben we alle toen geldende documenten beoordeeld. Zo ook het rapport van AVBT [redacted] versie 1.3. In een e-mail van 15-11-2019 heb ik onze opmerkingen op alle beoordeelde documenten teruggekoppeld. Op 28-11-2029 heeft ook de ODRN zijn terugkoppeling per e-mail gegeven. Als onze opmerkingen van november 2019 en van nu opvolging krijgen in het rapport van AVBT, dan kan dat natuurlijk ook. Uiteraard moet ODRN hier zelf iets van vinden.

Met vriendelijke groet,



[redacted]

Inspecteur Arbeidsomstandigheden – Asbest- en
bodemdeskundige

Toezichthouder en buitengewoon opsporingsambtenaar

Inspectie SZW

Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid

✉ [redacted]@inspectieszw.nl ☎ 06-[redacted]

Tel: 070 [redacted] Meldingen 0800 5151 | www.inspectieszw.nl

Bezoekadres: Croeselaan 15, 3521 BJ Utrecht | Postadres: Postbus 90801,
2509 LV Den Haag |

Van: [redacted]@engie.com>

Verzonden: donderdag 18 maart 2021 09:53

Aan: [redacted]@inspectieszw.nl>

Onderwerp: Art 37 document



Onze aannemer is momenteel bezig met een andere HVK'er, [redacted] zoals je weet, voor het opstellen van een artikel 37 document. Helaas gaat dat ook nog niet van een leien dakje.

Mijn idee is nu om het al bestaande artikel 37 document van [redacted] destijds gebruikt door [redacted] te updaten i.o.m. uiteraard [redacted]

Hoe kijken jullie tegen dat bestaand document aan. Ik meen mij te herinneren dat het artikel 37 document van [redacted] destijds niet zo verkeerd was maar dat de meeste problemen zaten in het opvolgen en invulling geven aan jullie feedback door [redacted] zelf. Ik ben nu niet bang voor het niet opvolgen van jullie aanbevelingen bij onze huidige aannemer. Tot nog toe heeft hij ook onze billijke aanbevelingen opgevolgd.

Met vriendelijke groet, kind regards, bien à vous,




5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Generation Europe BU

European Maintenance Support EMS

@engie.com

Tel : +31 

GSM : +31 



European
Maintenance
Support



engie.com

Grote Voort 291, 8041 BL Zwolle

Postbus 10087, 8000 GB Zwolle

Please consider the environment before printing this document.

ENGIE Mail Disclaimer: <http://www.engie.com/disclaimer/>

De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Ze doet dit op basis van risico- en omgevingsanalyses. Toezicht en opsporing worden daar ingezet waar de meest hardnekkige problemen zitten en het effect het grootst is.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.