

Van: [redacted]@brownandmason.com>

Verzonden: 04-01-2022 10:14

Aan: [redacted]@inspectieszw.nl

CC: [redacted]@odrn.nl>,
[redacted]@tuv-nord.com>,
[redacted]@tuv-nord.com>,
[redacted]@tuv-nord.com,
[redacted]@brownandmason.com>,
[redacted]@brownandmason.com>,
asbest1@tuv.nl,
postbus.asbestmeldingen@ilent.nl,
Asbest <asbest@odrn.nl>

Onderwerp: melden via LAVS niet mogelijk

Geachte,

Wederom kunnen we niet melden/doormelden via LAVS en zijn we weer bezig dit vlot te trekken met LAVS(zie e-mail). Daarom doen we het via deze weg en hopen op uw medewerking hierin en zodra we weer fatsoenlijk kunnen melden zullen we dit nogmaals via LAVS melden.

Het betreffen de vervolg werkzaamheden van ROI na de blow down RK2 en de vervolg werkzaamheden van de afstandhouders van de precips RK1.

Met vriendelijke groet, kind regards,

[redacted]

tel. +31 [redacted]

e-mail: [redacted]@brownandmason.com

supervisor asbestos removal

DTA (Deskundig Toezichthouder Asbestsanering)

DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest)



Brown & Mason B.V.
Mr. Telderstraat 7, Arnhem,
6842CT, The Netherlands | www.brownandmason.com

Your vision, our solution. Engineering with a difference.

Company Reg No: 1892133. This message (and any associated files) is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed and may contain information that is confidential, subject to copyright or constitutes a trade secret. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any dissemination, copying or distribution of this message, or files associated with this message, is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify us immediately by replying to the message and deleting it from your computer. Messages sent to and from us may be monitored. Internet communications cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. Therefore, we do not accept responsibility for any errors or omissions that are present in this message, or any attachment, that have arisen as a result of e-mail transmission. If verification is required, please request a hard-copy version. Any views or opinions presented are solely those of the author and do not necessarily represent those of the company.



R01 RK2

Asbestverwijdering

Meldingnummer 4020638 ?
Status Ingediend
Ingediend op 26-11-2021 03-1-'22
Aangemaakt/gewijzigd door

Aanlevering

LAVS Verwijder 1402897
Meldingnummer
LAVS Opdrachtnummer VERWIJDER-0366762
LAVS Projectnummer LAVS-ASBEST-1042423
LAVS Melding status VERSTUURD
LAVS Datum gemeld -
Betreft het een Nee
tussentijdse melding?

Melder

KVK-nummer 80620760
Vestigingsnummer 000046965459
Bedrijfsgegevens 80620760, 000046965459, Brown & Mason B.V., Mr B.M.
Teldersstraat 7, 6842CT Arnhem, Nederland

Contactpersoon

Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Geslacht
Telefoonnummer
E-mailadres @brownandmason.com
SCA-code

Certificerende instelling

KVK-nummer 17091102
Vestigingsnummer 000016975618
Bedrijfsgegevens 17091102, 000016975618, TÜV Nederland QA B.V., Ekkersrijt 4401,
5692DL Son en Breugel, Nederland

Opdrachtgever

Datum sloopmelding -
Code sloopmelding -
KVK-nummer 05043978
Vestigingsnummer 000017826438
Bedrijfsgegevens 05043978, 000017826438, ENGIE Energie Nederland N.V., Grote

Voort 291, 8041BL Zwolle, Nederland

Contactpersoon

Voorletter(s)

Tussenvoegsel(s)


Achternaam

Geslacht

Telefoonnummer

E-mailadres

SCA-code



@engie.com

-

Opdrachtnemer

KVK-nummer

Vestigingsnummer

Bedrijfsgegevens

80620760

000046965459

80620760, 000046965459, Brown & Mason B.V., Mr B.M.
Teldersstraat 7, 6842CT Arnhem, Nederland

Contactpersoon

Voorletter(s)

Tussenvoegsel(s)


Achternaam

Geslacht

Telefoonnummer

E-mailadres

SCA-code



@brownandmason.com

-

Inventarisatie

KVK-nummer

Vestigingsnummer

Bedrijfsgegevens

66895685

000026404095

66895685, 000026404095, Van Santen Advies B.V., Staalweg 44,
2612KK Delft, Nederland

SCA-code

07-Do70149.01

Rapportdatum

-

Te verwijderen materiaal

Risicoklasse

Risicoklasse 2 (hoog)

Hoeveelheid

1

Eenheid

m2

Soort materiaal

1- SAM Restanten pakking / Restanten_pakking-1-_SAM

Broncode

1- SAM Restanten pakking

Brontype

1- SAM Restanten pakking

Binding

NIET_HECHTGEBONDEN

Bevestigingsmethode

-

Verwijderingsmethode

BUITENSANERING

Aanbevolen maatregel

-

Toelichting

-

Hoeveelheid type

BEREKENDE_HOEVEELHEID

Afmeting per stuk

150.0

-

Risicoklasse	Risicoklasse 2 (hoog)
Hoeveelheid	1
Eenheid	m2
Soort materiaal	2- SAM Afstandhouders / Afstandhouders_-2-_SAM
Broncode	2- SAM Afstandhouders
Brontype	2- SAM Afstandhouders
Binding	NIET_HECHTGEBONDEN
Bevestigingsmethode	-
Verwijderingsmethode	BUITENSANERING
Aanbevolen maatregel	-
Toelichting	-
Hoeveelheid type	BEREKENDE_HOEVEELHEID
Afmeting per stuk	1700.0
-	-
Risicoklasse	Risicoklasse 2 (hoog)
Hoeveelheid	1
Eenheid	m2
Soort materiaal	3- SAM Pakkingsmateriaal / Pakkingsmateriaal-3-_SAM
Broncode	3- SAM Pakkingsmateriaal
Brontype	3- SAM Pakkingsmateriaal
Binding	NIET_HECHTGEBONDEN
Bevestigingsmethode	-
Verwijderingsmethode	BUITENSANERING
Aanbevolen maatregel	-
Toelichting	-
Hoeveelheid type	BEREKENDE_HOEVEELHEID
Afmeting per stuk	1700.0
-	-
Risicoklasse	Risicoklasse 2 (hoog)
Hoeveelheid	1
Eenheid	m
Soort materiaal	5- SAM Textielband / Textielband-5-_SAM
Broncode	5- SAM Textielband
Brontype	5- SAM Textielband
Binding	NIET_HECHTGEBONDEN
Bevestigingsmethode	-
Verwijderingsmethode	BUITENSANERING
Aanbevolen maatregel	-
Toelichting	-
Hoeveelheid type	BEREKENDE_HOEVEELHEID
Afmeting per stuk	400.0
Aantal pakdagen	-
Gedeeltelijke verwijdering lavs	
Aantal pakdagen	-

Locatie

BAG identificatie

nummeraanduiding	-
BAG identificatie	-
verblijfsobject	
BAG identificatie ligplaats	-
BAG identificatie openbare ruimte	-
BAG identificatie pand	-
BAG identificatie standplaats	-
BAG identificatie woonplaats	-
Perceelcode	-
Omschrijving	Hollandiaweg 11, 6541 BL Nijmegen
Postcode	6541BL
Huisnummer	7
Toevoeging	-
Straatnaam	Hollandiaweg
Plaats	Nijmegen
X Coördinaat	-
Y Coördinaat	-
Longitude	-
Latitude	-

Periode

Begindatum en tijd	01-12-2021 06:00
Einddatum en tijd	17-12-2021 15:30

05-1-'22
28-2-'22

Werkzaamheden

Aantal asbestwerkers DTA	1
Aantal asbestwerkers DAV	3
Type werkzaamheid	Bouwwerk
Bouwwerk	bouwwerk
Is deze locatie bewoond?	Nee
Verwijdering van asbestdaken?	Nee
Asbestdaken hoeveelheid in vierkante meter	0
Overige opmerkingen	dit betreft een doormelding van meldingnummer 1384457. Het doormelden via LAVS is niet mogelijk. (zie mail LAVS)
Betreffen de werkzaamheden (ook) het uitvoeren van een of meer validatiemetingen?	Nee
Is er sprake van het terugschalen ten opzichte van de oorspronkelijke	

inschaling? Nee

Is er sprake van het Ja

afwijken van het

oorspronkelijke

inventarisatierapport zoals

bedoeld in artikel 37 van

het Certificatieschema

voor de Procescertificaten

Asbestinventarisatie en

Asbestverwijdering?

Is dit beoordeeld door een Ja

gecertificeerde

veiligheiddeskundige/

arbeidshygiënist?

Deskundige

Certificaatnummer

deskundige



Laboratorium

KVK-nummer -

Vestigingsnummer -

Bedrijfsgegevens -

Contactpersoon

Voorletter(s) -

Tussenvoegsel(s) -

Achternaam -

Geslacht -

Telefoonnummer -

E-mailadres -

RVA-code -

Prins RK.

Asbest verwijdering

Melding

U kunt d.m.v. een Referentienummer een eigen (project)code aan de melding meegeven.

Uw referentienummer 1637586950431
Meldingsnummer ~~1401064~~ ?
Oorspronkelijke verzenddatum

Gegevens melder

KvK nummer 80620760
Vestigingsnummer 000046965459
Naam bedrijf/instelling Brown & Mason B.V.
SCA-code 01-C010.196.01
Naam melder [REDACTED] J
Postcode 6842CT
Huisnummer 7
Straatnaam Mr B.M. Teldersstraat
Woonplaats Arnhem
Land Nederland
Telefoonnummer [REDACTED] J
Faxnummer
E-mail adres [REDACTED] J @brownandmason.com
Certificerende Instelling TÜV Nederland Certification 1

Gegevens sloopmelding

Is de indiener van de sloopmelding dezelfde als de melder van deze asbestverwijdering?

☒ Nee

KvK nummer 05043978
Vestigingsnummer 000017826438
Naam bedrijf /instelling ENGIE Energie Nederland N.V.
SCA-code
Naam contactpersoon [REDACTED] J
Postcode 8041BL
Huisnummer 291
Straatnaam Grote Voort
Woonplaats Zwolle
Land Nederland
Telefoonnummer 0887692900
Faxnummer
E-mailadres info@engie.nl
Code sloopmelding VERWIJDER-0368799

Datum sloopmelding

Gegevens hoofdaannemer asbestverwijderingswerk

Zijn de gegevens van de hoofdaannemer dezelfde als die van de melder?

☒ Nee

KvK nummer 80620760
Vestigingsnummer 000046965459
Naam bedrijf /instelling Brown & Mason B.V.
SCA-code 01-C010.196.01
Naam contactpersoon [REDACTED] J
Postcode 6842CT
Huisnummer 7
Straatnaam Mr B.M. Teldersstraat
Woonplaats Arnhem
Land Nederland
Telefoonnummer [REDACTED] J
FaxnummerAA
E-mailadres [REDACTED] J@brownandmason.com

Gegevens onderaannemer asbestverwijderingswerk

Wordt er gebruik gemaakt van een onderaannemer?

☒ Nee

Locatie waar werkzaamheden plaatsvinden

Omschrijving

Hollandiaweg 11, 6541 BL Nijmegen

Postcode 6541BL
Straatnaam Hollandiaweg
Woonplaats Nijmegen
Telefoonnummer
E-mailadres

Periode dat werkzaamheden plaatsvinden

Bij een niet aansluitende werkperiode dient u in het opmerkingen veld aan te geven welke dagen u aan het werk bent.

05-01-'22 28-2-'22
~~25-11-2021~~ 07:30 t/m ~~17-12-2021~~ 16:30

Aantal asbestwerkers

DAV 3
DTA 1

Betreft werkzaamheden aan

☒ Bouwwerk

Soort bouwwerk Anders

Namelijk COMPLEX

Is deze locatie bewoond of onbewoond?

☒ Onbewoond

Asbest inventarisatie Type A

Naam bedrijf /instelling

SCA-code

Rapport-datum

Aantal pakdagen

Hoeveelheid en soort te verwijderen asbest materiaal Type A. Voer een of meer inventarisatieregels in en klik op Toevoegen. Risicoklasse 3 is niet meer toegestaan indien aanvang werkzaamheden op of na 1-2-2017 is.

<u>Risicoklasse</u>	<u>Hoeveelheid</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Soort Materiaal</u>
1	1400,0	m2	Karton / VSA4 - warmtebrug (3.

Asbest inventarisatie Type B

Is er sprake van een asbestinventarisatie type B? ☒ Nee

Asbest inventarisatie gedeeltelijke verwijdering

Is er sprake van gedeeltelijke verwijdering? ☒ Nee

Calamiteit / Spoedsanering

Overige opmerkingen

Overige opmerkingen / toelichting

Validatiemeting:	NValidatiemeting uitgevoerd:	Nterugschalen:
NAfwijking werkplan:	NAfwijking beoordeeld:	nullNaam deskundige
beoordelaar: null	Certificaatnummer deskundige beoordelaar: null	Hoeveelheid asbestdak:
Overwijderen van afstandhouders risico klasse 1		

Gegevens Gemeente

Wilt u de gegevens van de gemeenten ingeven? ☒ Nee

Gegevens Laboratorium/inspectie-instelling die eindcontrole uitvoert

Wilt u de gegevens van de laboratorium of de inspectie-instelling die de eindcontrole gaat uitvoeren ingeven? ☒ Nee

Datum acceptatie opleveringsrapport door opdrachtgever

Datum

Gegevens versturen melding

Het meldingsnummer is: 1401054. Uw melding is verwerkt door de Inspectie SZW en:

- Automatisch doorgestuurd naar de Melder ([redacted]@brownandmason.com).
- Automatisch doorgestuurd naar de Certificerende Instelling (asbest1@tuv.nl).
- Automatisch doorgestuurd naar ILenT (postbus.asbestmeldingen@ilent.nl).
- Automatisch doorgestuurd naar de gemeente NIJMEGEN (asbestmelden@nijmegen.nl)