

FW: Controle locatie Doonweg

5.1.2e <5.1.2e@odra.nl>

Do 21-12-2023 13:27

5.1.2e <5.1.2e@odra.nl> 5.1.2e <5.1.2e@odra.nl> 5.1.2e <5.1.2e@odra.nl>

📎 3 bijlagen (11 MB)

Inspectie_Stort_Doonweg-2023-12-18.pdf; sloot westzijde_1.jpg; sloot westzijde_2.jpg;

Ter info.

Oordeel zelf.....

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@stortdoonweg.nl>

Verzonden: donderdag 21 december 2023 13:23

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@odra.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@folbb.com>

Onderwerp: Controle locatie Doonweg

Beste 5.1.2e

Bijgaand het inspectierapport van 18 december.

Ik was 20 december op locatie en heb toen nog specifiek gekeken naar de ringsloot aan de westzijde. Ik heb daar geen opmerkelijke zaken gezien. De doorstroming was alleen licht belemmerd door wat gevallen blad voor de drempels.

Hierbij de bijgaande foto's gemaakt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Stort Doonweg

0000001819