

### 2.2.3 Overflow van percolerend regenwater naar de ringsloot

In het veld is het uit de laagjes wit materiaal op het maaiveld en in de ringsloot duidelijk dat met regelmaat sprake is van afstroming van percolaat uit de slakkenlaag naar de ringsloot. Waarschijnlijk betreft dit deels overflow uit de zandkoffer voor percolaatdrainage.

Hoewel de ringsloot met folie bekleed is, is het systeem hier niet voor ontworpen. In de strook tussen de zandkoffer voor drainage van percolaat uit de slakkenlaag en de ringsloot ligt weliswaar ook een folie, maar de vraag is of deze folie waterdicht is. De aannemer geeft in een toelichting aan dat dit het geval is. De directievoerder stelt dat het betreffende folie niet waterdicht is en ook niet direct aansluit op de folie van de bekleding van de ringsloot.

De feitelijke situatie is daarom nader vastgesteld. Tussen de ringweg en de sloot is geen folie aangetroffen, dus hier vindt niet alleen afvoer via het maaiveld richting de ringsloot plaats, maar kan ook water infiltreren in de bodem.