


# CONTROLEFORMULIER

- ☐ Boswet
- ☐ Flora en faunawet
- ☐ Luchtvaartwet
- ☐ Natuurbeschermingswet Agrarisch (tevens Cross Compliance)
- ☐ Natuurbeschermingswet Ecologisch
- ☐ Omgevingsverordening Gelderland onderdeel Grondwaterbescherming
- ☐ Ontgrondingenwet
- ☐ Waterwet KWO
- ☐ Waterwet Industrie
- ☐ Waterwet Drinkwater
- ☐ Wet Milieubeheer artikel 10.2
- ☐ Whvbz Zwembaden
- ☒ Whvbz Oppervlaktewater (zwemplassen)


Zaaknummer HH 2014-003887

Toezichthouder



Datum dagtekening 23 juli 2020

Handtekening



Andere betrokken  
toezichthouder(s)



## Achtergrondgegevens

### Aanleiding controle

- ☒ Systematische geplande controle
- ☐ Eerder geconstateerde (en vastgelegde) overtreding
- ☐ Klacht / melding
- ☐ Handhavingsverzoek
- ☐ Eigen waarneming

### Activiteit

- ☒ Fysieke controle
- ☐ Administratieve controle

### Invoer DIS-gegevens

Projectnummer	2014-003887
Object	De Gouden Ham
Bedrijfsnaam	Camping het Groene Eiland
Achternaam	
Voorletters	
Voorvoegsels	
Straat/Postbus	Lutenkampstraat
Huisnummer + toevoeging	2
Postcode + woonplaats	6629 KS
E-mailadres	info@hetgroeneeiland.nl
(Naam) betrokkene	

### Korte omschrijving inrichting / object / locatie / gebeurtenis

zwemplas in oppervlaktewater

**Onderliggende vergunning / ontheffing / melding etc.**

Wet	Datum besluit(en)	Zaaknummer + documentnummer c.q. kenmerk ander Bevoegd gezag
Whvbz		2014-003887
Bhvbz		

**Geraadpleegde documenten** (bv. voorbereidingsdocumenten, rapporten, kaartmateriaal, foto's)

Omschrijving document	Zaaknummer + documentnummer
Inspectie 2019	2014-003887
Veiligheidsonderzoek 2020	2014-003887
Dieptemeting	d.d.21 maart 2019

**Nieuwe documenten in DIS ondergebracht** (bv. fotobestand met foto's van de controle)

Omschrijving document	Zaaknummer + documentnummer

**Gesprekspartner(s) tijdens controle**

Gesproken met

- ☒ N.v.t.
- ☐ Naam, functie, etc. van iedereen waarmee werd gesproken

**Eventueel verdere achtergrondgegevens (telefoonnummers, KVK-nummer, etc.)**

zwemplas in oppervlaktewater

## Whvbz OPPERVLAKEWATER (zwemplassen)

### Soort controle Whvbz Oppervlaktewater (Zwemplassen) *(meerdere aanvinken als dat het geval is)*

- ☒ Regulier geplande controle
- ☐ Incidentele controle
- ☐ Hercontrole
- ☐ Controle na voornemen bestuursrechtelijke maatregel
- ☐ Controle na opleggen bestuursrechtelijke maatregel
- ☐ Veiligheidscontrole
- ☐ Controle categorie C
- ☒ Controle categorie D

### Aspecten Whvbz Oppervlaktewater (Zwemplassen)

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Blauwalg             | <input checked="" type="checkbox"/> Veiligheid               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bebording | <input checked="" type="checkbox"/> Toestand water           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hygiëne   | <input checked="" type="checkbox"/> Toestand onderwaterbodem |
| <input type="checkbox"/> Ander(e) aspect(en)  | <input checked="" type="checkbox"/> Omgeving                 |

### Bebording

Toestand borden

Bordnummer(s): GLD-058-001

- ☒ Goed
- ☐ Niet goed, bevindingen:
- ☐ N.v.t.

Juiste onderbord?

- ☒ Ja
- ☐ Nee, bevindingen:
- ☐ N.v.t.

Juiste sticker klasse indeling?

- ☒ Ja
- ☐ Nee, bevindingen:
- ☐ N.v.t.

Aanwezigheid van borden 'niet duiken of springen'?

- ☐ Ja
- ☐ Nee, bevindingen:
- ☒ N.v.t.

Andere onveilige situaties?

- ☐ Ja, bevindingen:
- ☒ Nee

### Akkoord aspect Bebording

- ☒ Ja  
☐ Nee, hersteltermijn

### Opmerkingen

### Hygiëne

#### Toiletten aanwezig?

- ☒ Ja, echter 'reiniging en desinfectie' niet kunnen beoordelen  
☐ Ja, indruk reiniging en desinfectie:  
☐ Nee

#### Zijn er voldoende toiletten?

- ☒ Ja  
☐ Nee, bevindingen:  
☐ N.v.t.

#### Zijn de vloeren, wanden en deuren van de toiletten en doucheruimten vlak en waterdicht?

- ☒ Ja  
☐ Nee, bevindingen:  
☐ N.v.t.

#### Prullenbakken aanwezig?

- ☒ Ja  
☐ Nee, bevindingen:  
☐ N.v.t.

#### Indien ja, prullenbakken op tijd geleegd?

- ☒ Ja  
☐ Nee, bevindingen:  
☐ N.v.t.

#### Zwerfvuil op strand?

- ☐ Veel  
☐ Weinig  
☒ Nee  
☐ N.v.t.

- ☐ Glas/scherven  
☐ Rubber  
☐ Plastic

#### Bevindingen

Zwerfvuil in of onder water (incl. bodem)?

- ☐ Veel
- ☐ Weinig
- ☒ Nee
- ☐ N.v.t.
- ☐ Glas/scherven
- ☐ Rubber
- ☐ Plastic
- ☐ Teerachtige residuen

#### Bevindingen

Hondenpoep?

- ☐ Veel
- ☐ Weinig
- ☒ Nee
- ☐ N.v.t.

Vogelpoep?

- ☐ Veel
- ☐ Weinig
- ☒ Nee
- ☐ N.v.t.

#### Akkoord aspect Hygiëne

- ☒ Ja
- ☐ Nee, hersteltermijn

#### Opmerkingen

#### Veiligheid

Zijn er boten of surfers in of in de nabijheid van zwemzone?

- ☒ Ja, bevindingen: Duidelijk afgeschermd met een drijflijn.
- ☐ Nee
- ☐ N.v.t.

Zijn er speeltoestellen in of aan het zwemwater?

☐ Ja, bevindingen:

☒ Nee

☐ N.v.t.

Is de zwemzone afgebakend?

☒ Ja

☐ Nee, bevindingen:

☐ N.v.t.

Is het zwemwater dieper dan 1.40 meter?

☒ Ja

☐ Nee

☐ N.v.t.

Heeft de bodem een steilere helling dan 0,06 meter per strekkende meter?

☐ Ja, bevindingen:

☐ Nee

☒ N.v.t.

Zijn er springvoorzieningen?

☐ Ja

☒ Nee

☐ N.v.t.

Biedt het loopvlak van de springvoorziening voldoende weerstand tegen uitglijden?

☐ Ja

☐ Nee, bevindingen:

☒ N.v.t.

Bevindt de springvoorziening zich meer dan 1 meter boven het wateroppervlak?

☐ Ja, bevindingen:

☐ Nee

☒ N.v.t.

Bevinden zich leuningen aan de zijkanten van de voorziening?

☐ Ja

☐ Nee, bevindingen:

☒ N.v.t.

Neemt de beheerder maatregelen ter voorkoming van gladheid?

☐ Ja

☐ Nee, bevindingen:

☒ N.v.t.

Vindt er in voldoende mate toezicht plaats?

☐ Ja

- ☐ Nee, bevindingen:
- ☒ N.v.t.

Is er een toezichtsplan?

- ☐ Ja
- ☐ Nee, bevindingen:
- ☒ N.v.t.

#### Akkoord aspect Veiligheid

- ☒ Ja
- ☐ Nee, hersteltermijn

#### Opmerkingen

#### Toestand water

Houdt de beheerder de waterkwaliteit in de gaten?

- ☒ Ja
- ☐ Nee, bevindingen:
- ☐ N.v.t.

Noteert de beheerder bijzonderheden in het logboek?

- ☐ Ja
- ☐ Nee, bevindingen:
- ☒ N.v.t.

Doorzicht?

- ☒ Ja
- ☐ Nee, bevindingen:
- ☐ N.v.t.

Schuim

- ☐ Ja, bevindingen:
- ☐ Nee
- ☒ N.v.t.

Olie

- ☐ Ja, bevindingen:
- ☒ Nee
- ☐ N.v.t.



Blauwalgen in drijfslag

- ☐ Ja, bevindingen:
- ☐ Nee, bevindingen:
- ☒ N.v.t.

Aanwezigheid blauwalg door toezichthouder gemeld aan:

Drijflijn

- ☒ Ja, bevindingen: duidelijk afscheiding
- ☐ Nee, bevindingen:
- ☐ N.v.t.

Waterdiepte aangegeven bij drijflijn

- ☐ Ja
- ☐ Nee, bevindingen:
- ☒ N.v.t.

Waterdiepte aangegeven op bord

- ☒ Ja
- ☐ Nee, bevindingen:
- ☐ N.v.t.

**Akkoord aspect Toestand water**

- ☒ Ja
- ☐ Nee, hersteltermijn

Opmerkingen

#### Toestand onderwaterbodem

Plas ingemeten?

- ☒ Ja, rapport d.d. 21 maart 2019
- ☐ Nee, bevindingen:
- ☐ N.v.t.

Steil aflopende bodem?

- ☐ Ja, bevindingen:
- ☒ Nee
- ☐ N.v.t.

Kuilen?

- ☐ Ja, bevindingen (o.a. is dit op ons bord of anderszins aangegeven?):

- ☒ Nee  
☐ N.v.t.

**Akkoord aspect Toestand onderwaterbodem**

- ☒ Ja  
☐ Nee, hersteltermijn

Opmerkingen

**Omgeving**

Weersomstandigheden

21

Aantal mensen in het water

0

Aantal mensen op de kant

0

Aantal watervogels in het water

5

Aantal watervogels op de kant

13

Soort watervogels

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Aalscholver           | <input type="checkbox"/> Meeuwen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Eenden     | <input type="checkbox"/> Zwanen  |
| <input type="checkbox"/> Ganzen                | <input type="checkbox"/> N.v.t.  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Meerkoeten |                                  |

**Akkoord aspect Omgeving**

- ☒ Ja  
☐ Nee, hersteltermijn

Opmerkingen

## CONTROLE D.D. 23 juli 2020

### Slotopmerkingen

### Conclusie controle

- ☒ Akkoord (= geen overtreding / eerdere overtreding(en) ongedaan gemaakt => opsturen verslag)
- ☐ Niet akkoord