

CONTROLEFORMULIER


- ☐ Boswet
- ☐ Flora en faunawet
- ☐ Luchtvaartwet
- ☐ Natuurbeschermingswet Agrarisch (tevens Cross Compliance)
- ☐ Natuurbeschermingswet Ecologisch
- ☐ Omgevingsverordening Gelderland onderdeel Grondwaterbescherming
- ☐ Ontgrondingenwet
- ☐ Waterwet KWO
- ☐ Waterwet Industrie
- ☐ Waterwet Drinkwater
- ☐ Wet Milieubeheer artikel 10.2
- ☐ Whvbz Zwembaden
- ☒ Whvbz Oppervlaktewater (zwemplassen)

Zaaknummer HH 2014-003798

Toezichthouder 

Datum dagtekening 1 september 2020

Handtekening 

Andere betrokken toezichthouder(s) 

Achtergrondgegevens

Aanleiding controle

- ☐ Systematische geplande controle
- ☐ Eerder geconstateerde (en vastgelegde) overtreding
- ☒ Klacht / melding
- ☐ Handhavingsverzoek
- ☐ Eigen waarneming

Activiteit

- ☒ Fysieke controle
- ☐ Administratieve controle

Invoer DIS-gegevens

Projectnummer	2014-003798
Object	
Bedrijfsnaam	Uiterwaarde
Achternaam	
Voorletters	
Voorvoegsels	
Straat/Postbus	Eiland van maurik 22 Maurik
Huisnummer + toevoeging	
Postcode + woonplaats	
E-mailadres	
(Naam) betrokkene	

Korte omschrijving inrichting / object / locatie / gebeurtenis

zwemplas in oppervlaktewater

Onderliggende vergunning / ontheffing / melding etc.

Wet	Datum besluit(en)	Zaaknummer + documentnummer c.q. kenmerk ander Bevoegd gezag
Whvbz		
Bhvbz		

Geraadpleegde documenten (bv. voorbereidingsdocumenten, rapporten, kaartmateriaal, foto's)

Omschrijving document	Zaaknummer + documentnummer
Inspectie 2018	2014-003798
Veiligheidsonderzoek	
Dieptemeting	13 maart 2017

Nieuwe documenten in DIS ondergebracht (bv. fotobestand met foto's van de controle)

Omschrijving document	Zaaknummer + documentnummer

Gesprekspartner(s) tijdens controle

Gesproken met

- ☒ N.v.t.
- ☐ Naam, functie, etc. van iedereen waarmee werd gesproken

Eventueel verdere achtergrondgegevens (telefoonnummers, KVK-nummer, etc.)

zwemplas in oppervlaktewater

Whvbz OPPERVLAKTEWATER (zwemplassen)

Soort controle Whvbz Oppervlaktewater (Zwemplassen) *(meerdere aanvinken als dat het geval is)*

- ☐ Regulier geplande controle
- ☒ Incidentele controle
- ☐ Hercontrole
- ☐ Controle na voornemen bestuursrechtelijke maatregel
- ☐ Controle na opleggen bestuursrechtelijke maatregel
- ☐ Veiligheidscontrole
- ☐ Controle categorie C
- ☒ Controle categorie D

Aspecten Whvbz Oppervlaktewater (Zwemplassen)

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Blauwalg | <input type="checkbox"/> Veiligheid |
| <input type="checkbox"/> Bebording | <input type="checkbox"/> Toestand water |
| <input type="checkbox"/> Hygiëne | <input type="checkbox"/> Toestand onderwaterbodem |
| <input type="checkbox"/> Ander(e) aspect(en) | <input type="checkbox"/> Omgeving |

Blauwalg

Soort drijflaag

- ☐ Cat. I
- ☐ Cat. II
- ☐ Cat. III
- ☒ N.v.t.

Omvang drijflaag

- ☐ Klein
- ☐ Redelijk
- ☐ Groot
- ☒ N.v.t.

Is de drijflaag met linten af te zetten?

- ☐ Ja
- ☐ Nee, bevindingen:
- ☒ N.v.t.

Soort algen

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> Anaebaena | <input type="radio"/> Woronichinia |
| <input type="radio"/> Aphanizomenon | <input type="radio"/> Phormidium |
| <input type="radio"/> Microcystis | <input checked="" type="radio"/> N.v.t. |
| <input type="radio"/> Planktothrix | |

Blauwalg in de waterkolom gemeten?

- ☐ Ja
- ☐ Nee, bevindingen:
- ☒ N.v.t.

Akkoord aspect Blauwalg

- ☒ Ja
- ☐ Nee, hersteltermijn

Opmerkingen

twee meldingen gehad in s@men deze hadden achteraf gezien betrekking op het verderop gelegen honden strand.

CONTROLE D.D. 1 september 2020

Slotopmerkingen

Conclusie controle

- ☒ Akkoord (= geen overtreding / eerdere overtreding(en) ongedaan gemaakt => opsturen verslag)
- ☐ Niet akkoord