


# CONTROLEFORMULIER

- ☐ Boswet
- ☐ Flora en faunawet
- ☐ Luchtvaartwet
- ☐ Natuurbeschermingswet Agrarisch (tevens Cross Compliance)
- ☐ Natuurbeschermingswet Ecologisch
- ☐ Omgevingsverordening Gelderland onderdeel Grondwaterbescherming
- ☐ Ontgrondingenwet
- ☐ Waterwet KWO
- ☐ Waterwet Industrie
- ☐ Waterwet Drinkwater
- ☐ Wet Milieubeheer artikel 10.2
- ☐ Whvbz Zwembaden
- ☒ Whvbz Oppervlaktewater (zwemplassen)


Zaaknummer HH 2014-003887

Toezichthouder



Datum dagtekening 26 april 2019

Handtekening



Andere betrokken  
toezichthouder(s)



## Achtergrondgegevens

### Aanleiding controle

- ☒ Systematische geplande controle
- ☐ Eerder geconstateerde (en vastgelegde) overtreding
- ☐ Klacht / melding
- ☐ Handhavingsverzoek
- ☐ Eigen waarneming

### Activiteit

- ☒ Fysieke controle
- ☐ Administratieve controle

### Invoer DIS-gegevens

Projectnummer	2014-003887
Object	
Bedrijfsnaam	Camping Het Groene Eiland
Achternaam	
Voorletters	
Voorvoegsels	
Straat/Postbus	Lutenkampsestraat
Huisnummer + toevoeging	2
Postcode + woonplaats	Appeltern
E-mailadres	info@hetgroeneeiland.nl
(Naam) betrokkene	

### Korte omschrijving inrichting / object / locatie / gebeurtenis

zwemplas in oppervlaktewater

**Onderliggende vergunning / ontheffing / melding etc.**

Wet	Datum besluit(en)	Zaaknummer + documentnummer c.q. kenmerk ander Bevoegd gezag
Whvbz		
Bhvbz		

**Geraadpleegde documenten** (bv. voorbereidingsdocumenten, rapporten, kaartmateriaal, foto's)

Omschrijving document	Zaaknummer + documentnummer
Inspectie 2018	
Veiligheidsonderzoek 2018	
Dieptemeting	21 maart 2019

**Nieuwe documenten in DIS ondergebracht** (bv. fotobestand met foto's van de controle)

Omschrijving document	Zaaknummer + documentnummer

**Gesprekspartner(s) tijdens controle**

Gesproken met

- ☒ N.v.t.
- ☐ Naam, functie, etc. van iedereen waarmee werd gesproken

**Eventueel verdere achtergrondgegevens (telefoonnummers, KVK-nummer, etc.)**

zwemplas in oppervlaktewater

## Whvbz OPPERVLAKTEWATER (zwemplassen)

### Soort controle Whvbz Oppervlaktewater (Zwemplassen) *(meerdere aanvinken als dat het geval is)*

- ☒ Regulier geplande controle
- ☐ Incidentele controle
- ☐ Hercontrole
- ☐ Controle na voornemen bestuursrechtelijke maatregel
- ☐ Controle na opleggen bestuursrechtelijke maatregel
- ☒ Veiligheidscontrole
- ☐ Controle categorie C
- ☒ Controle categorie D

### Aspecten Whvbz Oppervlaktewater (Zwemplassen)

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Blauwalg             | <input checked="" type="checkbox"/> Veiligheid               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bebording | <input type="checkbox"/> Toestand water                      |
| <input type="checkbox"/> Hygiëne              | <input checked="" type="checkbox"/> Toestand onderwaterbodem |
| <input type="checkbox"/> Ander(e) aspect(en)  | <input type="checkbox"/> Omgeving                            |

### Bebording

Toestand borden

Bordnummer(s): GLD-058-001

- ☒ Goed
- ☐ Niet goed, bevindingen:
- ☐ N.v.t.

Juiste onderbord?

- ☒ Ja
- ☐ Nee, bevindingen:
- ☐ N.v.t.

Juiste sticker klasse indeling?

- ☒ Ja
- ☐ Nee, bevindingen:
- ☐ N.v.t.

Aanwezigheid van borden 'niet duiken of springen'?

- ☐ Ja
- ☐ Nee, bevindingen:
- ☒ N.v.t.

Andere onveilige situaties?

- ☐ Ja, bevindingen:
- ☒ Nee

### Akkoord aspect Bebording

- ☒ Ja  
☐ Nee, hersteltermijn

Opmerkingen

### Veiligheid

Zijn er boten of surfers in of in de nabijheid van zwemzone?

- ☐ Ja, bevindingen:   
☒ Nee  
☐ N.v.t.

Zijn er speeltoestellen in of aan het zwemwater?

- ☐ Ja, bevindingen:   
☐ Nee  
☒ N.v.t.

Is de zwemzone afgebakend?

- ☒ Ja  
☐ Nee, bevindingen:   
☐ N.v.t.

Is het zwemwater dieper dan 1.40 meter?

- ☐ Ja  
☐ Nee  
☒ N.v.t.

Heeft de bodem een steilere helling dan 0,06 meter per strekkende meter?

- ☐ Ja, bevindingen:   
☐ Nee  
☒ N.v.t.

Zijn er springvoorzieningen?

- ☐ Ja  
☐ Nee  
☒ N.v.t.

Biedt het loopvlak van de springvoorziening voldoende weerstand tegen uitglijden?

- ☐ Ja  
☐ Nee, bevindingen:   
☒ N.v.t.

Bevindt de springvoorziening zich meer dan 1 meter boven het wateroppervlak?

- ☐ Ja, bevindingen:
- ☐ Nee
- ☒ N.v.t.

Bevinden zich leuningen aan de zijkanten van de voorziening?

- ☐ Ja
- ☐ Nee, bevindingen:
- ☒ N.v.t.

Neemt de beheerder maatregelen ter voorkoming van gladheid?

- ☐ Ja
- ☐ Nee, bevindingen:
- ☒ N.v.t.

Vindt er in voldoende mate toezicht plaats?

- ☐ Ja
- ☐ Nee, bevindingen:
- ☒ N.v.t.

Is er een toezichtsplan?

- ☐ Ja
- ☐ Nee, bevindingen:
- ☒ N.v.t.

#### Akkoord aspect Veiligheid

- ☒ Ja
- ☐ Nee, hersteltermijn

#### Opmerkingen

#### Toestand onderwaterbodem

Plas ingemeten?

- ☒ Ja, rapport d.d. 21 maart 2019
- ☐ Nee, bevindingen:
- ☐ N.v.t.

Steil aflopende bodem?

- ☐ Ja, bevindingen:
- ☒ Nee
- ☐ N.v.t.

Kuilen?

☐ Ja, bevindingen (o.a. is dit op ons bord of anderszins aangegeven?):

☒ Nee

☐ N.v.t.

**Akkoord aspect Toestand onderwaterbodem**

☒ Ja

☐ Nee, hersteltermijn

Opmerkingen

## CONTROLE D.D. 25 april 2019

### Slotopmerkingen

### Conclusie controle

- ☒ Akkoord (= geen overtreding / eerdere overtreding(en) ongedaan gemaakt => opsturen verslag)
- ☐ Niet akkoord