

CONTROLEFORMULIER

- ☐ Boswet
- ☐ Flora en faunawet
- ☐ Luchtvaartwet
- ☐ Natuurbeschermingswet Agrarisch (tevens Cross Compliance)
- ☐ Natuurbeschermingswet Ecologisch
- ☐ Omgevingsverordening Gelderland onderdeel Grondwaterbescherming
- ☐ Ontgrondingenwet
- ☐ Waterwet KWO
- ☐ Waterwet Industrie
- ☐ Waterwet Drinkwater
- ☐ Wet Milieubeheer artikel 10.2
- ☐ Whvbz Zwembaden
- ☒ Whvbz Oppervlaktewater (zwemplassen)


Zaaknummer HH 2014-003883

Toezichthouder




Datum dagtekening 22 april 2020

Handtekening



Andere betrokken
toezichthouder(s)



Achtergrondgegevens

Aanleiding controle

- ☒ Systematische geplande controle
- ☐ Eerder geconstateerde (en vastgelegde) overtreding
- ☐ Klacht / melding
- ☐ Handhavingsverzoek
- ☐ Eigen waarneming

Activiteit

- ☒ Fysieke controle
- ☐ Administratieve controle

Invoer DIS-gegevens

Projectnummer	De Zandmeren West
Object	idem
Bedrijfsnaam	
Achternaam	
Voorletters	
Voorvoegsels	
Straat/Postbus	Zandstraat
Huisnummer + toevoeging	
Postcode + woonplaats	Kerkdriel
E-mailadres	
(Naam) betrokkene	

Korte omschrijving inrichting / object / locatie / gebeurtenis

zwemplas in oppervlaktewater

Onderliggende vergunning / ontheffing / melding etc.

Wet	Datum besluit(en)	Zaaknummer + documentnummer c.q. kenmerk ander Bevoegd gezag
Whvbz		
Bhvbz		

Geraadpleegde documenten (bv. voorbereidingsdocumenten, rapporten, kaartmateriaal, foto's)

Omschrijving document	Zaaknummer + documentnummer
Inspectie 2019	2014-003883
Veiligheidsonderzoek	26 april 2019
Dieptemeting	21 april 2016

Nieuwe documenten in DIS ondergebracht (bv. fotobestand met foto's van de controle)

Omschrijving document	Zaaknummer + documentnummer

Gesprekspartner(s) tijdens controle

Gesproken met

- ☒ N.v.t.
- ☐ Naam, functie, etc. van iedereen waarmee werd gesproken

Eventueel verdere achtergrondgegevens (telefoonnummers, KVK-nummer, etc.)

zwemplas in oppervlaktewater

Whvbz OPPERVLAKTEWATER (zwemplassen)

Soort controle Whvbz Oppervlaktewater (Zwemplassen) *(meerdere aanvinken als dat het geval is)*

- ☒ Regulier geplande controle
- ☐ Incidentele controle
- ☐ Hercontrole
- ☐ Controle na voornemen bestuursrechtelijke maatregel
- ☐ Controle na opleggen bestuursrechtelijke maatregel
- ☒ Veiligheidscontrole
- ☐ Controle categorie C
- ☒ Controle categorie D

Aspecten Whvbz Oppervlaktewater (Zwemplassen)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Blauwalg | <input checked="" type="checkbox"/> Veiligheid |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bebording | <input checked="" type="checkbox"/> Toestand water |
| <input type="checkbox"/> Hygiëne | <input checked="" type="checkbox"/> Toestand onderwaterbodem |
| <input type="checkbox"/> Ander(e) aspect(en) | <input type="checkbox"/> Omgeving |

Bebording

Toestand borden

Bordnummer(s): GLD-057-001

- ☒ Goed
- ☐ Niet goed, bevindingen:
- ☐ N.v.t.

Juiste onderbord?

- ☒ Ja
- ☐ Nee, bevindingen:
- ☐ N.v.t.

Juiste sticker klasse indeling?

- ☒ Ja
- ☐ Nee, bevindingen:
- ☐ N.v.t.

Aanwezigheid van borden 'niet duiken of springen'?

- ☐ Ja
- ☐ Nee, bevindingen:
- ☒ N.v.t.

Andere onveilige situaties?

- ☐ Ja, bevindingen:
- ☒ Nee

Akkoord aspect Bebording

- ☒ Ja
☐ Nee, hersteltermijn

Opmerkingen

Veiligheid

Zijn er boten of surfers in of in de nabijheid van zwemzone?

- ☐ Ja, bevindingen:
☒ Nee
☐ N.v.t.

Zijn er speeltoestellen in of aan het zwemwater?

- ☐ Ja, bevindingen:
☒ Nee
☐ N.v.t.

Is de zwemzone afgebakend?

- ☒ Ja
☐ Nee, bevindingen:
☐ N.v.t.

Is het zwemwater dieper dan 1.40 meter?

- ☐ Ja
☐ Nee
☒ N.v.t.

Heeft de bodem een steilere helling dan 0,06 meter per strekkende meter?

- ☐ Ja, bevindingen:
☐ Nee
☒ N.v.t.

Zijn er springvoorzieningen?

- ☐ Ja
☐ Nee
☐ N.v.t.

Biedt het loopvlak van de springvoorziening voldoende weerstand tegen uitglijden?

- ☐ Ja
☐ Nee, bevindingen:
☒ N.v.t.

Bevindt de springvoorziening zich meer dan 1 meter boven het wateroppervlak?

- ☐ Ja, bevindingen:
- ☐ Nee
- ☒ N.v.t.

Bevinden zich leuningen aan de zijkanten van de voorziening?

- ☐ Ja
- ☐ Nee, bevindingen:
- ☒ N.v.t.

Neemt de beheerder maatregelen ter voorkoming van gladheid?

- ☐ Ja
- ☐ Nee, bevindingen:
- ☒ N.v.t.

Vindt er in voldoende mate toezicht plaats?

- ☐ Ja
- ☐ Nee, bevindingen:
- ☒ N.v.t.

Is er een toezichtsplan?

- ☐ Ja
- ☐ Nee, bevindingen:
- ☒ N.v.t.

Akkoord aspect Veiligheid

- ☒ Ja
- ☐ Nee, hersteltermijn

Opmerkingen

Toestand water

Houdt de beheerder de waterkwaliteit in de gaten?

- ☒ Ja
- ☐ Nee, bevindingen:
- ☐ N.v.t.

Noteert de beheerder bijzonderheden in het logboek?

- ☐ Ja
- ☐ Nee, bevindingen:
- ☒ N.v.t.

Doorzicht?

- ☒ Ja
☐ Nee, bevindingen:
☐ N.v.t.

Schuim

- ☐ Ja, bevindingen:
☐ Nee
☒ N.v.t.

Olie

- ☐ Ja, bevindingen:
☐ Nee
☒ N.v.t.

Blauwalgen in drijfslag

- ☐ Ja, bevindingen:
- ☐ Nee, bevindingen:
- ☒ N.v.t.

Aanwezigheid blauwalg door toezichthouder gemeld aan:

Drijflijn

- ☒ Ja, bevindingen:
- ☐ Nee, bevindingen:
- ☐ N.v.t.

Waterdiepte aangegeven bij drijflijn

- ☐ Ja
- ☒ Nee, bevindingen:
- ☐ N.v.t.

Waterdiepte aangegeven op bord

- ☐ Ja
- ☒ Nee, bevindingen:
- ☐ N.v.t.

Akkoord aspect Toestand water

- ☒ Ja
- ☐ Nee, hersteltermijn

Opmerkingen

Toestand onderwaterbodem

Plas ingemeten?

- ☒ Ja, rapport d.d. 21 04 2016
- ☐ Nee, bevindingen:
- ☐ N.v.t.

Steil aflopende bodem?

- ☒ Ja, bevindingen: waarschuwpictogrammen op de borden aangebracht
- ☐ Nee
- ☐ N.v.t.

Kuilen?

- ☐ Ja, bevindingen (o.a. is dit op ons bord of anderszins aangegeven?):

- ☒ Nee
☐ N.v.t.

Akkoord aspect Toestand onderwaterbodem

- ☒ Ja
☐ Nee, hersteltermijn

Opmerkingen

CONTROLE D.D. 22 april 2020

Slotopmerkingen

Conclusie controle

- ☒ Akkoord (= geen overtreding / eerdere overtreding(en) ongedaan gemaakt => opsturen verslag)
- ☐ Niet akkoord