

## VERSLAG BEVINDINGEN

### Zaak

**Identificatie** -99868

**Nummer** 2021-004136

**Zaaktype** Toezicht uitvoeren

**Product** Whvbz Zwemplas

**Omschrijving** Veiligheidschouw en B&O borden Eiland van Maurik

**Startdatum** 01-04-2021

**Status** Controle geïnitieerd

**Adres mbt zaak** Eiland van Maurik 22 Maurik

**Behandelaar** [REDACTED]

**Contactpersoon** [REDACTED]

**Zaak initiator** Recreate B.V. 11045345, Dorpsstraat 32 4012BG Kerk-Avezaath

### Checklist

## Contactmomenten

### Legenda

- ✓ OK
- ✗ Niet OK
- ! Nader onderzoek
- \* Niet van toepassing
- Geen status

### Resultaten

#### □ Veiligheidsinspectie strand eiland van Maurik

##### ✓ 4.2.000 Whvbz zwemplas

- \* 4.2.060 Controle naar aanleiding van klacht?
- \* 4.2.070 Is de juiste zwemwaterinformatie aanwezig? (klasse-indeling, ingestelde maatregelen, zwemzone).



GLD 047 001 en 002-1

- ✓ \* 4.2.080 Is er informatie m.b.t. aan of afwezigheid van toezicht?
- ✓ \* 4.2.090 Zijn gevaarlijke aandachtspunten aangeduid voor publiek (Bijvoorbeeld niet duiken en of springen)?
- ✓ \* 4.2.100 Is de zwemzone en omgeving < 50 m<sup>1</sup> vrij van gevaarlijk objecten (loopsteiger)(botensteiger)?
- ✓ \* 4.2.105 Zijn er drijflijnen aanwezig?



Drijflijn aanwezig-1

✓ \* 4.2.110 Zijn de genoemde waterdieptes overeenkomstig met de werkelijke diepte?

✓ \* 4.2.115 Zijn er speeltoestellen in/bij de zwemlocatie?

**Omschrijving** De omgeving en speeltoestellen zijn veilig.

✓ \* 4.2.250 Is de Zwemzone vrij van zuigende of ondermijnde waterbodem?

✓ \* 4.2.260 Is de zwemlocatie vrij van aanlandige- of aflandige wind welke veel gevaar opleveren?

✓ \* 4.2.270 Is de zwemlocatie vrij van zijwind en of mui vorming welke veel gevaar opleveren?

✓ \* 4.2.280 Is de hellinghoek van de waterbodemtalud tot 1,50 m<sup>1</sup> juist (visueel en ingemeten < 20% helling) ?

✓ \* 4.2.290 Is de waterbodem van de zwemzone vrij van kuilen en gaten?

✓ \* 4.2.300 Is de oever en waterbodem van de zwemzone stabiel?

✓ \* 4.2.310 Is de zwemzone vrij van afval en/of scherpe objecten?



Overzicht-1

- ✓ \* 4.2.210 Is de zwemlocatie vrij van ongedierte, dode dieren, afgestorven wier, poelslakken, bruine ratten, berenklauwen, eikenprocessierups, vogels, of dierlijke uitwerpselen ?
- ✓ \* 4.2.235 Zijn er toiletten aanwezig?



Tijdelijke en nieuwe toiletten-1

- ✓ \* 4.2.235A Funktioneren de toiletten?



- ✓ \* 4.2.235B Is de hygiëne van de toiletten goed?
- ✓ \* 4.2.240 Zijn er prullenbakken en/of containers aanwezig?
- ✓ \* 4.2.240A Worden deze regelmatig geleegd?
- ✓ **9.9.998 Eindconclusie**
- ✓ \* 9.9.999 Noteer de eindconclusie van de uitgevoerde controle

**Omschrijving** Controle Akkoord

Betreffende zaak 2021-004136.

Dit verslag is door mij, [REDACTED] toezichthouder Handhaving, op 26 april 2021 11:43 te opgesteld en digitaal ondertekend. Daarom ontbreekt een fysieke handtekening.