

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: maandag 3 mei 2021 10:43
Aan: [REDACTED] (PARENCO)
CC: [REDACTED] (PARENCO); [REDACTED] (PARENCO); [REDACTED] (PARENCO);
Onderwerp: RE: ODRA bezoek 3-3-2021 Buitengebied (houtveld, gasflessen, dieseltank)

Beste [REDACTED]

Bedankt voor de toegezonden informatie.

In tegenstelling wat je hieronder schrijft, blijkt uit het rapport (en eerder toegezonden analyse-resultaten die in dit rapport verwerkt zijn) dat in de bodem onder de tankvloer wel minerale olie is aangetroffen. Er is dus wel sprake van bodemverontreiniging.

Ik zal het bodemrapport intern bij mijn collega's van bodem neerleggen voor advies.
Zodra ik van hun een terugkoppeling heb ontvangen, hebben we samen contact over de (eventuele) vervolgstappen.

Met vriendelijke groeten,

[REDACTED]
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Van: [REDACTED] (PARENCO) <[REDACTED]@smurfitkappa.nl>
Verzonden: vrijdag 30 april 2021 13:52
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@odra.nl>
CC: [REDACTED] (PARENCO) <[REDACTED]@smurfitkappa.nl>; [REDACTED] (PARENCO) <[REDACTED]@smurfitkappa.nl>; [REDACTED] (PARENCO) <[REDACTED]@smurfitkappa.nl>; [REDACTED] (PARENCO) <[REDACTED]@smurfitkappa.nl>; [REDACTED] (PARENCO) <[REDACTED]@smurfitkappa.nl>; [REDACTED] (PARENCO) <[REDACTED]@smurfitkappa.nl>
Onderwerp: RE: ODRA bezoek 3-3-2021 Buitengebied (houtveld, gasflessen, dieseltank)

Beste [REDACTED]

Ook voor dit controlebezoek hierbij de laatste actie, namelijk rapportage van het aanvullend bodemonderzoek bij de diesel tankplaats.

Gebleken is dat in zowel de bodemonsters alsook het grondwater geen sporen van minerale olie/diesel zijn aangetroffen.

Ik hoop je hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

Kind regards/ Mit freundlichen Grüßen/Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
[REDACTED]
...
Smurfit Kappa Parenco B.V.
Industrieterrein Veerweg, Postbus 1, 6870 AA Renkum, The Netherlands

...
Mob: +31 (0) [REDACTED]
Tel: + 31 (0)317 [REDACTED]

Van: [REDACTED] (PARENCO)
Verzonden: donderdag 18 maart 2021 11:18
Aan: [REDACTED]@odra.nl' <[REDACTED]@odra.nl>
CC: [REDACTED] PARENCO <[REDACTED]@smurfitkappa.nl>; [REDACTED] (PARENCO)
<[REDACTED]@smurfitkappa.nl>; [REDACTED] (PARENCO) <[REDACTED]@smurfitkappa.nl>; [REDACTED]
<[REDACTED]@smurfitkappa.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@smurfitkappa.nl>; [REDACTED]
<[REDACTED]@smurfitkappa.nl>

Onderwerp: RE: ODRA bezoek 3-3-2021 Buitengebied (houtveld, gasflessen, dieseltank)

Beste [REDACTED]

Hierbij de laatste update mbt de diverse acties:

Tankplaats dieselolie

- Vloer is weer gekeurd, bijgevoegd certificaat.
- Bodembemonstering is uitgevoerd, de resultaten mbt aanwezigheid minerale olie (hier bijgevoegd) geven noodzaak tot verder onderzoek, aanpak iom SKP, ODRA en TAUW vastgesteld.
TAUW komt met PVA (plaatsing peilbuizen en nemen grondmonsters naast de tankplaats), uitvoering waarschijnlijk week 16 en rapportage week 18. Afhankelijk van de resultaten besluitvorming of evt verontreiniging direct verwijderd dient te worden of dat deze tot een natuurlijk (sanerings-)moment kan blijven zitten.

Opslag gasflessen

- Diverse afwijkingen gecorrigeerd, foto's al eerder gedeeld.
- Beheer van de opslag in voorbereiding (plus uitvoering geven aan advies voor een duidelijke instructie bij de opslag).

Ik hoop je hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

Kind regards/ Mit freundlichen Grüßen/Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
[REDACTED]
...
Smurfit Kappa Parenco B.V.

Industrieterrein Veerweg, Postbus 1, 6870 AA Renkum, The Netherlands

...
Mob: +31 ([REDACTED])
Tel: + 31 (0)317 [REDACTED]
www.smurfitkappa.com

Van: [REDACTED] (PARENCO)

Verzonden: vrijdag 5 maart 2021 17:35

Aan: [REDACTED]@odra.nl' <[REDACTED]@odra.nl>

CC: [REDACTED] (PARENCO) <[REDACTED]@smurfitkappa.nl>; [REDACTED] (PARENCO)

<[REDACTED]@smurfitkappa.nl>; [REDACTED] (PARENCO) <[REDACTED]@smurfitkappa.nl>; [REDACTED]

<[REDACTED]@smurfitkappa.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@smurfitkappa.nl>; [REDACTED]

<[REDACTED]@smurfitkappa.nl>

Onderwerp: RE: ODRA bezoek 3-3-2021 Buitengebied (houtveld, gasflessen, dieseltank)

Beste [REDACTED]

De volgende voortgang mbt de tankplaats dieselolie:

- Toesturen recent eigen inspectierapport (jaarlijks uitgevoerd) en uitvoeren reparaties. Overwogen om jaarlijkse keuring door externe partij te laten doen (3a.)

Actie: [REDACTED]

Zie bijlage. Deze check wordt jaarlijks gedaan, vorige check was vorig jaar maart wat betekent dat de interne check in 2021 ook in de maand maart uitgevoerd zal worden.

Besloten om de vloer in het vervolg jaarlijks extern te laten checken. In bijlage de bevestiging van de eerstkomende check op 09-03-21 door de firma Contrall. Dit wordt opgenomen in keuringsoverzicht Reparco voor jaarlijkse herhaling. Ook bijgevoegd certificaat uit 2015. Voor reparaties zie foto's in bijlage.

- Oplossen lekkage (3b.)

Actie: [REDACTED]

Geen lekkage meer geconstateerd. Vermoeden is dat er slordig is getankt. Voorlopig is een opvangbak geplaatst en controle/reparatie in gang gezet bij OK Oliecentrale.

- Direct herstellen van de kitrand en vaststellen of de bodem verontreinigd is. Terugkoppeling over bodemverontreiniging aan ODRA (3c.)

Actie: [REDACTED]

Kitrand etc. is hersteld. Zie foto's in bijlage. Uitvoering bodemonderzoek door TAUW a.s. maandag. Er zal mbv diamantboor naast de put een gat door de vloer geboord worden ter bemonstering. Verdere uitvoering zoals ook telefonisch met jou besproken door TAUW. Boring wordt door TAUW afgedicht middels vloeistofdichte dop/plug. Afhankelijk van de bevindingen in vorm van rapportage verder vervolg.

- Reiniging van de vlekken indien mogelijk (3d.)

Actie: [REDACTED]

Vlekken zijn gereinigd. Zie foto's in bijlage.

Mbt gasflessenopslag is een beheer(s)document in voorbereiding, zoals ook telefonisch met jou besproken door [REDACTED]

Ik hoop je hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

Kind regards/ Mit freundlichen Grüßen/Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED]

...

Smurfit Kappa Parenco B.V.

Industrieterrein Veerweg, Postbus 1, 6870 AA Renkum, The Netherlands

...

Mob: +31 (0) [REDACTED]

Tel: +31 (0)317 [REDACTED]

www.smurfitkappa.com

Van: [REDACTED] (PARENCO)
Verzonden: woensdag 3 maart 2021 17:57
Aan: [REDACTED]@odra.nl' <[REDACTED]@odra.nl>
CC: [REDACTED] (PARENCO <[REDACTED]@smurfitkappa.nl>; [REDACTED] (PARENCO)
<[REDACTED]@smurfitkappa.nl>; [REDACTED] (PARENCO) <[REDACTED]@smurfitkappa.nl>; [REDACTED]
<[REDACTED]@smurfitkappa.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@smurfitkappa.nl>; [REDACTED]
<[REDACTED]@smurfitkappa.nl>

Onderwerp: FW: ODRA bezoek 3-3-2021 Buitengebied (houtveld, gasflessen, dieseltank)

Beste [REDACTED]

Bij je controlebezoek d.d. 3-3-2021 zijn de volgende zaken vastgesteld (**BEVINDINGEN**):

1. Slib.
 - 1a. Zorgdragen dat ouder deel van de slibberg ook wordt verwerkt (FIFO)
2. Gasflessenopslag (diverse foto's toegevoegd)
 - 2a. gasfles aangetroffen welke te laag is vastgezet met ketting en hier uit kan vallen. Gasfles dient beter geborgd te worden.
 - 2b. 3 gasflessen losstaand aangetroffen. Dit is niet toegestaan. Alle flessen dienen vastgezet te zijn.
 - 2c. rek met gasflessen geplaatst naast de opslag. Dit is niet toegestaan, dient verwijderd te worden.
 - 2d. 2 opslagen waren niet op slot. Dit is niet toegestaan, opslagen moeten niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.
 - 2e. gasflessen met rode en groene etikettering staan in opslagen waar volgens symbool op buitenkant van opslag alleen maar groene of rode geëtiketteerde gasflessen mogen staan. Dit is niet toegestaan. Of borden aanpassen of zorgen voor scheiding van de groene en rode geëtiketteerde gasflessen.
 - 2f. aanbeveling: de gasflessenopslag is vergeven van bordjes en opmerkingen. Plaatsing van 1 centraal bord naast de opslag met hierop de indeling van de gasflessenopslag plus wat waar mag worden opgeslagen met de juiste bordjes erbij maakt het geheel een stuk rustiger/overzichtelijker.
3. Tankplaats dieselolie (diverse foto's toegevoegd)
 - 3a. vloer vertoont diverse beschadigingen op de randen waar de vloeronderdelen dmv kitrand met elkaar zijn verbonden.
 - 3b. opvangbak waarin vulpistool is gestoken vertoont lekkage door afsluiter aan aftapleidinkje.
 - 3c. kitrand langs de opvangput in midden losplaats vertoont forse kieren. Dit heeft mogelijk tot bodemverontreiniging geleid.
 - 3d. tankplaats vertoont diverse vlekken van lekkages (waaronder actueel die van 2b.)
4. Adblue.

Nagaan of plaatsing van de Adblue-tank (ipv eerdere IBC-opstelling in kleiloods) gemeld had moeten worden (actie Peter Pasman).
5. Assilo's
 - 5a. Assilo's niet geïnspecteerd. Laatste periodieken uit SAP worden toegestuurd (hier bijgevoegd).

TE NEMEN ACTIES, aan ODRA toe te sturen informatie:

Slibberg

- Einde week 26 foto dat oudere slibberg-delen zijn verwerkt (1a.) .
Vanaf deze week zal al begonnen worden om dit oudere slib in te zetten in de brandstofmix naar K62. Naar

schatting ligt er nu zo'n 2.000 ton als totale slibvoorraad. Er wordt een minimale/strategische voorraad aangehouden van zo'n 1.000 ton om bij evt. tijdelijk stilvallen van de PM1 voldoende slib achter de hand te hebben.

Actie: JK

Gasflessenopslag

- Gasflessen goed borgen (2a. + 2b.)
Actie: [REDACTED]
- Afvoeren rek met gasflessen geplaatst naast de opslag. (2c.)
Actie: [REDACTED]
- Opslagen voortaan op slot (2d.)
Actie: [REDACTED]
- Zorg dragen dat de rood en groen geëtiketteerde flessen in gescheiden opslagen staan, evt plaatsen additionele bordjes (2e.)
Actie: [REDACTED]
- Besluitvorming over plaatsing centraal bord (2f.)
Actie: [REDACTED]

2a. tm 2e.: uitvoering uiterlijk gereed einde week 10 (vrijdag 12-3-21). Graag aanleveren bewijzen (div foto's) en afhaalbewijs (rek met gasflessen).

Tankplaats dieselolie

- Toesturen recent eigen inspectierapport (jaarlijks uitgevoerd) en uitvoeren reparaties. Overwegen om jaarlijkse keuring door externe partij te laten doen (3a.)
Actie: [REDACTED]
- Oplossen lekkage (3b.)
Actie: [REDACTED]
- Direct herstellen van de kitrand en vaststellen of de bodem verontreinigd is. Terugkoppeling over bodemverontreiniging aan ODRA (3c.)
Actie: [REDACTED]
- Reiniging van de vlekken indien mogelijk (3d.)
Actie: [REDACTED]

Mbt 3b. en 3c. vandaag nog reparaties uitvoeren. Vervolg aanpak in week 10 communiceren met ODRA.

@ [REDACTED] verzoek om gevraagde informatie te sturen aan [REDACTED] die zorg zal dragen voor verzending aan ODRA!

Kind regards/ Mit freundlichen Grüßen/Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
[REDACTED]

...

Smurfit Kappa Parenco B.V.

Industrieterrein Veerweg, Postbus 1, 6870 AA Renkum, The Netherlands

...

Mob: +31 (0) [REDACTED]
Tel: + 31 (0)317 [REDACTED]

www.smurfitkappa.com

Check out our microsite: www.openthefuture.info

IF YOU PRINT THIS EMAIL, PLEASE RECYCLE IT. PAPER IS RENEWABLE AND RECYCLABLE

This email and any files transmitted with it may be confidential and intended solely for the use of the individual or entity to which they are addressed. If you have received this email in error please notify the sender.